

巡迴地

○參照第七

陸羽震災地巡迴報告

本年八月三十一日陸羽地方ニ於テ強烈震有之候ニ付命ニ依リ出張ノ上被害ノ狀況取調候處別段珍奇ノ材料モ無之先輩諸氏ノ既ニ唱道シタル說ニ關シ實例ヲ增加シタルニ止マルノミ即チ別紙ノ通ニ有之候間此段申報候也

明治廿九年九月

委員中村達太郎

震災豫防調查會長理學博士菊池大麓殿

震災地建築法ノ概畧

豪農及巨商ノ建築ニ於テハ概シテ巨材ヲ使用シ頗ル堅牢ナルモノ多シ而テ横手ニ於テハ明治二十二年ニ大火アリテ町ノ過半ヲ燒失シ六郷ニ於テハ明治十八年祝融ノ爲メ家屋ノ大半ハ烏有ニ歸シ角間川ノ如キハ維新ノ際兵燹ニ罹リタリト云フ故ニ何レモ其後ノ建築ニ屬スルモノ多シ

農家ハ悉ク茅葺ニシテ頭大ノ建築ナリ小綱木澤ニ新築中ノ農

家ニ於テハ柱ノ上ニ續キ梁ヲ

架シ其上ニ桁ヲ渡シ以テ小屋

梁ヲ受ケシム而テ合掌ノ上ニ


圓木ノ母屋ヲ載セ之ニ鞍ヲ縱

横ニ取付ケ更ニ茅ヲ結付ル

數層ナリ第一圖ハ其概畧ヲ示

ス

町屋ハ何レモ切妻造ニシテ其



圖

一

一

出甚多ク或ハ五尺以上ニ及ブモノアリ其屋根ハ柿葺或ハ杉皮葺多ク、瓦葺ニ至テハ角間川ニ於テ僅ニ二棟ヲ見タルノミ又横手ニ於テハ土藏造ノモノ多ク煉瓦家屋ニ至テハ殆ト之レ無ク四日町ニ於テ僅ニ張付ケ煉瓦造ノ二階家ヲ見タルノミ

學校裁判所警察署郡役所等ノ如キハ何レモ柿葺ナリ

寺院神社ニ至テハ茅葺或ハ柿葺ヲ多シトス

土藏ニ在テハ巾三寸五分厚九分程ノ貫ヲ二尺^ま以上ニ取付ケ

柱ヘ楔止メトナシ以テ縦横ノ骨組ヲ組織シタル上巾二寸厚一寸三分程ノ木ヲ一尺五寸^まニ横タヘ柱ヘ釘附ケトナシ之ニ巾一寸内外ノ薄キ板ヲ繩ニテ結ヒ付ケ之ヲ凡三寸五分^まトナセリ之ヲ言ヒ換フレベ木ノ小舞ヲ用ヒ結フニ稿繩ヲ以テシタル

ナリ而テ壁厚五寸程ノモノヲ僅ニ七八返塗トナスヲ普通トシ

其基礎ノ如キハ砂利ヲ入レ突堅メタル上石ヲ据付ケタリ又腰巻ニ煉瓦ヲ用ヒタルモノヲ往々散見セリ而テ屋根ハ漆喰塗トナシ雨ノ害ヲ避ル爲メ別ニ柿葺屋根ヲ以テ蔽ヘリ且蛇腹モ無キ故ニ東京土藏ノ如ク頭大ナラス

建物ニ使用セル木材ハ杉ヲ最モ多シトス柱及ヒ土臺ノ如キハ栗或ハ檜ヲ用ヒ框、人見等ニハ桂或ハ楓ヲ取リ其他根太小屋等ニハ何レモ杉ヲ用フルヲ通常トシ間々種ニ檜ヲ用ヒ小屋梁ニ楓ヲ用ヒタルアリ

普通家屋ノ基礎ニ至テハ大概粗糙ノモノ多ク單ニ土ヲ突堅メ其上ニ石ヲ据エ以テ基礎トナシタルモノヲ通常トス少ク注意シタルモノニ在テハ乾燥地ナルニ拘ラス栗ノ杭ヲ打チ其上ニ石ヲ据エタルアリ横手町郡役所ノ如キ其一例ナリ又横手裁判所ニ於ケル柱下三尺四方深サ一尺五寸堀リ其上砂利入廿五人掛胴突ニテ突堅メタルカ如キハ大ニ觀ルニ足ルヘキモノナリ

地勢

山腹ノ道路破壊セシモノ極テ多ク又河岸ニ龜裂ヲ生セシモノ數フルニ違アラスサレバ崖地ニ大厦高樓ヲ建築スルノ危険ナルコハ先輩諸子ノ既ニ唱フル所ニシテ今回ノ震災ハ尙其實例ヲ增加シタリ

基礎

角間川村長所有ノ田畠ハ旭川ニ瀕ス地震ノ際從來曾テ知レザリシ亘岩河中ニ露出シ田畠ハ之カ爲ニ陥落シ其近傍數條ノ龜裂ヲ生シテ砂水ヲ噴出セリ蓋シ地中ニ埋没セル巖石地震ノ爲ニ突出サレ始メテ人ノ知ル處トナリタルナリ是ニ由リテ之ヲ觀レハ家屋ヲ建築シ或ハ橋臺ヲ築クニ當リ假令根切ヲ爲シテ巖石ニマテ達セシムルモ未必シモ安全ナリト稱ス可ラス宜ク其廣狹厚薄及ヒ性質ヲ探究シタル後建築スベキナリ川岸或ハ谿谷附近ニ於テハ特ニ然リトス

家屋ノ轉置

家屋ノ轉置ハ激烈ナル震災地ニ於テ屢見ル所ナリ今回ノ地震ニ於テモ亦六郷野々宿等其例ニ乏カラス

家屋ノ轉置ハ甚恐ル、ニ足ラス唯其各部ノ接合ヲ緊結シテ全軸一塊トナスノ必要アルノミ六郷區裁判所ノ柱ハ土臺上ニアリ而シテ震動ヲ受ルヤ家屋ノ全部ハ一尺餘西ヘ轉置シテ尙側石上ニ乘リ居レリ然レニ各部ノ接合不完全ニシテ甚キハ釘及

ヒ栓ヲ省

キタル所

アリ此ノ

第

ノ建築ナ

ルヲ以テ



胴差外レ

圖

天井落チ

頗ル損害

ヲ蒙レリ



第三

且ツ土臺ノ

コムヲモ割

圖

勿論ナリ)

設ケアレバ

地中ニメリ

傾斜スルヲ

更ニ大ナルベク隨テ建物ニ損害ヲ及ボスヲ多カル

合ニ少ク隨テ全軸ノ傾斜スルヲモ亦輕減スベシ

六郷本覺寺ノ山門ニ在テハ東北ノ柱礎石ト共ニ飛揚リ礎石ハ

前ニ下降シテ柱ノ柄ハ抜ヶ出タル儘僅ニ石上ニ止マリ西南ノ

柱ハ礎石ノ儘少クめりこみタリ若シ其柱、礎石ヲ外ツルレバ

傾斜スルヲ更ニ大ナルベク隨テ建物ニ損害ヲ及ボスヲ多カル


ベシ幸ニシテ長四寸ニ三寸角ナル大柄柱下ニ在リシヲ以テ轉

平家ナルニ於テオヤ
六郷永泉寺ニ於テハ柱ハ石上ニ安置シアリシガ外ツレテ地中
若夫レ構造完然ナリセバ小破損ニ止マルヲヲ得ベシ況ヤ柿葺
頗ル損害

置ヲ妨ケ柱ヲノ地中ニメ

リヨマザラシメタリ是レ

作用ヲナスアルヲ以テ全ク隔離シテ建設スルカ否ラザレバ
脆弱輕小ナル屋根ヲ以テ其間ヲ補綴スルニ如カザルナリ



第

柄ノ効用顯レタルナリ』

玄關


四

轉置セントスル傾キアリ

シヲ知ルベシ

圖

土藏



上圖東北柱ヲ見テ建物ノ
土藏ニ在テハ腰巻ノ漆喰
及煉瓦ノ剥脱セシモノ極

テ多シト雖モ幸ニシテ頭部輕小ナルヲ以テ鉢巻墜落ノ危険ナ

シ唯壁ノ塗方粗ナルヲ以テ剝脱シテ骨組ヲ暴露セシモノ頗ル
多シ而テ其大破セシモノハ古キモノ或ハ方向ノ惡キモノナリ

トス

土藏ト本家ノ接際

震災地ニ於テハ本家ノ背後ニ接シテ土藏ヲ建設セルモノ頗ル
多シ而テ震動ヲ受クルヤ其動量本家ニ比シ大ナルヲ以テ其之
カ爲メニ本家ノ害ヲ蒙ルモノ少カラズ六郷ノ栗林泰藏氏ノ土
藏ハ西方ナル本家ノ方ニ傾キシヲ以テ本家ハ傾斜シテ痛ク大
破セシモノ之ニ反シテ同村栗林易藏氏ノ土藏ハ本家ニ逆ツテ傾
キシカ故ニ本家ハ大破セザリキ故ニ土藏ハ本家ニ對シ有害ノ

玄關車寄等ノ如キ突出部ハ壊倒シ易キ部分ナリ六郷町永泉寺
ノ玄關同小學校舎操場附キノ玄關ハ墜落シ其他將ニ倒レント
スルモノ尠カラズ蓋シ玄關ノ如キハ地震ノ際人ノ先ツ戸外ニ
逃ヶ去ラントスルノ出口ナルガ故成ルベク輕小ナル材料ヲ以
テ築造シ假令逃走者ノ頭上ニ墜落スルヲアルモ損傷ヲ被フル
コノ少キ様注意スベキナリ

小屋組

小屋組ハ大材ヲ以テ造リ繫梁ヲ用フルヲ多キヲ以テ堅牢ナル
モノ多シトス但尙ホ少シク研究セバ較々僅ナル尺バノ木材ヲ
以テ更ニ堅牢ナルモノヲ造リ得ベシト思考ス、此ノ如クナル
ヲ以テ自身損害ヲ被フリシモノナク唯其重キカ故ニ動量ヲ増
シ爲メニ柱ノ屈折ヲ助ケタルヤ疑ヒナシ

烟突

角間川町北島氏ノ厨房ニ煉瓦烟突アリテ屋根上ニ出テ震動ヲ
受ケタルキ竈ト屋根ニ依テ偶力ヲ起シ烟突ノ屋上部ハ墜落シ
下部ハ竈ト離ル、所ニ於テ少ク移動セリ此ノ如キノ例ハ近年
各地ノ地震ニ於テ往々目撃セシ所ニシテ敢テ茲ニ掲クルニ及

バザレドモ今般巡回セシ町村ノ中ニハ煉瓦烟突稀ナルヲ以テ
賛記スルコトセリ土管ノ烟突ニ至テハ弱キガ如クシテ却テ地
震ニ強キハ頗ル奇異ナリ先年酒田地震ニ於テモ土管烟突ハ墜
落セザリシが今回ノ地震ニ於テモ亦其例アリ横手町丹波ト稱
スル酒造家ニ於テハ一ノ土藏全潰シ他ノ土藏モ破損シ家屋モ
亦然ルニ拘ラズ其内ニ建タル土管烟突ハ屋上ヲ除クノ外依然
タリヨレ繼手アリテ撓性ニ富メルカ故ナランカ

破損潰倒ノ原因

地震ノ爲メ家屋ノ破損潰倒ヲ速キタル原因ノ主ナルモノハ左
ノ如シ

- (イ) 震動ノ方向ニ對シ直角ニ長キ口
- (ロ) 工事ノ粗漏ナルフ
- (ハ) 建築後數多ノ星霜ヲ經タルフ
- (二) 筋違木ノ無キ口
- (ホ) 屋根ノ重大ナルフ
- (ヘ) 建物全身ノ重大ナルフ
- (ト) 建物下部ノ明ケ放シナルフ
- (イ) 震動ノ方向ニ對シ直角ニ長キ口 六郷町ハ震原ノ西方ニ
在リシ故ナルカ建物ハ西方ニ向テ傾斜潰倒セシモノ十中ノ九
ヲ占メ東ニ向ヒシモノハ僅ニ其一二過キス又南北ノ方向ニ傾

キシモノハ一モ見エズ東北ニ長キ建物ト雖モ西或ハ東ニ向テ
傾斜セリ此ノ如クナルヲ以テ南北ニ長キ土藏ノ如キハ潰倒シ
タルモノ多ク東西ニ長キ建物ハ傾斜セシフ甚シカラス
六郷小學校ハ二階建木造ニシテ東西ニ長ク其軸操場ハ六間ニ
八間ノ大サニシテ亦東西ニ長シ而テ其傾斜スルヤ西ニ向ヘリ
又土藏ノ如キハ長キ軸線ニ沿フテ傾キシモノ數フルニ遑アラ
ス而モ各小傾斜ニ止マリシノミ因ニ記ス當地ノ土藏ハ頗ル長
キモノ多ク桁行八間ニ及ブモノ少カラス

(ロ) 工事ノ粗漏ナルト

土藏ノ壁ハ塗方ノ度數少ク、繫クニ稿繩ヲ以テスル等之ヲ東
京市中ノモノニ比スレバ實ニ粗漏ノ工事ト云フベシ故ニ壁ノ
墜落セザルモノ甚稀ナリ獨リ角間川村本郷某ノ土藏ハ今ヨリ
三十年前竣工ノ建物ニシテ工事ヲ丁寧ニシ特ニ漆喰塗方ニ注
意シ上塗ノ如キハ光澤ヲ帶ヒ該地ニ於テハ他ニ比類ナキモノ
ニシテ其基礎ハ砂利ヲ用ヒ四十貳人掛ノ真棒ニテ突堅メタリ
ト云フ而モ梁間四間桁行十間餘ナル此大土藏ハ小破損ヲ被リ
シニ止マリタリ

(ハ) 建築後數多ノ星霜ヲ經タルフ

家屋ノ轉置ナル條項ニ記載セル六郷區裁判所ノ如キモ工事ノ
粗漏ナルヨリ大破ヲ招ケリ

全潰シタル建物ハ何レモ古キモノナリ同地ニ並列セル土藏ノ
中ニテモ建築後ノ経過年數多キモノハ假令大建築ナルモ損害ヲ受ケタル
モノ少シ横手町役場ハ一昨年竣工ノ建築ニシテ二階ノ大サ梁
間五間桁行七間外ニ車寄及階段ノ間等ノ突出アリ同町届指ノ
大建築ナリ然ルニ附近ノ土藏及ヒ小家屋ハ損害ヲ被リシニ拘
ラス右ノ役場ニ於テハ些少ノ破損モ無カリキ又同地渡邊幸七
氏ノ土藏ハ昨年ノ建築ニシテ無難ナリ其他同地ニ於テ七年前
ニ焼失シタル町ノ家屋ハ損害ヲ受ケシフ他町ノモノニ比シテ
割合ニ少シ

(ニ) 筋違木無キ

該地ニ於テハ普通ノ貫ヲ以テ筋違トナスフスマ多ク見受ケ

ス筋違木ノ如キハ尙更ナリ昨年ノ新築ニシテ其十一月三日開

場シタル六郷小學校跡操場ノ如キハ筋違木ヲ用フルノ餘地ア
ルニ拘ラス筋違貫ヲモ使用セザリシ故ニ大ニ傾斜ヲ招ケリ若
シ窓ノ上下ニ筋違木ヲ用ヒタランニハ傾斜ノ度ヲ輕減シ得タ
ルヤ疑ヒナシ

(ホ) 屋根ノ重大ナル

六郷諸寺院ハ茅葺ニシテ何レモ傾斜或ハ全潰シタルニ拘ラス
大寺院ナル本覺寺ハ些少ノ損害ヲモ被ラザリキヨレ同寺ノ屋

根ハ恰モ修繕中ニシテ小屋組ヲ建テ終リタルノミナリシカハ
幸ニ頭部ノ輕カリシニ由ルナリ

茅葺農家ノ全潰セシモノ多キハ庄内地震ノ時ト同様ナリ
杉皮葺屋根ハ輕キモノナレドモ其上ニ石塊ヲ羅列シ風力ニ抵
抗セシムルノ習ナルカユニ其石ハ地震ノ際殆ト悉ク墜落シタ
ルノ欠點アリ

(ヘ) 建物全身ノ重大ナル

重キ建物ナル土藏ハ損害ヲ被リシモノ多シ其骨組ハ厚五寸以
上ノ壁ノ爲メニ傾斜ヲ増大サレシヤ疑ヒナシ之ニ反シ骨組ノ
ミニテ壁ナキ建物ハ動量少キヲ以テ損害少シ六郷町ノ西南部
ニ臺蓮寺ト稱スル寺アリ其鐘樓ハ丈高キ建物ニシテ其震動ヲ
受クルヤ他


ニ先チテ顛

倒スベキカ

如ク見ユレ

トモ其本堂
ハ全潰シ鐘
ハ釣ヲ振り

地上ニ墜落



第


圖

セシニ拘ラス依然トシテ存立セシハ全ク其屋根柿葺ニシテ全部輕ク且斷頭金字形ナルニ由ルナラン其他同地永泉寺ハ大破ヲ受ケタルニ拘ラス其鐘樓ハ損害ナカリキ

狹小ナル建物ハ重キモノニテモ損害ヲ被フルヲ少シ明治二十

五年ニ新

結論



六 狹小ナル
土藏造ナ

築シタル
横手郷社
ノ神輿殿

ノ爲メ僅
ルカ地震
ニ小龜裂

今回ノ震災地ニ於テハ豪農巨商多ク一家ニシテ二三以上ノ土藏ヲ有スルモノ數フルニ違アラズ從テ家屋ノ建築モ雪國ナルノ故ヲ以テ堅牢ニ見ユルモノ多ク、大材ヲ用フルニ客ナラサルヲ東京ノ比ニアラス彼ノ庄内地方ノ如キモ本地ニ一步ヲ讓ルガ如ク見受ケタリ

然レトモ本員ノ愚考ニ依レバ時ニ或ハ過大ノ材料ヲ使用シ徒ニ動量ヲ増大ナラシムルカノ嫌アリ

柱及ヒ土臺ノ如キハ益大ニシテ益強ク寧ロ其过大ニ失スルヲ欲スルナリ之ニ反シ鴨居以上ノ諸材ニ至テハ過大過多ナルヲ避ケ以テ成ルベク頭部ヲ輕小ナラシムルニ如クハナシ然ルニ震災地ニ於テハ雪國ナルカ故ニ棟梁其他ノ諸材ヲ巨大ニシ且其數ヲ多クシ以テ雪ノ重量ニ耐ヘシメ居レリ而テ鴨居ノ如キハせい九寸餘ニ及ブモノアリ

(ト) 鴨居下明ク放シナルヲ
鴨居以上ノ部分頗ル重シ且大家屋ニ在テハ外壁ヲ除クノ外鴨居下ニ壁ヲ設クルヲ少ク襖障子ヲ取外ヅセベ一大室ヲ現出スル故上部ノ重量ハ全ク孤立セル柱ノ上ニ荷載シアリカクテ震動ノ際柱ヲ助ケルモノ無ク加之上部ニハ過大ノ木材ヲ使用シ

アルヲ以テ之が爲メ過半ノ平家家屋ハ鴨居ノ部分ヨリ折レ或ハ將ニ折レントセリ是レ其大ナル鴨居ノ推力ノ其曲折ヲ帮助シタルナリ其實例ハ到ル處ニ多シ

工業者ニ一言セソ巨大ノ材料ヲ多數ニ使用スルノミガ撓曲ヲ
防クノ方法ニ非ルナリ小材ヲ組テ構トナシ以テ荷重ニ當ラシ
メバ僅少ナル尺々ノ木材ヲ以テ同一ノ目的ヲ達スルコト得ベ
シ此ノ如クンベ小屋組全軸ノ重量モ較減シ且其下部トノ接合
モ緊結シ易シ將來該地ニ於テ新築ニ着手スルモノ ルーフトラップ 屋構ノ
應用ニ吝ナラサランフ熱望ニ堪ヘサルナリ然レドモ六郷小學
校舎操場ノ如キ擬西洋小屋組ハ本員ノ取ラザル所ナリ

次ニ鴨居ノせいヲ高クシ九寸餘ニ達セルモノアリ説ク者云ク
雪ノ爲メ撓曲シテ襖障子ノ開閉ヲ妨クルカ故此ノ如ク大ニス
ト其說大ニ良シ然レドモ小ナル鴨居ヲ用ヒ其上ニ構ヲ組ミ以
テ撓曲ニ抗セシムルノ優レルニ如カサルナリ但此場合ニ於テ
ハ材料ヲ用フルヲ較ミ多シト雖モ總テ三角形ヲ爲スカ故家屋
ノ歪斜ヲモ防グニ足ルベシ唯或ハ美觀ヲ損フノ嫌アレモ巧ニ
設計セバ必シモ軸裁ヲ損フニ至ラサルベシ殊ニ震災地ニ於
ケル建物ノ構造ハ鴨居上ニ於テ構ヲ組ムニ充分ノ餘地ヲ有ス
ルノ利アリ

又其他ノ部分ニ於テモ成ルベク筋違木ヲ使用スルヲ同地ノ
當業者ニ勸告スルコト必要ヲ認メタリ