

# 木造被害調査報告

嘱託員 北澤五郎

目次

## 第一章 緒言

## 第一章 緒言

### 一 調査ノ範囲

本調査ハ大正十二年九月一日ノ地震ニ於ケル木造建物及其ノ他二三ノ工作物ニ關スルモノナリ。工作物トハ煙突、牆壁、擁壁、崖ノ類ナリ。

調査區域ハ木造建物ニ付キテハ東京府下全般ニ亘ルト雖モ

工作物ニ付キテハ主トシテ市内及隣接町村（市街地建築物法施行區域内）ニ限ル蓋シ調査資料蒐集機關ノ關係ナリ、而シテ本調査ハ被害分布及統計ヲ主眼トシ個々ノ建物ノ被害状態ヲ副トセリ、其ハ木造建物ノ被害状態ニ付キテハ既往ノ震災ニ際シテ研究調査ヲ遂ゲラレアルト幾萬件ノ被害ニ對シ一々詳細ナル實查ノ到底爲シ得ザルコトトニ依ル。

### 二 調査ノ方法

調査ハ實地調査ト警察署ノ報告トニ依ル各警察署ニ對シテハ豫メ様式ヲ示シテ被害ノ報告ヲ求メタリ。

燒失區域内ニ對シテハ地震直後、火災前ノ短時間ニ警戒又ハ救助ノタメ巡廻セル警察官ニ對シ報告書ノ作成ヲ依頼シタルモノナリ、之等ハ當時ノ記憶ニ基クモノ多ケレドモ其ノ内ニハ燒失前既ニ敏速ニ調査ヲ遂ゲタルモノアリ、而シテ其後尙燒失區域内全般ニ亘リテ町會ノ有志又ハ附近住民ヲ訪ネ、

## 附錄

- 一 別表——木造建物其他工作物被害統計
- 二 燃跡聽取調書
- 三 附圖
- 四 被害寫真

當時ノ狀況ヲ聽取シタリ、附錄「焼跡聽取調書」是ナリ、以上ノ如クナルヲ以テ焼失區域内ノ調査ハ誤ナキヲ保セズト雖モ大體ニ於テ其ノ狀ヲ推知シ得ベキ資料ナリト信ズ。

### 三 被害ノ分類

以下ニ記述スル處ニ全潰、半潰、大破損ノ文字ヲ用フ。

全潰。トハ平家ニ在リテハ屋根以下潰レタルモノ、二階家ニ在リテハ階下潰レ階上其ノ儘ノモノ、又ハ階上潰レ階下其ノ儘ナルモノ。

半潰。トハ潰レザルモ改築ヲナサザレバ使用ニ耐エザルモノ、即チ軸部ニ大ナル破損ヲ來タセルモノ。

大破損。トハ大ニ傾斜シ支柱ニテ支ヘタルモノ、又ハ内部ニ所々大ナル破損アルモノ。

以上ノ如ク之ヲ分ツト雖モ破損ノ狀況ハ千差萬別ナルト調査員ノ數多キトニ依リ統一ヲ缺クノ憾ナシトセザルモ大體ニ於テ右ノ觀念ニ基キ之ヲ區別セリ。

## 第二章 被害ノ分布

### 四 分布ノ概説

附圖「東京附近ニ於ケル木造建物被害分布圖」ハ市内及近郊ノ被害狀況ヲ示スモノナリ。本分布圖ハ警察署ノ報告ヲ基トシ先づ東京遞信局編纂番地入縮尺五千分ノ一ノ地圖上ニ被害

別ニ、一棟毎ニ、之ヲ記入シ、實地調査ニ依リ之ヲ補正シタルモノヲ原本トシテ作成セルモノナリ。今主トシテ此ノ分布圖ニ就キ分布ノ概要ヲ述ベシ。

東京市内ヲ燒失區域ト非燒失區域ト區別スレバ從來下町ト稱スル區域ハ主トシテ燒失區域、山ノ手ト呼ベルハ概シテ非燒失區域ニ當ル。

非燒失區域ニ就キ被害分布ノ狀況ヲ見ルニ被害ハ或地區内ニ集リ一團ヲ形成スルノ狀ヲ示ス。之ヲ下町方面ノ分布狀況ニ比スルニ稍特種ノ狀ヲ現セリ。斯クノ如キモノヲ假ニ集團的ノ被害ト呼バントス。地勢ノ上ヨリ云ヘバ臺地ト臺地ノ間ノ低地ニ在リ。之ヲ列舉スレバ次ノ如シ。

區 名	低 地	町 名	摘 要
芝			
麻			
坂			
古川ノ流域			
牛込			
小石川ノ一部	江戸川ノ流域	新町、中ノ町	
本郷	小石川ノ臺地	西五軒町、水道町、改代町、森元町、北新門前町、新綱代町	
谷	本郷臺地ト上野	山吹町、初音町	
下	本郷臺地間ノ谷地	駄木町八重垣町、藍染町、千	
谷	本郷臺地間ノ谷地	柳町、初音町	
本郷	本郷臺地間ノ谷地	小日向町(小石川區)	
郷	本郷臺地間ノ谷地		
谷	本郷臺地間ノ谷地		
下	本郷臺地間ノ谷地		

右ハ何レモ海拔十米突以下ノ低地ナリ。

而シテ臺地中稍被害多キハ四谷見附ヨリ新宿ニ到ル間ニシテ其ノ内四谷傳馬町一丁目ヨリ二丁目ノ區域ト四谷北裏町ト牛込區富久町トノ區域ニ多ク、市ヶ谷見附ヨリ濠ニ沿ヒテ飯田橋ニ到ル區域亦稍被害アリ。

右ノ外、山ノ手ニ在リテハ被害ハ區域ヲ限リテ集レルモノ無ク各所ニ散在ス、斯クノ如キモノヲ假ニ散在的被害ト呼バントス。

焼失地區ニ就キテ之ヲ見ルニ相當廣キ範圍ニ涉ル集團的被害ト散在的被害トヨリ成ルト云フコトヲ得。即チ神田區神保町ヨリ水道橋ニ到ル間ノ一區域及ビ淺草公園ノ北部ノ一區域ハ集團的被害ノ大ナルモノナリ。赤坂區溜池、田町（非焼失域ノ中町、新町ト連ル）及ビ芝區宇田川町ヨリ烏森町ニ到ル間亦集團的被害ヲナス。其ノ他ハ被害ノ集團的ノ分布ナシ。本所區深川區ニ到リテハ被害ハ兩區ノ全般ニ涉リ、本所區ノ北部即チ言問、押上、柳島ノ如キハ集團的ノ形狀ヲナセドモ此ハ被害密度ノ濃淡トス可ク兩區ハ分布ノ情狀ヨリ云ヒテ散在的ト謂フヲ可トスベキカ。

燒失地區内被害地ノ町名ヲ擧グレバ左表ノ通。

距レテ荏原郡大森、馬込村ノ被害アリ。西方ニ豊多摩郡代々幡町ノ被害アリ。北方ニ淺草北部ノ區域ト連リテ北豊島郡三河島、王子、及南足立郡千住町ノ被害アリ。東ニ本所深川兩

區名	分布ノ狀態	町名	名	摘要
赤坂	帶狀ノ集團	宇田川町、柴井町、露月町、愛宕下町、		
芝	帶狀ノ集團	溜池町、田町、中ノ町、	烏森町、兼房町	
神田	大塊狀集團	三崎町、西小川町、表神保町、中猿樂町、北神保町、南神保町、小猿樂町	溜池町、田町、中ノ町、	非燒失區
日本橋	散在的	濱町、中洲町、箱崎町	玉姫町、山谷町、田中町、吉野町、千束町	連絡ス
下淺草	大塊狀集團	金杉下町、龍泉寺町、入谷町（以上下谷）	向島小梅町、新吉原町、田町、光月町、千束町	町新中ノト
本所	散在的	押上町、新小梅町、向島仲ノ町、向島元町、新小梅町、中ノ郷業平町、柳原町	柳島梅森町、柳原町、柳島元町、新小梅町、中ノ郷業平町、柳原町	被害輕シ
深川	散在的	柳原町、柳島梅森町、柳島元町、新小梅町、中ノ郷業平町、柳原町	柳原町、柳島梅森町、柳島元町、新小梅町、中ノ郷業平町、柳原町	

區ニ接シテ南葛飾郡砂町、龜戸、寺島等ノ被害アリ。皆個々ニ大小ノ集團ヲナシテ散在ス。内最モ被害ノ甚シキハ北部ニシテ南部之ニ次ギ東部及西部ノ順序トナル。南多摩郡ノ被害ノ主ナルモノハ町田町附近ニシテ八王子町附近ニハ大ナル被害ナク北多摩郡ハ被害少ク府中町調布町亦被害少シ、西多摩郡ニ到リテハ被害甚ダ少ク青梅町五日市町等被害僅少ナリ。

以上ヲ一表トスレバ左表ノ如シ。

郡名	分布ノ状態	町名又ハ村名	摘要	要
花原郡	集團的	大森町 森ヶ崎及神ヶ浦 北久保、字東ノ平張 森ヶ崎、字谷中、字東ノ平張	被害大、全潰半潰 被害大、新築家ノ 南北十五丁ニ亘 南北十五丁ニ亘	被多シ、被害中 被多シ、被害中 被多シ、被害中 被多シ、被害中
豊多摩郡	帶狀集團	代々幡町 谷字代々木字富ケ 谷字代々木字練 河原町、金杉 立堀合、字駒込	兵場ノ西南六丁 亘ル谷地	被害少 被害少
北豊嶋郡	散在的	千駄ヶ谷町 下戸塚 尾久町、金子町 川町 字立堀合、字駒込	餘ニ亘 亘ル谷地	被害少 被害少
南足立郡	散在的	千駄ヶ谷町 下戸塚 尾久町、金子町 川町 字立堀合、字駒込	代々幡町 谷字代々木字富ケ 谷字代々木字練 河原町、金杉 立堀合、字駒込	被害少 被害少 被害少 被害少 被害少
千佳町	散在的	岩瀬町 東部	被 害 少	同 同 同 同 同 少
被害中	散在的	被 害 少	被 害 少	被 害 中 大 中 大

次ニ工作物ノ被害分布ニ就キ其ノ概要ヲ記述スベシ。其ノ被害統計ハ附錄ノ通リトス。

墻壁。石造、煉瓦造ノ墻壁ノ崩壊被害數ハ市内ニ一、一六四件郡部ニ二八五件ニシテ高サ六尺ヨリ九尺ノモノ多ク内七尺及八尺ノモノ最モ多シ。蓋シ此ノ類ノモノ多キガタメナリ。崩壊數一〇〇件以上ノ區ハ淺草區、麻布區、芝區及品川ナリ。之ヲ圖上ニ記入シテ分布ノ状ヲ見ルニ木造建物ノ場合ト甚シク異ルモノアリ。

芝、麻布ニ在リテハ高臺地ニ多ク淺草ニ在リテハ淺草公園南部ニ多シ。即チ木造建物ノ被害少キ區域ニ多シ。煉瓦造、石造ノ墻壁ノ在ル所ハ建物モ亦宏壯堅固ニシテ被害少カル可ク、此ノ點ヨリセバ分布ノ相反スルハ異トスルニ足ラズト雖モ木造ノ被害分布ト相反スルハ興味ナシトセズ。石造煉瓦造ノ墻壁ハ地盤ノ軟弱ナル個所ヨリモ比較的地盤硬キ個所ニ被害アリト云フコトヲ得。煉瓦造ノ被害分布圖ヲ作リ之ト對照

南葛飾郡	砂町 龜戸町 吾嬬町 隅田町 寺嶋町 請地、
散在的	町田町
被害大	被害中、又ハ少

スルニ亦同ジ。即チ山ノ手ノ高臺地ニ全潰ノ數多ク大破損少ク、下町ノ軟地ニ全潰ノ數少ク大破損ノ數多シ。其ノ狀牆壁ノ被害分布ト相似タリ。

擁壁及崖。擁壁及崖ノ崩壊數ハ市内七〇八件郡部一四〇件ニシテ崩壊件數一〇〇以上ノ個所ハ牛込、赤坂ノ兩區ニシテ麻布稍之ニ次グ郡部ニアリテハ淀橋邊ナリ、高臺地ノ起伏ト相伴フ。

煙突ノ被害統計ハ高サ七十五尺以上ノモノニ限ル。鐵管煙突トハ主トシテ錢湯ノ煙突ニシテ震害ニ依ルモノ甚ダ少ク區域ニ依ルノ差異甚シカラズ。煉瓦造ニ在リテハ震害ニ依ルモノ多ク、鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ安全ナルモノ多シ。

次ニ墓石ノ轉倒及移轉ノ狀ヲ見ルニ淺草、本所、深川ノ如キ木造建物ノ被害多キ地ニ在リテハ安全ノ個數ト轉倒又ハ移動セル個數ト略相等シク其ノ他ノ區ニ在リテハ轉倒又ハ移動ノ數ニ比シ安全ナルモノ甚ダ少シ。即チ木造建物ノ被害ト相反セルコト煉瓦造建物又ハ石造煉瓦造牆壁ノ分布狀況ト同一ナリ。地ノ硬軟ニ依リ震動週期ヲ異ニスルノ結果ニ歸スベキモノナルベシ。

## 五 被害分布ト地勢及地質

佐野博士ニ依レバ

(1) 水分多キ砂地及泥地又ハ埋立地、

芝 茂 布	區 名	町 名	舊 沼 河 池	埋 立 地	地 質	地 下 表 水 面
新 綱 町	三田四國町					
北新門前町 ノ一帶	流 舊 古 川 域					
	冲積層					
自二寸 至二〇寸 尺寸	自一尺 至二尺 尺寸	自一尺 至三寸 尺寸				

## (2) 硬軟地層ノ接觸スル所及斷崖ノ上、

ハ震度大ニシテ被害多シトセラレタリ。又

(3) 谷ノ如キ場所ニ於テハ地震波ハ屈折シ、反射シ、又干渉シテ甚ダ複雜ナル、又ハ大ナル波動ヲ生ズトハ斯道専門家ノ稱スル處ナリ。

今之ヲ山ノ手ノ集團的被害地ノ地勢ト地質トニ照シ考フルニ皆右ノ條件ヲ具備セザルハナク更ニ右ノ外谷合ナルガ故ニ、

(4) 概シテ土地濕浸ナルコト、

(5) 人爲的ニ貧弱ナル建物多キコト、

(6) 前二項ノ結果トシテ建物ノ土臺、柱脚等ノ腐朽ヲ來タルモノ多キコト、

ノ地勢上、地質上ノ必然的結果ガ之ニ加ハリテ茲ニ集團的被害ヲ形成セルモノト見ルコトヲ得。

今右ノ關係ヲ今村博士ノ震災豫防調査報告第七十七號ヲ參照シツ、之ヲ一表ニマトムルトキハ左ノ如シ。左表中地下水

面ノ尺度ハ實地調査ノ際實測セルモノナリ。

赤坂		新澤地	
牛込	水道町	田中ノ町	澤地
小石川	改代町	沼ノ埋立地	水田ノ埋立地
本郷 下谷	初音町 柳音町 根津八重垣 初音町ノ一 不忍池ト連 舊河川ノ跡	小日向町 吹音町 流舊小石川ノ域	(明暦) 沼田埋立地
	右同	右同	右同
	至七尺	自二尺至二寸七分 自三尺二寸	自一尺五寸至四尺五寸 自二尺七寸至四尺五寸
			自一尺五寸至三尺五寸

イニ之ガ原因ナルベシト雖モ亦一面ニ於テ表面ニアル冲積層ノ軟地ノ厚サガ其ノ原因ノ一ツタル如キ感アリ。換言スレバ相當廣キ範圍ニ涉ル軟地ニ於テハ地表下ニ在ル硬地盤（比較的ノ）ガ地表ノ震度ヲ左右スルコト恰モ山ノ手ノ臺地ガ谷地ノ震度ニ影響スルト同一ノ關係ニアルモノト思惟セラル、モノアリ。

復興局建築部ニ於テ大正十二年度後半ヨリ下町各地點ノ地質調査ヲ行ヒ本年五月末日マデノ調査ヲ基トシテ作成セルモノ附圖「東京地表及地下地質圖」ナリ。今此ノ地質圖ト被害分布圖ヲ對照シテ地下ニ於ケル硬盤ノ有無ト被害ノ分布トヲ述べン。（「被害分布圖」ト「地表地下地質圖」トノ對照圖參照）芝區三田四國町ハ一ツノ集團的被害地ナルハ前節ニ述ベタルガ如シ、此ノ一區域ハ海拔十米突以上ノ地ヲ臺地ト考フルトキハ他ノ集團的被害地ニ比スルニ必ズシモ臺地ト臺地トノ間ニ在ルモノト看做シ難シ比較的ニ平坦ナル區域ノ中央ニ在リ。

芝區烏森町ヨリ愛宕下町ヲ經テ宇田川町ニ到ル間モ亦連續シテ帶狀ノ被害アリ。地勢上ヨリ云ヘバ前記四國町ト同様ナリ。之ヲ地質圖ニ就テ見ルニ兩者トモ海水面下十五メートル又ハ二十「メートル」迄ハ硬盤ヲ有セザル所ニシテ兩側ニ洪積層及第三紀層ノ硬盤アリ硬地盤ハ一ツノ谷ヲ形成シ其ノ谷ノ粗密ノ相異アルハ局部的地質ノ相異及家屋構造ノ差異ハ大


ルベキカ。


下町方面ニ就キテ被害分布ト地勢トノ關係ハ主トシテ土地ノ硬軟ニ依ルモノナルベシ。例ヘバ淺草公園ノ南部、日本橋附近ノ如ク土地硬キ處ハ被害少ク本所深川ノ如キ土質軟弱ナル處ハ被害多シ。下町ノ如ク廣瀬ナル平地ニ於テ被害ノ分布ニ粗密ノ相異アルハ局部的地質ノ相異及家屋構造ノ差異ハ大

木造建物被害分布圖  
地表地下地質圖  
對照圖

Map showing the relation between the distribution of the damaged wooden houses and the geological structure of the concerned area.







神田區ニ在リテハ錦町及表神保町亦然リ。

日本橋區ニ在リテハ坂本公園附近及び芳町附近ハ亦同區内ノ他ニ比シテ被害多ク地下ノ狀況ハ前者同様ノ關係アリ。

日本橋區濱町箱崎町ハ被害アリ、マタ淺草公園南部ヨリ東北ヲ限リ轄然トシテ分布ノ狀ヲ異ニス、之ヲ地質圖ニ就テ見ルニ地下二十米突以上ニハ硬盤ヲ有セザルノ地ナリ。以上ハ地下ニ於ケル硬軟地盤ガ被害分布ニ影響スル例證ナリ。此ノ關係ヨリ本所深川兩區ノ分布ニ粗密ノ點アルノ理ヲ推スニ或ハ地下ノ硬地盤(比較的ノ)ガ其ノ因ヲ爲スニ非ズヤトノ疑ヲ起サシムルモノナリ。

郡部ニ在リテハ馬込村、大森、羽田、森ヶ崎等ノ被害地ハ海ニ近ク地勢上恰モ本所深川ニ比スペク、日暮里、三河島、千住、尾久、王子ノ被害地ハ隅田川ノ流域ニシテ地勢及地質上淺草ノ北部ヨリ本所深川ト連續シテ一帶ヲナセルノ地ナリ。

#### 六 被 害 統 計

府下ニ於ケル被害總棟數ハ五九、七四三棟ニシテ市内三五、八〇二棟、郡部二三、九四一棟、即チ六・四ノ割合ナリ。

市内ニ在リテハ非焼失區域ノ分、五、四〇八棟燒失區域ノ分、三〇、三九四棟、一ト六ノ割合ナリ。

被害別ハ附錄「統計」第一表ノ如ク、非焼失區域内ニ於テ全潰半潰相等シク、大破損ハ全潰ノ一・七倍ニ當ル、燒失區域

ニ在リテハ全潰半潰略相等シク大破損ハ全潰ノ六割五分ニ當ル、燒失區域ニ在リテハ大破損ノ程度ノモノハ當時ノ情況ヨリ推シ、實際數ヨリ少數ニ見誤リ數エラル、ノ虞アリト看做スヲ至當トスベキカ。

階層被害別ハ「統計」第二表ノ如シ、二階最モ多ク一階又ハ三階之ニ次グ、

在來ノ棟數ハ東京市統計年表ニ掲グル大正十年度末現在數ヲ基トシ、燒失區域ト非燒失區域トノ區分ハ各區中其ノ燒失面積ノ割合ニ依リ之ヲ按分セルモノナリ、

其ノ他、附錄「木造建物其ノ他工作物被害統計」ニ掲ゲタルガ如シ。

次ニ大被害地ノ被害比較ノタメニ、被害區域内ノ一地區ヲ限り、被害棟數、安全棟數、百分率、敷地一、〇〇〇坪ニ對スル被害棟數等ヲ求ムルニ左表ノ如クナリ。

被害地敷地面積トハ其ノ地區ノ面積ヨリ、公道、河川等ヲ除キタル面積ニシテ、在來棟數ハ各區全體ノ建物密度ヲ基トシ、其ノ地區内ノ在來棟數ヲ推定セルモノナリ。

山ノ手ノ各地區ヲ比較スルニ、被害總棟數ヨリ云ヘバ、芝區四國町ノ地區最モ甚シク、麻布森元町、及赤坂新町ノ地區ハ略同一ニシテ之ニ次ギ、牛込改代町及本郷根津ノ地區亦同程度ニシテ之ニ次ギ、小石川初音町ノ地區最モ少シ。

全潰棟數ヲ主トスルトキハ、麻布、赤坂ノ地區同一程度ニシテ最モ甚シク、芝ノ地區之ニ次ギ、牛込、小石川、本郷ノ地區ハ略同一ト看做シ得。


被害ノ密度ノ點ヲ主トスルトキハ、芝及麻布ノ地區最モ甚シク、本郷、牛込、赤坂ノ地區之ニ次ギ、小石川ノ地區最モ少シ家屋構造ノ優劣ヲ比スルニ、赤坂最モ可、芝之ニ次ギ、麻布、牛込、小石川、本郷ハ同一程度ニシテ稍劣レリ。


焼失區域内ノ各地區ハ被害ノ甚シキ小地區ヲ採レルヲ以テ、各地區相互ノ比較ニハ稍妥當ナラズト雖モ概括的ニ其ノ狀況ヲ知リ得ベク、山ノ手ノ地區トノ比較ヲ爲シ得ベシ。


郡部ノ地區ハ在來棟數ノ推定困難ナルヲ以テ其ノ被害棟數ト敷地一、〇〇〇坪ニ對スル被害棟數ヲ掲ゲタリ、他ノ地區トノ比較ニ多少便ナランカ。


芝 區				被 害 地				在 來				被 害 別 全 數 棟			
三 田 四 國 町				數 地 面 積				棟 數				安 全 計 大 破 半 全			
三 五 〇 坪				三 六 〇 坪				三 七 〇 坪				三 八 〇 坪			
麻布 區	森元町 区域	三 五 〇 坪	三 六 〇 坪	三 七 〇 坪	三 八 〇 坪	三 九 〇 坪	三 〇 〇 坪	三 一 〇 坪	三 二 〇 坪	三 三 〇 坪	三 四 〇 坪	三 五 〇 坪	三 六 〇 坪	三 七 〇 坪	三 八 〇 坪
安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全
三 五 〇	三 六 〇	三 七 〇	三 八 〇	三 九 〇	三 〇 〇	三 一 〇	三 二 〇	三 三 〇	三 四 〇	三 五 〇	三 六 〇	三 七 〇	三 八 〇	三 九 〇	三 〇 〇
備 考	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ										


赤坂區 新町、仲ノ一 区域				牛込區 柳町ノ一 區				小石川區 根津八重垣 一町區域				本鄉區 中ノ一 町ノ一 小區				深川區 富川町ノ一 小區				淺草區 千東町 一小區				域目ノ一 下谷區				龍泉寺町ノ 一小區域			
一 八 〇				一 〇 〇				三 五 〇				三 〇 〇				空 一 〇				二 〇 〇				一 〇 〇				一 〇 〇			
二 〇 〇				一 〇 〇				一 〇 〇				一 〇 〇				一 〇 〇				一 〇 〇				一 〇 〇				一 〇 〇			
安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全	安 全	計 大 破 半 全				
三 五 〇	三 六 〇	三 七 〇	三 八 〇	三 九 〇	三 〇 〇	三 一 〇	三 二 〇	三 三 〇	三 四 〇	三 五 〇	三 六 〇	三 七 〇	三 八 〇	三 九 〇	三 〇 〇	三 一 〇	三 二 〇	三 三 〇	三 四 〇	三 五 〇	三 六 〇	三 七 〇	三 八 〇	三 九 〇	三 〇 〇	三 一 〇	三 二 〇	三 三 〇			
備 考	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ	以下同 ジ			














神田區 三崎町三丁目ノ一小區		馬込村ノ		一 馬込村ノ		四 馬込村ノ		一 王子町ノ		二 王子町ノ		三 王子町ノ		一 一區域城		二 一區域城		三 一區域城		四 一區域城	
計	大破	半	全	計	大破	半	全	計	大破	半	全	計	大破	半	全	計	大破	半	全		
一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完		
一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完	一 完	二 完	三 完	四 完		
龜 戸 町 ノ	三 三 五 〇																				
一 區 域	二 九 二 〇																				
三 河 嶋 町 ノ																					
一 區 域																					
龜 戸 町 ノ	三 三 五 〇																				
一 區 域	二 九 二 〇																				
三 河 嶋 町 ノ																					
一 區 域																					

圖示セズ

## 七 被害分布ト火災

大地震ニ伴ヒ大火災ノ起ルハ當然ノ事トセラレ既往其ノ例

ニ乏シカラズ、發火原因ハ建物ガ倒潰セザルトキ薬品又ハ油類ノ容器ノ轉倒等ヨリ生ジタル例アレドモ概括シテ之ヲ考フレバ建物ノ全潰或ハ半潰ノタメ發火スルモノ多カルベク從テ被害甚シキ個所ニ發火場所ノ多カルベキハ豫想セラル、事ナリ、又被害大ナル區域ニ在リテハ屋根瓦ノ被害亦從ツテ大ナル可ク之等ハ全潰半潰ノ破壊建物ト共ニ防火力ヲ極度ニ失フ

故ニ被害區域ニ在リテハ火災延焼ノ又速ナルベキハ豫想セラル、事ナリ一面ニ於テ被害ノ大ハ人ノ消防能力ヲ奪フベシ、斯クノ如クニシテ火災ヲ大ナラシムベキハ當然ナリ。

今中村博士調査ノ「火災圖」ヲ見ルニ赤阪新町三丁目四丁目ノ集團的被害地ニ參ヶ所、神田神保町ノ大被害地ニ拾ヶ所、淺草公園北部ノ大被害地ニ貳拾ヶ所、本所區ニ於テ拾四ヶ所、ソノ中央ニ散在シ、深川區ニ在リテハ七ヶ所内五ヶ所ハ南部ニ偏ス、本所深川ヲ合スレバ貳拾壹ヶ所ニシテ全區域ニ散在スルノ狀況ナリ。

其他二三ノ發火場所アレドモ參ヶ所以上接近セルモノハア

ラズ。

之ヲ木造建物ノ被害分布圖ト比較スルニ被害分布ト發火場所ノ分布ト一致スルヲ見ル神保町ノ區域及淺草公園北部ノ大集團地ニハ發火場所又一區域内ニ集リ一團ヲ形成スルノ状ヲ呈シ、本所深川ノ如キ散在的被害地ニ於テハ發火場所亦全區域ニ廣ク散在ス、又中村博士調査ノ火災圖ニツキ延焼ノ等時線ヲ求ムルニ神保町及淺草公園北部ノ區域ハ九月一日午後三時迄ニ被害區域全部ヲ燒燼シ終ルヲ見ル、本所深川ノ午後三時ノ等時線ヲ畫クニ本所區ノ中部ハ一大塊ヲナセドモ他ハ發火場所ノ周圍ノ延焼セルヲ見ル、即チ被害ノ分布ト發火場所ノ分布ト從フテ延焼ノ等時線トハ同一性ヲ帶ブルモノト謂フ

コトヲ得ベシ。

右ノ點ヨリ考フル時ハ都市ガ完全ニ或ハ相當ナル點マデ耐震耐火ノ建物ニテ構成セラル、様改良又ハ進歩スル迄ノ期間ニ於テハ震火災ノ豫防ニ當リテハツニ木造建物ヲ耐震的ナラシムルヲ最モ肝要ノ事ト考フルモノナリ。

## 第二章 被害ノ状態

### 八 被害状態ノ概説

木造建物ノ震害ノ破壊状態ニ就キテハ既往ノ地震ニ當リ研究ト調査ハ完成セラレアリト云ヒ得ベク特ニ佐野博士ハ震災豫防調査會報告第八十三號(乙)第六章第一節「木造家屋ノ震害一般」ノ條下ニ震度ト災害トノ關係ヲ詳記シ被害状態ノ一般的性情ヲ述ベラレタリ、故ニ茲ニ今回ノ震災ニ於ケル被害状態ニ就キ概括的記述ノ必要ヲ認メザルモノナリ然レドモ記述ノ順序トシテ被害程度ノ輕キモノヨリ其ノ状態ヲ連記スレバ左ノ如シ(以下括弧内ノ數字ハ寫真番號ナリ)

#### (一) 屋根瓦ノ脱落

(二) 軸部ニ變動又ハ損傷ナク塗壁又ハ漆喰天井ニ龜裂ヲ生ジ又ハ剥落セルモノ(五一)(九二)土藏造ノ塗壁ノ剥落

(二〇)

木骨煉瓦造ノ煉瓦積ノ龜裂又ハ崩壊(五)(四八)(五六)

(三) 軸部ニ變動ヲ生ジ、梁、胴差、土臺、鴨居又ハ長押等ノ横架材ト柱トノ接合ニ弛ミ又ハ歪ミヲ生ジ爲メニ傾斜セルモノ、二階家ニ在リテハ階下傾キ階上ノ傾カザルモノ多ク、階上ノミ傾クモノ、階上階下共ニ傾クモノ、此ノ際筋違ノ折ル、モノアリ(一七二)

(四) 軸部(特ニ柱)ニ損傷ヲ蒙リ前記ノ各横架材(特ニ梁)ト柱トノ接合點(梁ト柱トノ仕口)ニ於テ柱ガ挫折シ又ハ柄ガ抜ケ出シタヌニ大イニ傾斜セルモノ(三三)(五九)

(五) 大傾斜シツ、建物全體ノ移動セルモノ、又ハ尙其ノ上基礎土臺ノ地中ニメリ込メルモノ、又ハ小堂又ハ小社殿ニシテ轉倒セルモノ(八〇)(八四)

(六) 軸部ニ大損傷ヲ受ケ、各横架材トノ接合點ニ於テ柱挫折シ、倒潰セルモノ。

二階家ニ在リテハ階下潰レ階上ハ被害少ク地上ニ立ツモノ、又ハ階下ヲ殘シテ階上ノ倒潰スルモノ、階上階下共ニ潰レシモノ。(三七)

以上ノ順序ハ之ヲ換言スレバ建物ノ倒潰ノ過程ナリト云ヒ得ベシ、震動ノ進ミ震度ノ増大ニ從フテ右ノ順序ニ於テ遂ニ倒潰スルニ到ル、其ノ土地ノ震度小ナルモノ又ハ建物ノ抵抗力ノ大ナリシモノハ右ノ階程中第一ノ被害ニテ終リシモノアリ、或ハ第二ノ被害ニテ終リシモノアリ、

震度大ナル地ニシテ而モ建物ノ抵抗力ノ少キモノハ被害ハ

進ンデ第四ノ状態ヲ經テ遂ニ全潰ニ終ル。

備ノモノ

(ホ) 防火壁類ノ崩壊ニヨルモノ

實地調査ニ當リテハ全潰セル建物ハ其ノ状態ヲ詳知シ得

ズ、或ハ取片ケラレ或ハ家根ニ覆ハレ或ハ階上ニ覆ハレテ最モ被害ノ大ナル個所即チ倒潰ノ致命的損傷アル個所ヲ詳知シ難シ、故ニ前記第四階程ニ在ル大傾斜ノモノニ就キ其ノ状態ヲ調査シテ之ヲ以テ倒潰建物ノ倒潰状態ヲ推論スルモノナリ

次ニ此ノ被害ノ状態ヨリ推シ、主トシテ被害ノ原因又ハ誘因ヲ爲セリト思ハル、モノヲ擧ゲ之ヲ區分スルトキハ概ネ左ノ四種ニ分チ得ベシ。

(四) 使用上ノ不注意 活荷重ノ過大  
以上ノ如ク之ヲ分ツト雖モ被害建物ハ右ノ内(一)(二)(三)ヲ併セタル結果ニ因ルモノ多ク右區分ノ一ツノ項目ニ該當シテ被害ヲ受ケタルモノハ少シ、今は等ニ就キ例證ヲ擧ゲテ少シク記述スベシ。

(一) 地盤  
(二) 腐朽  
(三) 構造ノ不備

(イ) 軟地盤ノタメ  
(ロ) 盛土ノタメ  
(ハ) 崖地ノタメ  
(イ) 土臺柱脚ノ腐朽ノタメ  
(ロ) 柱ト横架材トノ取合ノ腐朽又ハ弛緩  
(ハ) セルタメ

(一) 地形及基礎ノ不備  
(二) 柱細ク且ツ其ノ數少キモノ、間仕切少キモノ  
(三) 屋根ノ過重ナルモノ  
(四) 軸部ノ接合個所施工其ノ他ノ手法不備

(一) (ノ) 盛土ノ上ニ建テラレタル建物ノ被害ヲ受クルコト多キハ既ニ人ノ知ル所ナリ、先ヅ盛土ノ部分ハ地ノ震動ニ依リテ其ノ密着ノ度ヲ失ヒ振リ亂サル、状ヲ呈シ從ツテ地形基礎ノ沈下又ハ移動ヲ起ス、建物ニ興フル震動ハ全般的ニ或ハ局部的ニ衝動ヲ興フルコト大ナリ、比較的新ラシキ盛土ニ於

テ特ニ甚シク、盛土ノ斜面又ハ土留石垣ノ先ヅ亂レテ内部盛土全般ニ及ブアリ、故ニ建物ハ構造設備ノ上乘ナルモノ、新築建物等ニシテ亦此ノ災ニ會ヒタルアリ。

著シキ例ハ鶴見總持寺ニシテ境内上半分ハ、盛土ヨリナリ、盛土ノ部分ノ總受付ハ筋違折レ稍々傾斜シ、廻廊、水屋ハ倒潰シタリ、然ルニ切取部分ノ本堂其ノ他ハ被害ナカリキ、府下中野ニアル八千代生命保険株式會社社宅八棟ノ如キ亦好例ナリ、(後ニ詳記ス)

然レドモ盛土必ズシモ不可ナルニアラザル可ク、土質ト施工ノ點ニアルベシ、土ガ粘着性ニ富ミ舊地盤亦堅ク土留擁壁ヲ堅固ニシテ而モ建物ノ基礎ヲ深ク舊地盤ニ達セシメタルモノハ可ナルガ如シ、本郷春日町ニ於ケル市營住宅二十棟ノ如キハ四尺ノ盛土ヲナセルモノナレドモ何等ノ被害ナカリキ。

## (一六一)(一一〇一)(一一〇三)

(一ノ八)崖地ニ在リテハ震動ニ際シ地ハ其ノ安息度ヲ著シク減少シ地ハ安定ノ度ヲ失フガ故ニ崖ハ崩壊スルコトアリ、從ツテ崖上ノ家屋ハ被害ヲ受ク、其ノ現象ハ前記盛土ノ斜面ノ大ナルモノト見ルコトヲ得ベク其ノ關係同一ナリ芝高輪、三田町、牛込本村町附近ニ其ノ例ヲ見タリ、陸軍幼年學校銃工場亦此ノ部類ナリ。(三三)(九三)

(二)ノイ。土臺、柱脚ノ腐朽ニ依ルモノハ其ノ例多シ、山ノ

手ノ谷地ニ於ケル被害ノ十中ノ六七ヲ占ムルナルベシ、震動ニ當リテ一方ノ土臺及柱ハ其ノ直壓ノタメニ先ヅ容易ニ壓縮セラレ一方ノ柱ト土臺トハ其ノ接合力ヲ失ヒ建物ハ一方ニ傾斜ス一度傾斜セバ以後ノ破壊ノ進行状態ハ基礎ノ不同沈下ヲ起セルモノト同ジ、此ノ部類ニ屬スル建物ハ貧弱ナル安普請又ハ古キ建物、古材ヲ使用セル建物ニ多ク、又長屋建町家ニ其ノ例ヲ見ル、場所ハ到ル處之ヲ見レドモ概シテ濕浸ナル谷ニ多シ、思フニ本所深川ノ地ノ如キハ此ノ部類ニ屬シタルモノ多カリシナラン此ノ缺點ハ土臺ノ取替ト柱ノ注意深キ根繼ニ依リ救ヒ得ベシ、同様ナル長屋建ノ隣接セルモノニシテ根繼ヲ堅固ニシテ而モ建物ノ基礎ヲ深ク舊地盤ニ達セシタルモノハ可ナルガ如シ、本郷江差町ノ町家ニ三四ノ例ヲ見タリ。

## (二七)(六五)

(二)ノロ。古キ建物ニシテ仕口既ニ弛ミタル上、雨漏又ハ修繕ノ不行届ノタメ柱ト梁トノ仕口ニ腐朽又ハ乾朽セル個所ヲ生ジタルモノハ震動ニ當リ抵抗力少ク容易ニ傾斜シ遂ニ倒潰セルモノアリ此ノ部類ニ屬スルモノハ古家安普請ニ多クケレドモ亦洋風建築ニシテ外壁ヲ木摺打漆喰等ノ塗壁トナセルモノ又ハ土藏造ノ古キモノニ其ノ例ヲ見ル、即チ外壁ヨリ雨水ノ滲透ヲ受ケ乾燥不充分ナルガ如キ構造ニ之ヲ見ルナリ近來多ク行ハル、鐵網「コンクリート」壁ノ如キハ注意スペキモノ

ノ一ツナリ。(三)(二二八)

(三)ノイ。地形及基礎ノ不備ハ多ク軟地盤又ハ盛土ニ連關セル問題ニシテ被害ノ状況ハ既ニ述ベタルガ如シ。

(三)ノロ。柱細ク且ツ其ノ數少キモノハ從ツテ間仕切ノ數少ク或ハ間仕切ノ方向一方ニ偏シ建物ノ抵抗力少シ、タメニ被害ヲ受ケ傾斜シ易ク甚シキモノハ倒潰ス此等ハ普通ノ貸家建ノ二戸建以上ノ長屋ニ其ノ例多シ。

鐘樓水屋ノ如キ亦此ノ部類ニ屬スルト見做シ得。

(三)ノハ。屋根ノ過重ナルモノハ被害一般ニ大ナリトセラル瓦葺屋根ニ在リテハ瓦ノ脱落セルモノ、一部亂レタルモノ、瓦葺屋根ニ及ビタルベク、引掛棧瓦カ又ハ之ヲ野地ニ緊結全市ノ七八ニ及ビタルベク、引掛棧瓦カ又ハ之ヲ野地ニ緊結

(四七)

普通ノ建物ニ付キテハ屋根重キガタメニ建物ノ半潰又ハ全潰セリト断ズベキ例ノ多クヲ見ズ、是レ他ノ原因ノ併セ加ハレルト建物ノ個々ニ異ルガ故ニ比較ノ正ジカラザルガタメナリ、唯松澤村ニ在ル府立松澤病院ノ病舍ニ之ヲ見タリ、寫真(一四六)ニ示ス鐵板葺平家建ノモノ之ニシテ寫眞前方ニ布石ノ基礎見ユ、其ノ布石ノ個所ニハ鐵板葺ノモノト構造間取其他同一ニシテ屋根ノミ瓦葺ナリシ病舍アリテ倒潰セリト云ヘリ、明カニ屋根ノ重量ノタメガ原因ナリト断ジ得ベキモノナリ特種ノモノトシテハ小社殿、鐘樓、水屋、門ノ如キハ亦屋

根重キタメトス、寫眞(八七)(一〇六)ノ如キハ好例ナリ、

右ハ何レモ屋根瓦ハ引掛棧瓦葺ニシテ要所ハ針金ヲ用ヒテ緊結シアリ、故ニ震動ヲ受ケテモ瓦ハ脱落セズ、タメニ大ナル横力ヲ受ケテ震動ハ増大シ遂ニ横ニ倒レ或ハ轉倒ス一面ヨリ見ルトキハ瓦根ヲ緊結シタルノ結果ト云ヒ得ベシ之ヲ普通ノ住家ノ家根瓦ノ脱落セルモノニ付キテ考フルニ震動ノ途中ニ於テ瓦ハ脱落シ家根ノ荷重ヲ減ズルヲ以テ建物ニ加ハル横力ハ從ツテ減ゼラルベク、タメニ建物ノ軸部ニハ被害ヲ及ボサズシテ止ミシモノアルベシ、然レドモ瓦ノ脱落ニ由ル傷害アルガタメニ瓦ノ脱落ハ防止セザルベカラザルナリ

(三)ノニ。軸部ノ接合ノ施工及其ノ他ノ手法ノ不備ト断ズベキハ其ノ例甚ダ多シ被害建物中八九ヲ超ユベキカ、太神樂造筋達ナキモノモ亦此ノ部類ナリ。平家建ニ在リテハ柱ト土臺、柱ト梁トノ仕口ノ脱ケ出セルモノ多シ。

二階建ニ在リテ柱ト梁トノ接合點ニ於テ柱ノ挫折セルモノ多ク、主トシテ蔀梁ノ仕口ヲ中心ニシテ挫折ス(一九四)、長押ハ柱當リニテ横ニ裂ケタルモノ多ク筋達アルモノハ筋達折レテ建物ハ其ノ儘ナル例ヲ見タリ、筋達ガ建物ノ傾斜又ハ倒潰ヲ救ヒタルモノナルベシ之ヲ要スルニ仕口ニ於テ各材ヲ缺キ取ルガタメニ歸セザル可カラズ。(九一)(一〇〇)(一〇〇)

(三) (ホ)。防火壁ノ如ク木造ノ一部ニ石又ハ煉瓦ヲ混用セルモノニシテ其レガ誘因ヲナセル被害多シ、防火壁ト木造部ト相衝突シ防火壁ハ崩壊ヲ起シ木造部ヲ壓シ倒シタルアリ（一八五）（一八八）煉瓦煙突ノ屋上突出部ノ崩壊ノ如キ亦此ノ例ナリ、其ノ他寫眞（一〇四）（一〇九）ノ如キハ木造ト震動ヲ異ニセルノ結果ニシテヤガテ被害ヲ大ナラシムル過程ヲ示スモノナリ。

(四) 活荷重ノ過大ニ因ルト認ムベキ例ハ之ヲ多ク見ザリキ、本郷根津片町ナル某薪炭置場及ビ大崎ナル某社倉庫ノ如キ此ノ類ナリ。（一一一）（一三九）

### 九 被 害 の 特 説

次ニ各種ノ被害實例ニ就キ平面圖、構造概要及被害概要トヲ擧ゲ被害狀態ヲ記述スベシ。

第一圖及第一圖ノ二。八千代生命保険株式會社々宅。

本建物ハ同一構造ノモノ八棟アリ、疊及建具ヲ除キ全部完

成セルモノナリ、敷地ハ第一圖ノ二ニ示セルガ如ク西方ノ除土ヲ以テ東方ニ盛土セルモノナリ八棟中二棟ハ階上潰レ其ノ方向ハ一ツハ北方ニ（一五五）一ツハ南方ニ（一五七）向フ。

第五圖。赤阪新町ノ某住宅。

第四圖。麻布森元町ノ某住宅。

寫眞ニ示ス如ク妻側簾子下見板壁ノ押縁ハ建物ノ傾斜ヲ明示ス、傾斜方向ニ通レル壁多キト背面ノ葺卸シ下家トニ依リ支ヘラレタルモノト見ルベシ、二階倒潰ノ一過程ヲ示スモノナリ。

寫眞（一五六）ハ南方ニ潰レタルモノヲ上部ヨリ撮影セルモノナリ五棟ハ主トシテ北方ニ傾斜シ一棟ハ被害輕微ナリキ被害ノ原因ヲ考察スルニ。

(1) 敷地ガ盛土ニシテ蠟燭地形等特別ノ基礎工法ヲ行ハザリシコト。

(2) 階上ハ柱少ク且ツ開口大ニシテ間仕切少ク完全ニ南北ニ通ル壁體ハ一ヶ所ノミナルコト。

(3) 敷居鴨居ハ柄差トセズ單ニ突附ケ釘打ニナセル等施工粗雑ナルコト。

(4) 建具ノナキコト等ナルベシ。

第二圖。赤阪新町ノ某住宅。

是モ亦階上ノ全潰セルモノ、一例ニシテ大正十二年四月落成セルモノ、市街地建築物法ノ適用ヲ受ケタルモノナリ。

第三圖。麻布森元町某住宅。

寫眞ニ示ス如ク妻側簾子下見板壁ノ押縁ハ建物ノ傾斜ヲ明示ス、傾斜方向ニ通レル壁多キト背面ノ葺卸シ下家トニ依リ支ヘラレタルモノト見ルベシ、二階倒潰ノ一過程ヲ示スモノナリ。

ラン。

第六圖。麻布新網町某住宅。

階下大イニ傾斜シ階上階下トモ大被害アルモノ階上ハ一部潰ノ過程ヲ示スモノト云フベシ。

第七圖。麻布飯倉町某住宅。

階下傾斜シ柱ノ挫折又ハ離脱ヲ示スモノナリ階下全潰ノ過

程ヲ示スコト第六圖ト同ジ。

第八圖。赤坂新町某住宅。

壁體ニ直角ニ傾ケルモノ、一例ナリ。

第九圖。赤坂新町某住宅。

傾斜シテ隣家ニ支ヘラレタルモノ。

第十圖。赤坂新町某住宅。

以上三件ハ階上階下共ニ傾斜セルモノナリ。

第十一圖。麹町區内幸町某事務所。

間仕切無キモノ、一例ニシテ傾斜ニ止リシハ柱太キタメナランカ。

第十二圖。麻布新網町某住宅。

建物ハ品位上等ノモノニシテ大正十二年八月竣工セルモノニシテ地形モ蠟燭石建トセリ傾斜セルハ傾斜方向ニ通ル壁ナキニ依ルモノカ。

第十三圖。赤坂區新町某住宅。

大正十二年四月落成セシモノナリ壁體多キタメ倒潰ヲ免ル。

第十四圖。本郷片町某住宅。

二十五度傾斜セルモノニシテ土臺、柱ノ下部腐朽セルモノ好例ナリ。

第十五圖。麻布新網町ノ某住宅。

屋根平鐵板葺平家建ナレドモ明治初年ノ建築ニシテ腐朽又ハ仕口弛ミタルモノナリ。

十 雜 件

壁體ノ抵抗。被害建物四十五棟ニ就キ壁體ノ方向ト其ノ倒潰又ハ傾斜ノ方向トノ關係ヲ求ムルニ壁體（比較的長ク通ルモノ）ニ直角ノ方向ニ倒潰又ハ傾斜セルモノ三分ノ一ヲ占ム、此ノ事ハ壁體ハ大ナル抵抗力ヲ有スルコトヲ示スモノニシテ被害無キ家屋ノ小壁ノ隅々ノ破損又ハ軸部ニ變動ナキ建物ニ於ケル壁體ノ剥落ハ一面ニ於テ壁體ノ抵抗ニ由テ建物ヲ安全ナラシメ得タルモノト云ヒ得ベシ梁間ノ小ナル長屋建ノ桁行（長手ノ方向）ノ方向ニ倒ル、モノモ亦壁ノ抵抗ノ事實ヲ示スモノナリ各戸ノ間口小ナル長屋建ニ在リテハ表口裏口共出入口勝手口窓等ノ開口ナルコト多ク各戸ノ界壁ニ壁體ヲ有スルヲ例トス故ニ長手ノ方向ニハ抵抗スベキ壁體ヲ有セザルガタ

メニ梁間ノ方向ニ倒レズシテ長手ノ方向ニ傾キ又ハ倒ル、モノナラン。

町家ノ長家建ハ之ト反對ニシテ殆ド總テ道路ニ向ツテ傾ク此ノ理由ヲ考フルニ (1) 商店造ナルガ故ニ表口ノ開口大ナルコト (2) 柱少キコト (3) 軒廻リノ重量大ナルコト (4) 表ノ柱脚ノ腐朽シ易キコトニ因ルナルベシ。

傾斜又ハ倒潰ノ方位。市内ノ建物（町屋ヲ除ク）一三一棟

ニ就キ其ノ傾斜又ハ倒潰ノ方位ヲ求ムルニ別圖ノ通リニシテ東方北方東南方ノモノ多シ之ヲ地震ノ主要動ノ方向圖（今村博士ニ依ル）ト對照スルニ大體ニ於テ方向ヲ一ニス之ヲ推測スルニ北方ニ傾キタルモノハ北方ニ向フ最初ノ主要動ニヨリテ北方へ傾ク可ク致命的ノ缺點ヲ生ジタルモノトス可ク軟地盤、土臺、柱脚ノ腐朽等ノ缺點アルモノハ北側ニ傾キ順次其ノ傾向ヲ増シタルモノトス可キカ。

次ニ東方ニ傾ケルモノ、多キハ主要動第一回目ト第三回目

トヲ比較スルニ稍東廻ソノ傾向ヲ有スルガ如シ墓石等ノ移動ヲ檢スルニ廻轉ヲナセルモノハ多クハ東廻リナリ尙住宅ハ南面又ハ北面シ壁體ハ南北ニ通ルモノ多カル可ク南北ヘノ傾斜ニ抵抗スルコトヲ得ベキヲ以テ此ノ如キモノハ東方ニ傾キタリトス可キカ階數ト被害、被害建物ハ二階建ニ多ク一階又ハ三階ニ少シ三階建ニ少キヲ奇トス可キモ木造三階建ヲ造ルニ

當リテハ建築主モ大工モ相當注意シ構造材ヲ選ビ施工モ亦入念ニ爲スガタメト云ハザル可カラズ之ヲ以テ少シク構造施工ニ注意スレバ大イニ耐震的效果ヲ與ヘ得ルコトヲ知リ得ベシ牛込水道町ノ被害地ノ近ク、三階建ノ下宿屋及旅館ノ少シク傾斜セルノミニテ倒潰ヲ免レタル（一〇〇）又ハ三田四國町ノ被害地附近ノ三階建事務所及ビ四階建ノ旅館ノ無被害ナルアリ。（一一）（一三）

附記。本調査ハ當時警視廳保安部建築課職員、清水半次郎、足立宗四郎、兒玉顧太郎、日口國太郎、小長谷茂作、廣瀬六郎ノ諸氏ノ盡力ニ俟ツ處多シ、記シテ其ノ勞ヲ謝ス。

# 附錄

## 一、別表

木造建物其他工作物被害統計

目次

	第一表	第二表	第三表	第四表	第五表	第六表	第七表	第八表	第九表	第十表	第十一表	第十二表	第十三表	第十四表	第十五表	第十六表
	木造建物被害數	木造建物被害數	木造建物階層別被害數													
	調	調	調	調	調	調	調	調	調	調	調	調	調	調	調	調
	市內、郡部	市內各區別	各郡別	各區別	市內、郡部	市內各署別	各署別	市內、郡部	市內各署別	市內各署別	市內、郡部	市內各署別	市內各署別	市內各署別	市內各署別	市內各署別
	百分率															
上	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
上	崩壞牆壁及擁壁崖數調															
上	墓地内ニ於ケル墓石ノ移動轉倒數調															

第一表 木造建物被害數調

市 郡 合 計	郡 部				市 內				市 郡				市 內				被 害 別	
	四	三	二	一	四	三	二	一	合	半	全	大	半	全	大	半		
	計	階	階	階	計	階	階	階	計	破	潰	破	潰	破	潰	破	潰	
二六、四四	三三、〇三	一六、四二	六、五九七	一六、五九七	五、四〇八	三、二	三、三	三、二	二三、〇三六	七、九〇三	八、一九七	一四〇、八四〇	五、四〇八	一、四八七	一、四八七	一、四八七	非燒失區域百分率	
一	一	一	一	一	三、七	三、七	三、七	三、七	一	一	一	九六、三	三、七	一、七	一、七	一、七	燒失區域百分率	
三一、二九	九〇五	一	一	一	三〇、三九四	一八、〇三〇	一八、〇三〇	一八、〇三〇	三一、三九九	九〇五	一七五	四五九	一四九、五六九	三〇、三九四	二、五六八	二、五六八	二、五六八	燒失區域百分率
五九、七四	二三、九四	一八	六、七三	一七、一五〇	三五、八〇三	四、六	四、六	四、六	一	一	一	八三〇	一七〇	六、二	六、二	六、二	百分率	
一	一	一	一	一	三三、一三一	五、五六〇	一四九、〇五一	一四九、〇五一	五九、七四三	三三、九四一	八、六五	二九〇、四二九	一七二	一三五七	一三五七	一三五七	百分率	
一	一	一	一	一	一〇、九	七、五	八、三	八、三	一	一	一	八九〇	二一〇	三、九	三、九	三、九	百分率	

第百號丙上 木造被燒調査報告

一八

第三表 木造建物階層別被害數調 (市内非焼失區域ノ分)

損破大		潰半		潰全		被害別 區 名
四	三	二	一	三	二	
階	階	階	階	階	階	階
一	六	四〇	一	三〇	七	麹町
三	五七〇	八五	六	二一〇	四	神田
八	四六	四四	一	七三	一五	日本橋
二	二〇	三	一	六	三	京橋
一	八〇	八二	一	二五	四	芝
三	八九	三六	二	一九	六	麻布
一	二一	一	二	一	一	赤坂
一	二一	一	一	一	一	四谷
一	二一	一	一	一	一	牛込
一	二一	一	一	一	一	小石川
一	二一	一	一	一	一	本鄉
一	二一	一	一	一	一	下谷
一	三〇	四三	五	六五	三〇九	淺草
六三	九六六	一一四	九五	九六〇	一七五七	本所
一	二六六四	一九四五	一	二四九四	一六六九	深川
一	九〇〇	九四一	六三	九三	九四五	計
八八	六三三四	四七五八	一一〇一	六八三三	四五四四	
	一一〇			八〇二	七六三	
	一五四六		二	六六三	九	
	一一〇			七五	七六三	

同右 (市内焼失區域ノ分)

潰半		潰全		被害別 區 名
三	二	一	三	
階	階	階	階	階
一	六	四〇	一	三〇
三	五七〇	八五	六	二一〇
八	四六	四四	一	七三
二	二〇	三	一	六
一	八〇	八二	一	二五
三	八九	三六	二	一九
一	二一	一	二	一
一	二一	一	一	一
一	二一	一	一	一
一	二一	一	一	一
一	二一	一	一	一
一	二一	一	一	一
一	二一	一	一	一
一	三〇	四三	五	六五
六三	九六六	一一四	九五	九六〇
一	二六六四	一九四五	一	二四九四
一	九〇〇	九四一	六三	九三
八八	六三三四	四七五八	一一〇一	六八三三
	一一〇			四五四四

第四表 木造建物階層別被害數調  
 (府下非焼失區域ノ分)

被害別		原島摩摩立飾島摩原			葛多足豐多葛多足豐多			計		西北南南南北北豐莊	
郡名	被害別	一階	二階	三階以上	一階	二階	三階以上	一階	二階	三階以上	西北南南南北北豐莊
原	全	二六四	三〇	三四	一	五七二	一、七九	一、〇九〇	一	全	莊
原	同	一五五	三〇	一五	二	二、四三〇	三〇	三〇	二	階	豐
原	右	四五九	一六〇	三九九	三	五	一四	一、三三	三	階	北
原	(府下燒失區域分)	二三	一五	一五	四	八一九七	八	五七六	四	階	南
原	左	六四	三七	一七	五	五〇八〇	五	一、三七〇	五	階	南
原	漬	一七五	九三	八三	六	六九三七	一三	一、五三〇	五	階	北
原	大	一六	一六	一七	七	五七五四	四	一、三九〇	六	階	南
原	破	九三	八六	一七	一	一二三	一三	一、三〇	七	階	北
原	損	二七一	二四七	一四	三	三七	一	一、二六〇	八	階	南
原	損	二七一	二四七	一四	三	七九八〇三	四	一、一四三	九	階	北

損破大	
四	三
階	階
一	二
六	七
五	八
四	九
三	十
二	十一
一	十二
三	十三
二	十四
一	十五
四	十六
三	十七
二	十八
一	十九
五	二十
四	二十一
三	二十二
二	二十三
一	二十四
六	二十五
五	二十六
四	二十七
三	二十八
二	二十九
一	三十

第百號丙上 木造被害調查報告

第五表 木造全潰建物數調（市内焼失及非焼失區域）

本淺下本小牛四赤麻芝京日本神  
所草谷鄉川込谷坂布橋橋田

卷之三

11. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees.

三、卷三：秦漢魏晉南北朝

一四二 一四三

署名	被害別	階數	全潰	半潰	大破損	署名	被害別	階數	全潰	半潰	大破損
築地	新場	堀留	久松	外神田	西神田	錦町	日比谷	麹町	三二一	三二一	三二一
第百號内上	三二一										
木造被害調査報告	三二一										
青表山町	六本木	鳥居坂	高輪	高三	愛田	月岩	北紺島	月島	三二一	三二一	三二一
三二一	三二一	三二一	三二一	三二一	三二一	三二一	三二一	三二一	三二一	三二一	三二一
七二一	一八二	一三一	一七二	一三一	一三三	一三一	一三一	一三一	一三一	一三一	一三一

第七表 土藏被害數調（市内署別）

深計
四三二一 三二一
一五四
一元二
二六六
一九一七
一三四四
一一三〇
一三八七
一六五
二五二
四五三九
二六三〇

象	谷	坂	上	駒	本	大	富	早	稻	神	樂	四
湯	中	本	野	込	富	大	塚	坂	田	坂	谷	
三二一												
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
洲計	扇崎	西平	向島	原庭	太平	太相	七生	南町	元町	日本堤		
三二一												
一五四	一三一											
一元三	一三一											
二六七	一三一											





第十二表 崩壊墙壁及擁壁崖數調（市内ノ分）

安 計		火災 全	セ ル モ ノ	倒 潰
		一九〇〇	一三三三	四六
		一〇〇〇	六九、一	三五
		八〇	一一五	一
		一〇〇	一七〇	一三
		七五、三	一〇〇	七五、六

四 赤 麻 芝 京 日 麴 本 谷 坂 布 橋 橋 田 町		區 名	被 害 別	牆 壁
三	一	二	三	四
一	四	五	六	五
二	五	六	七	六
三	九	九	八	七
四	八	九	七	六
五	七	八	七	六
六	六	五	四	三
七	五	四	三	二
八	四	三	二	一
九	三	二	一	一
十	二	一	一	一

同右（郡部ノ分）

北 豐 莊 多 島 摩 原		郡 名	被 害 別	牆 壁
五	九	〇	七	一
二	八	二	一	一
一	一	〇	一	一
南	南	計	葛	牆
足	足	立	飾	壁
三	五	五	五	五
一〇	九	一	一	一
三	一	一	一	一

第十三表 崩壊墙壁及擁壁、崖數調（市内署別）

神 四 青 表 六 鳥 高 三 愛 月 北 築 新 堀 久 外 錦 西 比 谷 町		署 名	被 害 別	牆 壁
三	四	〇	六	九
二	七	三	四	五
一	八	一	九	一
九	三	一	九	一
洲	三	一	九	一
扇	四	一	九	一
西	五	一	九	一
向	六	一	九	一
原	七	一	九	一
太	八	一	九	一
相	九	一	九	一
七	一	一	九	一
南	一	一	九	一
日	一	一	九	一
象	一	一	九	一
谷	一	一	九	一
坂	一	一	九	一
上	一	一	九	一
駒	一	一	九	一
大	一	一	九	一
本	一	一	九	一
富	一	一	九	一
稻	一	一	九	一
早	一	一	九	一
富	一	一	九	一
坂	一	一	九	一
田	一	一	九	一
崎	一	一	九	一
橋	一	一	九	一
野	一	一	九	一
烏	一	一	九	一
庭	一	一	九	一
平	一	一	九	一
生	一	一	九	一
町	一	一	九	一
町	一	一	九	一
堤	一	一	九	一
湯	一	一	九	一
中	一	一	九	一
本	一	一	九	一
野	一	一	九	一
込	一	一	九	一
士	一	一	九	一
塚	一	一	九	一
坂	一	一	九	一
田	一	一	九	一
二	三	三	三	三
一	四	三	三	三
四	三	三	三	三
五	三	三	三	三
六	三	三	三	三
七	三	三	三	三
八	三	三	三	三
九	三	三	三	三
一〇	三	三	三	三
一一	一	一	一	一
一二	一	一	一	一
一三	一	一	一	一
一四	一	一	一	一
一五	一	一	一	一
一六	一	一	一	一
一七	一	一	一	一
一八	一	一	一	一
一九	一	一	一	一
二〇	一	一	一	一

**第十四表 崩壊牆壁及擁壁崖數調（郡部署別）**

署名	被害別	牆壁
品大世戸淀中瀧		
鴨谷野橋塚谷崎川		
一三六	三三五九	一八七
二一	三四空	一五
一〇	一二八	一三二五
計	千寺龜日南暮千住里住子	
二六五	三四五	一七三
一〇九	一	三一五
三	一	一

**第十五表 墓地内ニ於ケル墓石ノ移動轉倒數調（市内ノ分）**

區名	被害別	移動	輦倒	安全	計
赤坂	本布	橋田	橋	町	
一四五六二	三四一〇	五五九五	一	一	
三八五三	五〇三四二	六六八一	一	一	二〇五〇
三一八三	二〇一三	五〇一三	一	一	
六七二七	八四三〇	三一七四	一	一	五八五
四四一二	三二五三	七四九四	一	一	二六五
四四一二	一〇六七一	一	一		

**第十六表 墓石被害數調**

區名	被害別	移動	輦倒	完全	計
麵町	転倒數及完全數	移動	輦倒	完全	
二〇五〇					
五六五					
二五					
安被全	害	百分率			
三七六	三七三				

郡名	被害別	移動	輦倒	完全	計
葛	豐	多			
足	豐	多			
飾	立	島			
立	原	摩			
七四二	二六七九	三〇五七	一五二〇五	九三三八	一〇一三九
五四	二三九	一五二七	一四七七	二八〇三六	一六二三〇
七四九六六	二五三六	一六七〇	一三八三六	四四三五	一八〇九二
三八七四六	七五四四	一五九一	一五八三八	四六二三九	三六一九
一三一六四	一〇一三六	三三九〇	四一三四五	二八〇三六	一六七〇

同右	(郡部ノ分)	牛石	牛石	牛石	牛石
計		川所草谷鄉込川下本	本淺本牛	本淺本牛	一五
		一六六〇	五三九一	五三九一	一六二三〇
		七二三三	一六五七六	一六五七六	一六二三〇
		五三五	三三八三	三三八三	三六一九
		七二二	二三八三	二三八三	二八〇九二
		四七七六	三八九五三	三八九五三	三六四〇
		一〇六九五	五七三六	五七三六	四九一四〇
		一三七、四九六	三八三七二	三八三七二	四九、一四〇
		四五〇、一七五	一四、五〇三	一四、五〇三	四五、一四〇
		三一七、四三六	九六三三	九六三三	九六三三
		二一、一七三	八二六五九	八二六五九	八二六五九
		一一、一七三	四五、六〇九	四五、六〇九	四五、六〇九
		三一、七三六	二五、五七〇	二五、五七〇	二五、五七〇
		一一、一七三	三五、五九〇	三五、五九〇	三五、五九〇
		二一、一七三	一四、五〇三	一四、五〇三	一四、五〇三
		一一、一七三	二五、五九〇	二五、五九〇	二五、五九〇
		一三、七三六	九六三三	九六三三	九六三三
		一三、七三六	一四、五〇三	一四、五〇三	一四、五〇三

深 本 滅 下 本 小 牛 四 赤 麻 芝 京 日 神												
本												
田 橋 橋 橋												
計	石											
川 所 草 谷 鄉 川 达 谷 坂 布 橋 橋 橋	本	田	日	神	京	芝	麻	赤	牛	四	小	本
三一、六七七	五三、一九四	七、二七六	一	一								
一二、七四一	一四、一三三	三七、三九四	三一、九四六	三一、九四三	三一、九四二	三一、九四一	三一、九四〇	三一、九三九	三一、九三八	三一、九三七	三一、九三六	三一、九三五
一三、七四六	一〇、六九五	一四、五〇三	九、六三一	三六、一九	六、七二七	四四、一二一	三一、五三三	七四、九四二	一〇、六七一	一	一	
四五、〇一七五	三八、三七二	一四、五〇三	九、六三一	三六、一九	六、七二七	四四、一二一	三一、五三三	七四、九四二	一〇、六七一	一	一	
クク	安被全害											
二六、〇〇	七三、〇〇	四七、七三	五一、四六	四六、五五	五三、五五	六六、二二	一九、六四	八〇、一四	一四、〇〇	八六、六六	一八、四九	九七、一九
二六、三七	七三、七三	四六、四六	五一、四六	四六、五五	五三、五五	六六、二二	一九、六四	八〇、一四	一四、〇〇	八六、六六	一八、四九	九七、一九

## 二、焼跡聴取調書

### 焼失區域内（麴町區）

#### 木造建築物震災調査

一、麴町區三年町一番地巡查部長小林竹松氏ノ話ニヨレバ永田町二丁目二番地三番地附近ハ殆ンド新住家ニシテ半潰セルモノナク一部ノ屋根瓦剥落セル程度ニシテ星ヶ岡公園南側低地ニテモ同様ノ被害ナリシト。

因ニ三年町一番地ニハ全潰家屋二棟ヲ出スモ（南方ニ倒ル）此等ハ古材ヲ使用セル住家ニシテ第一震ニテ倒潰セルモノナリト。

尙山元町二丁目平河町二丁目及三丁目方面ニテハ表通ニハ大被害ナカリシモ裏側ニ古キ建物アリテ所々半潰セルモノヲ認メタリ。

一、麴町四丁目十二番地川田善一郎氏ノ談ニヨレバ同町四丁目及五丁目方面ハ古家屋ノ屋根瓦剥落シ壁ニ龜裂ヲ生ゼシ程度ニテ大被害ナカリシト。

一、同區上二番町二番地近澤義雄氏ノ談ニヨレバ同番地附近ハ東西ニ瓦ル低地ナルモ大被害ナク土藏ノ壁體ノ被害多ク普通住家ニシテ道路ニ向ツテ傾斜セルモノヲ少數認メタル

モ全潰セル家屋ハ認メザリシト。

一、震災當日自分（警視廳建築課兒玉技師）ノ經由セシ區域ニツキ記憶ヲ述テ参考トスレバ同區麴町一丁目同二丁目方面ニテハ主要震動ハ略南北ト推セラレ表通ニハ全潰家屋ヲ認メズ麴町一丁目二番地裏側ニ古住家ノ半潰セシヲ目擊セルノミニシテ石造及煉瓦造建物ニハ半壊或ハ大龜裂ヲ生セルモノアリシモ普通ノ木造家屋ニハ屋根瓦ノ剥落ト壁體ニ龜裂ヲ生ゼシ位ニシテ稀ニ道路ニ向テ十度乃至十五度位傾斜セルモノヲ認メタリ元園町一丁目ヲ北ニ向ヒ三丁目谷ヲ過ギテ五味坂ニ到レバ聖愛教會ノ煉瓦造半潰セシモ木造建物ニテ大被害ノモノヲ認メズ一番町十一、十二番地ニハ古キ家屋アリテ半潰セルモノヲ五棟位認メタリ一番町ヲ北ニ向ヒ井伊邸ノ門前ニ到レバ（西側）道路ニ面スル土藏二棟屋根瓦殆ンド剥落シ壁土ノ崩レ落チタルヲ目擊セリ其ヨリ三番町通靖國神社横ニ出ヅレバ南側牆壁所ニ倒潰セシヲ認メタリ同町電車通ニハ全潰家屋ヲ認メズ。

靖國神社境内ニ到レバ本殿及拜殿ニハ被害ヲ認メズ北側ノ圖書館（煉瓦造）崩潰シ遊就館（煉瓦造）ハ大破セルヲ認メタリ尙同神社前廣場ノ石燈籠（高サ約一丈胴ノ徑約一尺五寸）殆ンド倒レ居タリ（北ニ向ツテ倒レタルガ最モ多カリシト記憶ス）曉星小學校横ノ崖地ニ到ルマデ二合半坂邊

ニハ大被害ナカリキ尙同崖地ハ非常ニ危険ナリトノ豫想ニ  
反シ一ノ倒潰家屋ヲ認メズ唯其低地ニ古住家ノ倒潰セルヲ  
目撃セシノミ。

一、同區飯田河岸舟號地菊地新太郎氏ノ談ニヨレバ飯田町四  
丁目三十一番地所在飯田町停車場ハ壁體ニ龜裂ヲ生ゼル程  
度ニシテ大被害ナク飯田河岸一帶ハ全潰半潰等ノ家屋ヲ認  
メザリシト。

一、飯田町五丁目二十七番地川島朔造氏ノ談ニヨレバ同番地  
及同町三十一、三十二、三十三番地邊ハ小住家ニシテ古キ  
モノ六、七棟倒潰セリト此ヲ神田區三崎町一帶ノ大被害ニ  
比スレバ非常ニ輕微ナリシト。

一、飯田町三丁目十番地池田春三郎氏ノ談ニヨレバ同番地附  
近ノ普通木造家屋ニテハ屋根瓦少シク剥落シ壁ニ小龜裂ヲ  
生ゼシ位ナルモ古キ家屋ノ道路ニ向ヒテ全潰半潰セルモノ  
ヲ數軒認メタリト。

### (神田區)

一、神田區西神田警察署勤務警部補野口源五郎氏及吉村巡查  
ハ九月一日人命救助並ニ警戒ノ爲メ管内被害狀況ノ一般ヲ  
目撃セリトテ次ノ如ク語ル。

當管内ハ第一回ノ地震ニテ殆ンド全潰ノ状態ニアリ且ツ地  
震ト同時ニ十數ヶ所ヨリ出火シ第一回ノ地震起リシ時即九

月一日午前十一時五十八分頃ヨリ同日午後二時頃ニハ管内  
全部ヲ燒キ拂ヒシ如キ有様ニテ其ノ火足ノ早キ事ハ實ニ話  
ノ外ナリ其ノ状況ニ就キ次ノ如ク語レリ。

一番最初ノ火ハ高ク上ツタガ夫レカラト云フモノハ潰レタ  
家ノ下ヲ嘗ルガ如ク進ンデ行ツタ故全管内ヲ二時間ニシテ  
焦土ト化シマシタ其様子ハ實ニ世ガ滅シル様デアリマシタ  
第一震ト共ニ神田區三崎町三丁目一番地所在ノ日本「クリ  
スト」教會煉瓦造崩壊ス。

神田區三崎町三丁目一番地水道橋通リ竝ニ六辻即チ三丁目  
一番地附近一帶ハ全部全潰又ハ半潰ニシテ其方向ハ何レモ  
滅茶々々ニシテ恰モ益上ノ茶碗ヲ廻シ乍ラ倒セシ如キ有様  
ニテ道路兩側ノ建物ハ何レモ道路上ニ倒壊セシヲ以テ道路  
ヲ通行スル人ハ何レモ屋根ノ上ヲ通行セリト。  
神田三崎町一番地三崎館木造三階建ハ第一回ノ地震ニテ滅  
茶々々ニナリ。道路ヘ倒壊セリ。

同町一番地日本製氷會社ハ第一回ノ地震ニテ滅茶々々ニ全  
潰セリ。

神田今川小路一丁目一番地女子職業學校寄宿舎ハ第一回ノ  
地震ニテ全潰壓死者七十名程アリシト因ニ本建築物ハ粗雜  
ナルモノナリシト。

神田猿樂町一丁目一番地龍名館(旅人宿)ハ被害僅少焼失ス

神田區駿河臺甲賀町西神田署長官舍ハ地震ノ被害僅少ニシテ焼失。

一、吉村巡查ハ次ノ如ク語ル。

私ハ九月一日午後一時三十分頃人命救助ノ爲メ駿河臺電車通ヲ御茶水ニ向ヒ通過セシニ兩側ノ商店三軒程倒壊セリト東紅梅町正本教會「ニコライ」ハ第一回ノ地震ニテ塔屋墜落ト同時ニ巨鐘ノ重量ニテ地下へ深サ六尺位直徑九尺位ノ大穴ヲ穿テリト今尙其ノ痕跡ヲ認ム。

荷左記ノ各町ハ何レモ第一震ニテ滅茶々々ニ全潰又ハ半潰セリト。

神田區表猿樂町一帶

同 仲猿樂町一帶

同 今川小路二丁目

同 三崎町三丁目

一、神田區中猿樂町二十番地所在明治會館ノ事務員前田鶴三氏ハ次ノ如ク語ル。

明治會館ハ九月一日ノ第一震ニ前面ノ塔屋ガ前面ノ道路側ニ倒壊セシノミニテ一階二階ハ其儘ナリシガ第二回目ノ地震ニテ二階ノ東南側（公設市場ニ面セル側）ノ隅三尺位口ヲ明キシガ間モナク會館ヨリ裏十間程ノ家屋ヨリ出火セシメ逃ゲタル故其後不明ナリト。

一、西神田警察署廳舍ハ第一震ニテ建物ノ背面二三寸持上リ前面道路ニ傾斜セリト。

同署前小學校ハ被害僅少焼失セリ。

一、神田錦町警察署勤務荒川警部補及一巡查部長ハ次ノ如ク語ル。私共ハ第一回ノ地震後直チニ人命救助及警戒ノ任ニ當リ其ノ當時ノ被害狀況ヲ目擊セリト。

神保町三番地（東洋キネマ）ハ通路ノ中央（三間）ヘ向ツテ突出倒潰セリト壓死者二者。

一、道路兩側ノ商店ハ何レモ道路ヘ三、四尺突出傾斜セリト。

一、又表神保町四番地ノ通り（幅九尺位ノ道路）ノ建物ハ何レモ半壊全壊ナリシト就中同町四番地（牛肉商）二階建家屋ハ道路ヘ突出シテ通行ヲ遮斷セリト壓死者二、三名。

一、表神保町十番地大通リニ面セル四戸長屋（二階建）ハ前面道路ノ中央以上マデ突出倒潰セリト。

一、表神保町十番地日下部ヨキ（戸主）ハ次ノ如ク語ル。

私ハ營業ガ旅人宿デアリマスガ第一回ノ地震ニ家ガ前面道路（南）ヘ倒レマシタ（道路ヘ約四間突出）ソシテ客一名壓死致シマシタ故ソレヲ掘出スニ全力ヲ盡シテ居リマシタ爲ト火足ノ早カツタ爲ニ僅カニ身ヲ以テ免ガレマシタト涙ヲ流シテ語ル。

(日本橋區)

30

一、日本橋區濱町三丁目一番地町會副會長庄野又兵衛氏ハ九月一日第一回ノ地震ト同時ニ火災起リタルヲ以テ町會役員及青年團ヲ指揮スベク町内各所ノ被害狀態ヲ目擊シタリトテ次ノ如ク語ル。

町内三丁目建物ハ何レモ道路ノ中央ニ倒潰シ一時ハ通行モ出來ナカリシト又水道鐵管破裂シ且又地割レノ個所アリシト。

路上龜裂ヲ生ゼシ個所次ノ如シ。

濱町三丁目一番地ほ號通リニ長九尺位幅一尺以上深不明

濱町三丁目一番地に號通リニ長二間位幅一尺位深不明

濱町三丁目一番地に號通リニ長六尺位幅一尺位深不明

又濱町三丁目一番地に號通リ伊藤太郎氏ノ住宅(三階建)ノ如キハ東北ノ方向ニ回轉シテ倒壊シタリト又此邊ニハ

壓死者ナカリシ如シ。

一、日本橋區箱崎町四丁目一番地十五號地ニ住居セル人力車業親方船津松次郎氏ハ其當時町内ノ警戒ニ任ジ土州橋通り

ノ被害ヲ目撃セリトテ次ノ如ク語ル。

箱崎町四丁目大通リノ兩側家屋ハ何レモ歩道ニ向ツテ約六尺位突出倒潰セリ。

又同町四丁目一番地砂商木造三階建家屋ハ大破セシノミ。

又此町内ニハ家屋倒壊ノ爲メ壓死者二名ヲ出セリト。

此附近ハ平家及二階家屋ノミ多カリシガ震災ノ被害トシテハ一階家ノミ多カリシ如シ該平家建ハ何レモ明治以前ノ建築ニシテ命數既ニ盡キタルモノト推定セラル尙二階家屋ノ被害ハ大破損ナレドモ修繕可能ノ見込有リシ程度ノ如シ。以上ノ被害ヲ推定スルニ半壊若クハ大破ノミ多カリシモノト思ハル。

一、日本橋區北島町二丁目十四番地ニ住居セル消防手木倉徳次郎氏ハ次ノ如ク語ル。

私ハ此町内ノ消防手ナルヲ以テ第一回ノ地震ヨリ町内ノ警戒ニ任ジタルヲ以テ各所ニ涉リ其被害狀態ヲ目擊シタリト。

北島町一、二丁目及馬場通り附近ノ建物ハ大多數歩道ニ參尺位突出シ道路ノ兩側ニ倒壊セリト。

又一部ノ建物ハ倒壊セズ只大破セルノミ。

尚氏ハ語ル倒壊セシ家屋ハ何レモ明治以前ノ建物ニシテ命數盡キ居レリト。

以上ノ實見談ヨリ推定スルニ此邊ハ大破損又ハ倒壊家屋多カリシト思ハル因ニ木倉氏ハ此地ニ三十年間以上居住シ居リシト。

以上ノ目擊談ヲ綜合考察スルニ倒壊ノ大破損相半ス。

一、日本橋新場橋警察署勤務吳服町派出所員高橋巡查ハ次ノ

如ク語ル。

私ハ九月一日應援トシテ當派出所へ參リマシテ管内ノ警戒ニ付キマシタ故各建物ノ倒壊及破損狀態ヲ目撃セリト。

元大工町九番地東京信託株式會社ノ木造三階建ノ二階ガ道路ノ中央へ倒レテ一時ハ通行出來ザリシト此町内ハ一般建築物一階、二階建多カリシガ倒潰家屋少クシテ半潰及大破セシ家屋多カリシト。

前記實話ヲ綜合推定スルト此町内及其附近ハ半潰及大破多カリシ如ク思ハル。

一、日本橋區本銀町二丁目十二番地消防手小泉馬之助氏ハ次ノ如ク語ル。

私ハ地震突發ト同時ニ町内及其附近ノ人命救助並ニ警戒ニ活動致セシ故家屋ノ被害狀況ヲ目擊セリト。

本銀町一、二丁目ノ建物ハ震災ノタメ倒潰セシモノナシ。只二丁目一番地寶文館ノ土藏露路ニ倒壊シ（北ノ方向）要路ヲ閉鎖セリト。

又同町横井合名會社ノ土藏ノ外壁剥落セシ位ニテ一般建物ハ半壊若クハ大破セリト。

依テ案ズルニ此邊一帶ハ震災ノ被害僅少ナリシ如ク推定セラル。

### （京橋區）

一、京橋區日吉町一番地小野チヨ氏ノ談。

此ノ附近明治初年ニ建築セシ煉瓦造約七割ニシテ木造トシテハ甚ダ少ク又此等ノ倒潰シタルモノナシト。

一、同區南鍋町二丁目一番地若代仁三郎氏ノ談。

附近煉瓦造一棟倒潰セシノミニシテ概シテ被害ヲ認メズト。

一、同區新肴町六番地棚谷龍藏氏ノ談。

附近ニハ大ナル被害ヲ認メザリシト。

一、同區因幡町一番地中村正二郎氏ノ談。

附近四階建石造家屋倒潰シ爲ニ木造二階建三棟平家一棟倒潰セリ因ニ松川町五番地ニハ壓死者七人アリタリト。

一、同區南鍛冶町十一番地溝口幸次郎氏ノ談。

同十一番地煉瓦造倉庫一棟倒潰シ壓死者一名アリシト。

同氏地震當時交番ニ馳セ付ケ種々警戒ニ當リシ際十、十一番地南横町七番地附近道路ニ倒潰セシモノ三棟ヲ認メタリト又大工町一番地ニ一戸倒潰セリト。

一、同區南横町十八番地齋藤作太郎氏ノ談。

南横町八番地附近平家及二階家道路ニ倒潰セリト又桶町十番地附近二階家道路ニ倒潰セリト。

一、同區本村木町三丁目二番地中村龜吉氏談。

大鋸町原町通ニ於テ倒潰セシ家屋アリ壓死者二名ヲ出セリト。  
ニハ可ナリ倒潰セシ家屋ヲ認メズト又和泉町裏通

一、同區南鞘町交番警官澤田佐平次氏ノ談。

氏ハ當時附近警戒ノ任ニ當リ十七、十八番地附近ニ倒潰セシ家屋三棟ヲ認メタリト又和泉町二棟裏家小路ニ倒潰シ爲ニ壓死者十名ヲ出セシト。

一、同區龜島町二丁目十八番地堀田八郎氏ノ談。

水谷町五番地家屋倒潰シ一名壓死セリト又龜島町二丁目十  
八番地石造二棟倒潰シ附近家屋ハ多ク道路ニ傾斜セリト。  
一、同區本港町一丁目一番地太田又三郎氏ノ談。

稻荷橋ヲ過ギテ丸ノ内ニ避難ノ途中多少ノ傾斜ハ認メタル  
モ道路等ニ傾斜セシ家屋ヲ認メズト新港町一丁目裏ニ於テ  
ハ半潰セシモノアリシト。

一、同區新港町一丁目三番地宮根光次郎氏ノ談。

氏ハ延焼迄附近ヲ巡視シ漸ク免カレザルヲ見水上署ニノガ  
レタリト當時附近ニ半潰セシ家屋ヲ認メズト。

一、同區新港町一丁目三番地岡野精次郎氏ノ談。

當時附近屋根瓦脱落シ可ナリ傾斜セシノミト。

一、同區新港町四丁目二番地伊藤善之助氏ノ談。

當時道路ニ倒潰セシ家屋ヲ認メザルモ傾斜セシモノ可ナリ

アリシト。

一、同區入舟町四丁目五番地裏野克氏ノ談。

同町四丁目五番地同四丁目三番地附近道路ニ面シ倒潰セシ  
モノ四、五アリ又傾斜セシモノ多カリシト。

一、同區木挽町二丁目十四番地益川榮藏氏ノ談。

同町三丁目十二番地通三棟道路ニ面シ或ハ之ニ反シ倒潰セ  
リ一棟ハ木造二階人造石壁ナリシト他ハ土藏造及石造ナリ  
シト。

一、同區築地町二丁目五番地山口吉太郎氏ノ談。

明石町ニ避難ノ際同番地附近ニ二階建家屋四棟及四戸長屋  
(二階)小路ニ倒潰シ負傷者二名ヲ出シタリト。

一、同區築地町二丁目二十五番地村上善藏氏ノ談。

同番地ニ二階建八戸長屋前面道路ニ倒潰セリト。

一、同區築地町一丁目十番地森田吉五郎氏ノ談。

同二十七番地堀越商會煉瓦造建物道路ニ平行シテ倒潰シ爲  
ニ隣家二階家ヲ倒潰セリト又同町一丁目十番地ニ五戸長屋  
一棟其他二棟小路ニ倒潰シ又同自動車々庫ニ二階建垂直ニ潰  
レタリシト。

一、同區南小田原町三丁目十番地柴崎文之助氏ノ談。

同所ニ二階四戸建一棟平家小路ニ倒潰シ壓死者二名出シタ  
リト又同所六番地小路ニ倉庫一棟倒潰セリト。

一、同區南飯田町十番地岡村達次郎氏ノ談。

同番地ニ面セル小路及大通ニアリシモノ何レモ道路ニ平行シテ倒潰セリト。

一、同區築地南飯田町六番地栗山市太郎氏ノ談。

同地二階建四戸長屋一棟小路ニ平行シテ倒潰セリト又附近傾斜セシ家屋三、四棟認メタリト。

一、同區月島仲通四丁目四番地山崎源佐氏ノ談。

附近平家六戸建長家小路ニ面シ大傾斜シ之ニ向フ側ハ小路ニ反シ傾斜セリト仲通三番地ニアリテハ二階建三棟道路中央部迄倒潰セリト。

一、同區月島仲通三丁目十番地杉村吉之助氏ノ談。

三號地ニ避難ノ際附近ニ二階建六戸長屋道路ニ倒潰セシモノヲ認メタリト。

一、同區月島西仲通四丁目十番地竹下仙太郎氏ノ談。

同十二番地二階建一棟垂直ニ潰レシト。

一、同區月島東仲通四丁目八番地中村留吉氏ノ談。

三號地避難ノ際四丁目六、八番地通ニ半潰二棟東仲通十、

十一番地通四棟垂直ニ倒潰シ居レリト又其前方ニ二棟階下ノミ潰レシト。

一、同地月島通四丁目二番地山田市郎氏ノ談。

同地三二階建二戸長屋道路ニ反シ倒潰セリト。

一、同區月島東仲通九吉田時次郎氏ノ談。

附近概シテ被害少カリシモ地割ヲ生ジ砂及水ヲ湧出シ高サ三尺ニ及ベリト。

一、同區月島通九丁目七番地市川甚太郎氏ノ談。

住吉神社前ノ道路ニ五棟倒潰セリト以上ハ二階建ニシテ第二震ニ倒潰セルモノナリト。

一、同區月島通二丁目六番地淺谷小市氏ノ談。

月島通二丁目五番地四戸長屋五棟半潰セリト内貳棟ハ道路ニ傾斜セリト。

因ニ以上ノ居住者ナキ家屋ナリシト。

(芝 区)

一、芝區三島町七番地中尾福太郎氏。

同氏家屋倒潰シ屋根ヲ破壊シテノガレントセシモ附近家屋道路ニ倒潰シ通行不能トナリカロウジテ屋上ヲ經テ赤十字病院ニ避難セリト壓死者及負傷者數名出シタリト以上三島町六、七番地通。

一、同區三島町六番地辻瑛氏。

同氏赤十字病院ニ避難ノ際三島町六、十九番地通ノ如キハ十九番地側ヨリ九番地ノ方向ニ二階家三棟道路ニ倒潰シ又同三番地ヨリ二番地道路二棟倒潰シ爲ニ交通全ク杜絶セリ荷物等搬出ニ屋上ニ板橋ヲ架シノガレタリト一時非常ナ混

雜ヲ來タシタリト。

家屋アリシト。

一、同區宇田川町三十番地小川寛氏。

附近本木洋品店ノ煉瓦倉庫倒潰シタメニ倒潰セシ家屋三棟

アリシト尙同所ニハ生埋トナリシ者十名アリシト。

一、同區柴井町二十二番地鈴木ウタ氏。

柴井町二十一番地ヨリ二十二番地道路ニ向ヒ三階建家屋倒

潰シ爲ニ避難路ヲ失ヒ三階家屋ヲ越テ電車通ニ辛ジテ避難セリト此ノ附近商店多ク煉瓦倉庫等ノ倒潰ニヨリ被害又甚大ナリシト。

一、同區愛宕下町四丁目一番地佐藤幸太郎氏。

當時柴井町及愛宕町四丁目一番地ハ道路ヲ挿ミテ家屋殆

ド倒潰シ通交全ク杜絶セリト愛宕町三丁目同四丁目通り及

露月町柴井町ノ道路ニ倒潰セシ家屋ヲ認メザリシト。

一、同區愛宕下町四丁目一番地淺野藤七氏ノ談。

當時鹽竈神社ニ避難セシ際二筋目通ニ倒潰セシ家屋ナカリ

シモ三筋通ノ如キハ家屋道路ニ倒潰シ通行全ク不能ナリシト。

一、同區愛宕下町四丁目一番地柴田啓次氏ノ談。

當時商用ニテ櫻田本郷町ニアリ震災直チニ引き返シ櫻川小

學校附近ヲ通過セシニ道路等ニ倒潰セシ家屋ナキモ傾斜セ

シモノヲ可ナリ認メタリト同番地裏通ニ四、五棟倒潰セシ

一、同區愛宕下町四丁目一番地上村了三郎氏ノ談。

附近三棟道路ニ倒潰シ交通不能ナリシト。

一、同區愛宕下町三丁目一番地安部清氏ノ談。

附近交通ニ支障ナシ重ニ裏長屋ニ倒潰セシモノ二棟アリシ

ト。

一、同區愛宕下町三丁目四番地吉野アサ氏ノ談。

三番地四番地通倒潰セシ家屋ヲ認メザリシト。

一、同區露月町十七番地渡邊龜吉氏ノ談。

當時露月町通兩側ハ殆ンド倒潰シ交通全ク杜絶セリト由ツ

テ裏口小路ヨリ表電車通ニ避難セリト。

因ニ此邊ニテ壓死者數名ヲ出セリト。

一、同區愛宕下町二丁目四番地内匠矢五郎氏ノ談。

源助町通倒潰セシ家屋ヲ認メズト只愛宕下町二丁目四番地

ニ石造倉庫一棟道路ニ平行シ倒潰セシト。

一、同區芝口三丁目十四番地水谷健三氏ノ談。

當時電車通ニ避難セルモ其際電車通ニ倒潰セル家屋ヲ認メ

ズト又裏通ニモ之ヲ認メザリシト。

一、同區露月町二十番地小林吉次郎氏ノ談。

露月町電車通ニ只一棟倒潰セルノミナリシト。

一、同區柴井町十番地根岸安兵衛氏ノ談。

二十、十、十一兩側電車通ニ三階建二棟、二階建五棟、十番地側ニ八棟道路中央部迄倒潰シ電車軌道ヲ餘スノミナリシト。

一、同區明舟町十三番地木口留吉氏ノ談。

同地ハ地震火災同時ニ起リ氏ハ專ラ防火ニ勤メ當時十三、十二、十一、十五、十四番地附近ヲ通過セシモ家屋ハ少ク傾斜セシノミニテ甚シキ異狀ヲ認メズト唯十一番地隅角倉庫ノミ道路ニ平行シ倒潰セリト。

一、同區明舟町十九番地大石義一氏ノ談。

氏ハ地震ト同時ニ屋外ニ飛び出シ虎門方面ニ難ヲ避ケントセシモ前面道路兩側家屋（二階平家）倒潰シ爲ニ交通困難ナリシト附近ニハ古家屋可ナリ多カリシト。

一、同區明舟町二番地落合權八氏ノ談。

裏側住家倒潰セシノミニシテ電車通等ニ傾斜セシ家屋ヲ認メザリシト。

一、同區西久保櫻川町十七番地神山貫一氏ノ談。

附近ニ火災起リタルニヨリ附近ノ狀況具ナラザルモ西櫻川小學校附近ノ十七戸長屋三棟約大半小路ニ倒潰セリト而シテ西久保通ニ二棟道路中央迄倒潰シ居レリト。

一、同區南佐久間町二丁目十八番地野島信次郎氏ノ談。

當時濱離宮ニ避難ノ際避路等ニ倒潰家屋ヲ認メザリシト。

一、同區兼房町十七番地藤巻安次郎氏ノ談。

當時屋外ニ避難セシモ附近ニ大ナル被害ヲ認メザリシト。

（赤坂區）

一、赤坂區田町二丁目十四番地筒井長藏氏ノ談ニヨレバ田町

二丁目、二丁目、三丁目、四丁目及新町一丁目、二丁目、三丁目一帶ハ震動甚敷ク到ル處ニ家屋倒潰或ハ半潰シ倒潰セル家屋ノ屋根上ヲ逃レ去リシ者モ少カラズ表側ノ家屋ハ抵道路ニ向ツテ倒潰シ通行容易ナラズ砂塵濛々トシテ半町位ノ距離ノモノハ分明ナラズ一日午後零時二十分頃ニハ田町四丁目邊ヨリ發火シ同二時過ニハ新町三丁目邊ヨリ發火セシニヨリ避難ニ忙ハシク詳細ニツキテハ明カナラザルモ其被害ハ殘存セル新町三丁目邊ヨリモ烈シカリシト記憶シ居レリト。

一、同區田町五丁目七番地高橋久米藏氏ノ談ニヨレバ同氏ノ家屋ハ全潰セザルモ全面道路ニ向ツテ約十五度傾斜シ屋根瓦剝落シ壁ハ殆ンド振落サレシト尙道路ノ對側ナル同町五

丁目九番地等ノ家屋ハ北ニ向ツテ（道路ニ平行）倒潰セリト。

一、同區田町五丁目十八番地先山王下臨時巡查派出所所詰田畠巡査ノ談ニヨレバ同氏ハ震災後直ニ田町五丁目ヨリ七丁目及溜池町方面マデ巡視セシニ田町方面ハ藝者屋及待合等ノ

華奢な建築物多キ故カ道路ニ向ツテ倒潰セルモノ頗ル多ク塵煙シキリニ上リテ歩行ニ困難ナリシト。

又溜池町電車通ノ南側ハ殆ンド全潰或ハ半潰ノ状態ニテ倒レザルモノハ多ク相互ニ傾キ合ヒテワズカニ其形ヲ保テルモノニシテ之ヲ新町三丁目附近ノ被災状態ニ比較スレバ一段ノ甚シキヲ思ハシムルト而シテ同電車通北側ハ幅九尺深サ約八尺ノ溝アルニヨリ震動殊ニ烈シキモノト察セラル、

モ對側建築物ノ被災状態ニ比スレバ其ノ程度輕微ナリシト即チ溜池町三十一、三十二及三十三番地等ニハ全潰半潰多カリシモ三十、三十四、三十五番地等ニハ所々ニ大破損ヲ出セシニ止マリシト。

一、同區田町七丁目二番地山本嘉市氏ノ談ニヨレバ同番地ニハ二棟道路ニ向ツテ全潰セルモ其他ハ小傾斜或ハ壁體ニ大龜裂屋根瓦剥落ノ程度ニ止マリシト。

尙同氏ハ同番地前面道路ニテ小兒ヲ背負ヒ居タルニ第一震ノ時身體ノ平均ヲ失シテ轉倒セリト。

同地方面ノ震動ノ大ナリシヲ察スルニ足ル。

一、同區田町七丁目十一番地岩井某氏ノ談ニヨレバ同番地及同町一番地ニテハ道路ヲ挾ンデ七棟ノ家屋倒潰セリト。

一、同溜池町五番地永峰隆氏ノ談ニヨレバ同町電車通南側ハ北側ヨリモ全潰家屋多ク同地前面道路ニ步行中ナリシ一婦

人ハ三尺位ノ距離ニアル電柱ニ凭リ掛ラントスルモノ能ハザリシト同方面ノ震モ大ナリシト思惟セラル。

一、同區溜池町一番地渡邊完氏ノ談ニヨレバ同町二番地ノ家屋三棟西側ノ道路ニ向ツテ倒潰セリト。

一、同區葵町二番地東伏見宮邸北側石壠（崖地ニアル高サ約八尺厚サ約一尺）ノ北側道路ニ向ツテ倒潰セルヲ見ル。

（本郷區）

一、本郷本富士警察署管内本郷區金助町派出所赤池巡查ハ地震後直チニ管内（前記派出所）ノ被災状況ヲ實查目擊セリトテ次ノ如ク語ル。

當派出所管内ハ被災僅少ニシテ大體ニ於テ大破損又ハ傾斜位ノ程度ナリシト。

本郷區金助町五番地住宅ハ約二十年位ヲ經過セル建築ニシテ頗ル貧弱ナリシヲ以テ第一回ノ地震ニ於テ直チニ全潰セリト。

本郷區新花町三十四番地土藏ハ外壁剥落シ道路中央（三間位）迄突出セリト。

新花町八十九番地土藏ハ道路中央へ倒潰セリト。

新花町七十二番地煉瓦壠（高六尺）ハ前面道路へ倒壊ス。

新花町九十七番地煉瓦壠（高九尺厚二枚）ハ前面道路へ倒壊セリト。

金助町二十七番地住宅ハ半潰セリト。

一般ニ建築物ノ傾斜方向ハ北ナリシト。

新花町九十八番地先地下ヨリ噴水セリト。

新花町八十八番地長陽館（旅人宿）三階建ハ被害皆無ニシテ僅カニ壁ノ龜裂ヲ見シ位ニ止ルト。

一、本郷區本富士署管内切通坂町派出所員小林巡查ハ九月一日當務ナリシヲ以テ震後直チニ前記派出所管内被害ノ狀況ヲ實查セリトテ次ノ如ク語ル。

本郷區湯島小學校木造三階建ハ被害僅少。

湯島天神社ハ被害ナシ。

天神町二十九番地所在二階建木造（下宿屋）ハ被害ナシ。

天神町四十九番地モ右同斷被害ナシ。

同町五十一番地モ同斷。

此管内ハ割合ニ被害僅少ニシテ壁ニ龜裂ヲ見ルノミ。

一、本郷區本富士署天神町巡查派出所員篤巡查、石堂巡查ハ震災當時ノ被害ヲ目擊セリトテ次ノ如ク語ル。

下谷西黒門町十六番地住家ハ建物ノ外壁（化粧煉瓦）全部剝落セリト。

天神町三丁目一番地櫻湯ノ塀ハ全部倒壊セリト壓死者一名。

天神町二丁目二十八番地長屋（四戸建）ハ南方へ大傾斜ス

傾斜ハ一般ニ南ノ方向ナリシト。

天神町三丁目六番地（萬世軒）三階建物ハ被害ナカツシ。

天神町三丁目六番地（都鳥）三階建ハ被害ナシ。

天神町三丁目六番地（生光亭）右同斷。

一、本郷本富士署管内湯島二丁目派出所中村巡查ハ震災後直チニ其管内ヲ一巡シ當時ノ被害ヲ目擊セリトテ次ノ如ク語ル。

當管内ニハ潰家一戸モナシ。

湯島一丁目十八番地住宅後方ヨリ高サ十尺位ノ土塊家内ニ押入リタリ。

同町十四番地住宅モ亦土塊入リタレド人畜ニ被害ナシ。

湯島（電車通）ノ土塀ハ約八十間道路へ倒壊セリ。

當管内建物ノ傾斜方向ハ概ネ南方ナリ。

一般ニ壁ノ龜裂又ハ傾斜位ニ止マル。

一、本郷區東竹町五番地湯淺榮藏氏（青物商）ハ九月一日ノ災害ニ就キ目擊セリトテ次ノ如ク語ル。

東竹町附ニ近ハ潰家ハ一戸モナシ。

渡邊裁縫女學校ハ被害僅少。

此町ノ附近被害ハ僅カニ壁ノ龜裂又ハ屋根瓦ノ剝落位ニ止ルト。

地震後直チニ管内ノ被害調査竝ニ人命救助ノ爲メ一巡シ其ノ被害ノ程度及狀況ヲ目撃セリトテ次ノ如ク語ル。

五軒町十六番地商店ハ南方ニ道路ヘ六尺位突出倒潰セリ。此町ノ被害ハ甚ダ僅少ニシテ其ノ程度ハ壁ノ龜裂又ハ瓦ノ脱落位ナリ傾斜建物ハ大體ニ於テ南又ハ北ノ方向ナリ。

一、本郷本富士署管内元町派出所中村疊三巡查ハ地震後直チニ管内被害調査ノ爲一巡シ其ノ狀況ヲ目撃セリトテ次ノ如ク語ル。

當管内ハ倒潰家屋ナク被害程度ハ大體ニ於テ大破損又ハ傾斜ナリ。

元町一丁目二十三乃至二十四、五番地ニハ傾斜セル家屋アリ。

元町一丁目一番地松平頼壽氏邸ノ煉瓦塀ガ歩道ヘ約一尺位突出崩壊セリ。

元町一丁目十三番地ニ高サ十二尺位ノ煉瓦塀道路ヘ三尺位崩壊突出セリ。

元町一丁目二番地小柴病院敷地内ニ直徑六尺深六尺位ノ落セル所アリ。

元町一丁目一、二、三番地先道路長十五間位幅三尺位神田川ヘ向テ落下セリト。

元町一丁目七番地先ノ道路長サ十五間位深一尺乃至三尺位

断層セリト。

一、神田明神社主平田氏ハ災害ノ程度又ハ狀況ニ就キ次ノ如ク語ル。

當神社ハ震害甚ダ僅少ニシテ左記ノ通リナリト。

岩組ノ獅子南西ヘ倒ル。

本殿及社務所ハ被害ナシ。

高十尺幅五尺方（富士神社）倒壊セリ。

因ニ神田明神ハ震害僅少ナリシモ火災ノ爲メ全部鳥有ニ歸シタリ而シテ御神體ノミ僅カニ搬出スルヲ得シト。（重量十六貫有リト）

### （下谷區）

一、下谷區上車坂町五十五番地加藤啓太郎氏ノ談ニヨレバ同區上車坂町下車坂町及萬年町二丁目邊ハ屋根瓦所々剝落シ壁體ニ龜裂ヲ生ゼシ位ノ程度ニテ全潰家屋ヲ認メザリシト尙同區上車坂町五十七、五十九番地ノ岩倉鐵道學校ノ門柱（煉瓦造ニシテ一枚半角高サ約一丈）ニハ龜裂ヲ認メズシテ同敷地周圍ノ煉瓦壁ニ小龜裂ヲ生ゼシノミ又同敷地内ノ大谷石積倉庫屋根瓦ノミノ被害ニトゞマルヲ以テ察スルニ此ノ邊ノ震度ハ大ナラザルガ如シ。

一、同區坂本町三丁目根岸變電所（煉瓦造三階建）ノ壁體龜裂ハ東西ノ兩側ニ生ジ南北ノ側ニハ認メラレズ。

一、同區坂本町四丁目十三番地板羽常次郎氏ノ談ニヨレバ此ノ近傍ノ土藏ハ概ね壁剥落シ普通家屋ニテハ屋根瓦ノミノ被害ニ止マリシト。

一、同區金杉上町二番地高杉利三郎氏ノ談ニヨレバ坂本町四丁目ノ小被害ニ反シテ金杉上町一帶ハ震動甚敷全潰半潰ノ家屋多ク其方向ハ殆ンド道路ニ向ツテ倒潰又ハ傾斜セシ様見受ケタリト。

一、同區金杉上町十二番地清水淺太郎氏ノ談ニヨレバ附近ニハ全潰半潰多ク同番地ノ家屋ハ大抵露路（南東）ニ平行シテ將棋倒トナレリト。

一、同區坂本町四丁目殘存建物ト同區金杉上町ノ殘存建物ヲ比較スルニ金杉上町ノ方屋根瓦ノ被害一層甚敷ヲ見ル之ニヨリテ燒失區域内ノ坂本町ヨリモ金杉上町方面ノ震度大ナリシヲ推定スルコト難カラズ。

一、下谷區三輪町二十一番地皆川龜太郎氏ノ談ニヨレバ同町六十六、六十七、六十八番地ニ於テ平家建四棟東北ニ向ツテ倒潰セシガ同番地ヨリ北方ニハ大ナル被害ヲ認メザリシト。

一、同區金杉下町百九十一番地關根莊太郎氏ノ談ニヨレバ番地附近ニハ半潰多ク其大部分ハ道路ニ向ツテ傾斜セリト。

一、同區金杉下町百四十九番地小菅覺次郎氏ノ談ニヨレバ此邊ニテハ土藏ノ壁土殆ンド剥落シ普通ノ住家ニシテ屋根瓦ノ被害及壁體ノ小龜裂位ニ止マリ同番地ニ小住家一棟半潰セリト。

一、同區入谷町三百十一番地古田博氏ノ談ニヨレバ同地附近ニハ比較的古キ住家多ク道路ニ向ツテ半潰又ハ大傾斜セルモノ少カラズ。

一、同區入谷町百五十五番地正覺寺ハ幸運ニモ火難ヲ免カレ焦土ノ中ニ從前ノ姿ヲ殘セリ訪ヒテ其當時ノ模様ヲ聞クニ附近ハ一般ニ全潰半潰多ク同寺ノ山門ハ南ニ向ツテ倒潰シ本堂及庫裏モ亦同方向ニ約十五度傾斜セシヲ復舊修繕ヲ施セルモノナリト。

一、同區龍泉町十二番地中塚利一氏ノ談ニヨレバ附近一帶ハ小住宅多ク構造材モ比較的ニ良シカラズ道路ニ向ツテ倒潰セルモノ多ク被害少ナルモノニテモ屋根瓦ハ全部剥落シ壁體ノ龜裂等ハ免カレザリシト。

一、同區入谷町七十五番地正燈寺住職ノ談ニヨレバ境内ノ本堂及庫裏等全部南方ニ向ツテ倒潰シタリト。尙同境内ニアル井戸水面ハ地盤下約一尺五寸ナリ此等ノ事實ニヨリテ察スルニ同地附近及龍泉寺町一帶ハ地盤軟弱ニシテ震度大ナルガ如シ。

一、同區入谷町三百八十二番地中根賢太郎氏ノ談ニヨレバ附近ハ一般ニ全潰殆ンドナク屋根瓦剥落シ壁體ニ大龜裂ヲ生

ゼシ程度ナリシト尙萬年町方面ニハ大被害ナキガ如ク山伏

町邊ニハ道路ニ向ツテ傾斜セル家屋ヲ所々ニ見受ケシト。

一、同區坂町八番地森田義平氏ノ談ニヨレバ同町及上野南大

門町邊ハ表通ノ家屋ハ瓦ノ剥落位ノ被害ナルモ裏側ニハ古キ小住家アリテ所々ニ全潰半潰ノ家屋ヲ認メタリト。

一、同區中御徒町巡查派出所詰大高巡查ノ談ニヨレバ同町一丁目二丁目方面ニハ倒潰家屋ヲ認メザリシト。

一、同區御徒町二丁目十三番地中木長次郎氏ノ談ニヨレバ御徒町一丁目二丁目及竹町一帶ハ土藏石造等ハ全部倒潰シ古住家所々ニ半潰或ハ全潰セルヲ認メシモ普通ノ木造家屋ハ屋根瓦剥落シ壁ニ小龜裂ヲ生ゼシ位ノ程度ナリシト。

一、同區御徒町二丁目十番地御徒町小學校ノ煉瓦塀高サ約七尺厚サ一枚ノモノ中央部崩潰セル跡アリ。前記中木氏ノ談ニヨレバ同小學校ノ被害ハ屋根瓦ノミニ止マリシト。

一、同區車坂町五十二番地餐庭光三郎氏ノ談ニヨレバ車坂町及御徒町三丁目方面ハ所々ニ古住家倒潰セシモ普通ノ住家ハ瓦剥落シ壁ニ大龜裂ヲ生ゼシ程度ニテ南稻荷町一帶モ亦之ニ劣ラザル被害ナリシト。

尙電車通ノ北側北稻荷町方面及中御徒町四丁目下谷町及上野三橋町一帶ハ全潰家屋ハ認メラレズ所々ニ道路ニ向ツテ大傾斜ヲナセルヲ認メシト。

#### (淺草區)

一、淺草南元町警察署勤務小關巡查部長ハ九月一日第一震後直チ二人命救助並ニ警戒ノ爲メ通過セシ各町被害ノ狀況ヲ次ノ如ク語ル。

淺草南富坂町附近ハ被害僅少ニシテ大破損又ハ小破損位一般ニ北方ニ傾斜ス。

道路ヘ約六尺程突出セリ壓死者一名。

同北富坂町十七番地十二戸長屋(平家)ハ第一震ニテ北方ニ倒壊シ前面道路ヘ約三尺突出シ居レリ因ニ此建築物ハ約四十年前ノ建築ナリ此町ハ小破損多ク被害ノ大ナルモノナシ同新福島町二十二番地木造二階家ハ北方ニ半潰セリ同町同番地ハ何レモ北方ニ倒壊シ道路上ニ約三尺位突出セリ但シ同町全家屋中僅カノ被害アルノミ他ハ土藏ノ龜裂位ナリシ負傷者二名。

壽町通リニテハ半潰家屋四五戸アリ何レモ平家及二階家ニシテ倒潰方向ハ西ニシテ何レモ前面道路ヘ三尺乃至四尺位突出セリ其他ハ大破損小破損家屋ノミ。

駒形町五十七番地所在家屋ハ第一震ニテ前面歩道へ約一尺突出倒壊セリ其他ハ斜傾及小破損位ニシテ更ニ被害ヲ受ケザル三階建アリ卽チ左記ノ通り。

駒形町十番地木造三階建被害僅少

同二十六番地本莊又吉所有三階家屋被害ナシ

同三十一番地東海銀行木骨煉瓦造三階被害僅少

一般ニ同町ハ西北方ニ倒壊又ハ傾斜ス。

南元町警察署廳舍木骨煉瓦造二階建ハ被害ナシ。

一、南元町警察署書記關谷氏ハ次ノ如ク語ル。

私ハ九月一日第一震ト同時ニ机下ニ身ヲヒソメテ居タ所ガ自分ノ頭上ノ机ガ南方ヘ倒レタリト。

一、南元署小關部長ハ次ノ如ク語ル。

九月一日午後五時頃隅田川一尺五寸位増水ス。

九月二日午後一時ヨリ二時ノ間ニ藏前高等工業學校附近五六寸ノ浸水アリ。

一、淺草七軒町警察署勤務井田警部補ハ九月一日第一震後直チニ管内被害調査並ニ人命救助ノ爲メ管内一部ヲ調査シ其ノ被害狀況ヲ次ノ如ク語ル。

榮久町七番地龍寶寺ハ東西ヘ分裂倒壊ス。

森下町百二十六番地住宅ハ北方ヘ倒壊セリ。

榮久町六十三番地商家ハ腰折レ全潰ス。

北清島町五十三番地所在報恩寺ハ高五十尺以上ノ大建築ナレドモ最近修繕ノ際瓦ハ一枚毎ニ銅線ヲ以テ土留木ニ結束セシヲ以テ一枚ノ瓦モ脱落セザリシト。

松清町四十番地東本願寺ハ北側ノ屋根瓦全部落下セリ。

前記倒壊建物ハ何レモ古材ヲ使用シタル古キ建築ナリ。

一般ニ傾斜又ハ倒壊方向ハ北東ナリシト。

一、淺草象潟署勤務五味田警部ハ九月一日第一震後直チニ署

長ニ隨行管内ヲ巡視被害ノ狀況ヲ次ノ如ク語ル。

象潟町小松橋通リ十番地附近ノ建物ハ第一震ニテ前面道路へ倒壊突出シ道路ヲ閉鎖セリ一般通行者ハ道路上ノ家根上ヲ步行セリ。

千束町三丁目五十五、五十一、五十二、五十番地附近ノ住家ハ何レモ南方道路上ニ倒壊セリ。

千束町二丁目二百四十一、二百四十二、二百四十九、二百五十一二百五十四、二百六十二、二百六十五、二百六十八番地附近ノ建物ハ何レモ道路ノ中央迄突出倒壊ス尙此町内ハ全潰家屋多數アリシト。

十二階下千束町二丁目十四—十六番地附近家屋ハ何レモ全潰セリ。

左記ノ地ハ比較的被害僅少ニシテ半潰傾斜位ナリ。

千束町二丁目百四十六、百四十二、百四十三、百三十九

百三十八、百三十七。

同町三丁目一十一。

北仲町、北表町、東仲町附近。

馬道七丁目。

淺草公園。

仲見世附近。

倒壊、半潰、傾斜ノ方向ハ一般ニ北東ナリシ。

十二階ハ直下ノ劇場、觀客席、樂屋、舞臺上ニ一大音響ト  
共ニ崩壊シ壓死者多カリシト方向ハ東南ナリ壓死者百九名  
一、淺草日本堤署勤務巡查中尾宗太郎氏ハ九月一日警戒竝ニ  
人命救助ノ爲メ管内ノ被害ヲ目撃シ次ノ如ク語ル。

元吉町十二番地ノ住家ハ全潰セリ。

淺草町四十五番地附近住家ハ電車通リヘ約六尺突出倒壊セ  
リ方向ハ東。

淺草町七十五番地附近ノ家屋モ右同斷。

玉姫町七番地附近家屋ハ全潰家屋多シト。

吉野町附近電車通りハ被害僅少ナリシ。

吉野町及龜岡町附近ハ全潰家屋稀シテ被害比較的僅少ナリ

今戸町八十番地住宅ハ道路ヘ向ツテ全潰シ道路ヲ閉鎖シ通  
行出來ザリシ。

龜岡町二丁目七十二番地ハ垂直ニ潰レタリ。

全潰家屋ハ何レモ甚ダ古キ建物ニシテ命數盡キタル感アリ  
一、日本堤署勤務田澤巡查ハ其ノ當時交通ノ當務ニシテ左記  
被害個所ノ状況ヲ目撃セリト。

玉姫町百十三番地長屋ハ道路ヘ向ツテ約二間位突出倒壊セ  
リ其ノ方向ハ西北ナリ。

玉姫町八十五番地住家ハ道路ヘ約一間位突出東方ヘ全潰セ  
リ。

玉姫町百二十四—百七番地ノ家屋ハ滅茶々々ニ全潰セリ玉  
姫町百三十一番地日本護謨製造株式會社ノ石垣(高約三間)  
ハ崩壊シテ附近家屋ヲ押潰シ其ノ附近ヲ將棋倒シトナセリ  
東京市職業紹介所竝ニ玉姫町百二十六番地五號長屋ト記憶  
セルハ建物ノ兩妻煉瓦ナリシヲ以テ其レノ崩壊ニ依リ垂直  
ニ押潰サル。

又幼稚園ハ木造家屋ナリシモ兩東ヘ廻轉ノ傾向ニテ倒壊ス  
玉姫町八十二番地商家ハ南西ニ倒壊セリ。

玉姫町百十三番地先ニ幅四寸位深サ不明長サ十間位ノ龜裂  
アリ。

此附近ノ建物ハ概ネ東南方ヘ全潰半潰傾斜セルモノ多シ。  
一、日本堤警察署管内吉原仲ノ町派出所員巡查小松甚内氏ハ  
其當時立番勤務ナリシヲ以テ被害状況ヲ目撃セリトテ次ノ  
如ク語ル。

廓内ハ第一震後僅五分位デ京町二丁目六番地ヨリ出火シ且震災ノ爲メ一帯砂塵天ニ冲スルガ如キ有様デ活動困難ナル上ニ火災ノ爲メ被害調査モ僅々三四十分位ノ範囲デ極メテ狭イモノデス、因ニ吉原ハ出火後約二時間位ニシテ焦土ト化シタ。

京町一、二丁目ハ一見八分通リ全潰シ殘リ二分ハ半潰ナリ京町二丁目通兩側家屋ハ全部前面道路ニ向ツテ五指ヲ組合セタルガ如ク全潰セリ通行者ハ皆屋根上ヲ歩行セリ。

仲ノ町通リニテハ全潰稀ニシテ僅ニ傾斜家屋アリシノミ。

京町一丁目一番地二、三番地ノ家屋ハ被害僅少ニシテ同町四番地ヨリ十番地所在ノ家屋ハ何レモ道路ヘ全壊セリ其狀態ハ前記京町一丁目ト同一ナリシト。

又同町十三、十五、二十七、三十二番地所在家屋ハ前面道路ヘ突出全潰シ通行困難ナリシ。

同町十六番地所在家屋ハ巡查派出所横ニ全潰シ道路ヲ閉鎖ス。

角町ハ全潰五分半潰三分位傾斜二分位ナリシ。

#### (本所區)

ニ當ルベク町内ノ被害状況ヲ視察セリ。  
此町内ハ倒壊家屋少ク大破損ノ程度デ現ニ私ノ家等ハ瓦一枚落チズ(引掛棟瓦ナリシ)  
一丁目通リノ兩側ニ有ツタ商家ノ一部ガ道路中央ニ突出シテ倒壊通行困難ナリシ但シ此等ハ既ニ命數盡キタルモノ、ミナリ壓死焼死共約三百人。  
一、本所相生警察署管内林町派出所員鈴木巡查ハ當日(九月一日)第一震ト同時ニ受持管内ノ警戒ニ當ツタ故其當時ノ被害程度ヲ目擊シタリトテ次ノ如ク語ル。  
當管内ハ潰家多カリシモ道路ヘハ倒レズ通行ニハ支障ナカリシト、倒壊又ハ傾斜ノ方向ハ區々ナレドモ概ネ西方ノモノ多カリシ。

同町在東京市變電所ハ震災ノ被害ナシ。  
死者三百名以上(壓死焼死共)

一、本所相生警察署江東橋派出所勤務吉田巡查ハ當日警戒ノ任ニ當リ被害ノ状況ヲ目擊セリトテ次ノ如ク語ル。

私ノ住居ハ永倉デ有マス町内ノ全潰戸數ハ約二十戸半潰戸數ハ百戸位有マシタ其ノ方向ハ東北ノモノ多カリシ道路ノ兩側建物ハ歩道上ヲ越ヘテ車道ヘ倒レタ故一時ハ通行モ出来マセンデシタ死者ハ壓死者二十名其他約二百三十名。

一、本所區林町一丁目三番地ニ居住ノ橋場清吉(町會長)ハ其ノ當時ノ被害状況ヲ次ノ如ク語レリ。  
私ハ第一震ト同時ニ青年團在郷軍人ト協力シテ町内ノ警戒

震ト同時ニ町内ノ警戒人命救助ノ任ニ當テ當時ノ被害狀況ヲ次ノ如ク語ル。

町内ハ第一震ト同時ニ十二三戸ノ倒壊家屋アリ概シテ人道ニ倒タルヲ以テ通行モ出來ザリシ。

壓死者十五名。

✓ 緑町四丁目二十四番地附近ハ第一震ニテ水ト砂が噴出セリト。

同四丁目二十九番地所在赤羽某(製罐業)ノ住宅兼作業所ノ木造三階建ハ被害僅少ナリシト因ニ本建物ハ五六年前ノ建築ナリ。

一、相生署管内兩國驛派出所員高木巡查ハ九月一日補缺勤務ニテ警戒ノ任ニ當リ其ノ被害ノ狀況ヲ目擊セリトテ次ノ如ク語ル。

當管内ハ被害僅少ナリシ只傾斜セシ家屋ハ夥敷クアリ方向ハ南西最モ多シ。

派出所前三階建木造家屋ハ被害僅少ナリシ。

一、本所原庭警察署勤務高等係宮崎巡查ハ公用ニテ外手町ヘ

出張中ナリシヲ以テ被害ノ狀況ヲ目擊セリトテ次ノ如ク語ル。

町内四十五番地ノ一部商家及住家ハ何レモ第一震ニテ道路ヘ三間程突出倒壊セリ又同町六十五、六番地附近ハ歩道ヘ

六尺位突出シテ倒壊シ九十五番地住宅(一戸長屋)ハ道路ヘ向ツテ倒壊シ一時ハ通行出來ザリシト。

同町建築物ノ倒壊又ハ傾斜ノ方向ハ種々ナリシモ概シテ北東ノ方向ナリシト。

同町ノ倒潰家屋ハ約三百戸半潰家屋約三百戸ニシテ其ノ最モ甚シキハ同町九十四、六十、七十番地

壓死者ナク負傷者約五十名。

一、原庭警察署勤務高等係宮崎仲衛氏ハ次ノ如ク語ル。

番場町ニテハ平家割合ニ多ク建築物ノ六割位ヲ占メ第一震ニテハ被害僅少ナリシモ第二震ニテ多ク倒潰家屋ヲ出セリト。倒潰家屋ハ何レモ道路ニ六尺位突出セリト。

二階家ハ最近建築セルモノ多ク平家ハ何レモ三十年位ヲ經過セルモノナリト。

尙地割ノ個所左記ノ通

番場町十八番地 長サ約十間 幅約四寸 深サ約一尺  
因ニ右地割ヨリハ一時噴水セリト。

同町九番地

長サ約四間

幅二寸

深サ約一尺

一、本所區松倉町一丁目三十三番地巡查佐藤平四郎氏ハ次ノ如ク語ル。

同所及同町二丁目七番地ニ於テハ二階建家屋道路ニ四尺乃至六尺突出倒潰セリト。

一、本所區柳島梅森町九十二番地高橋清造氏ハ次ノ如ク語ル。

梅森町前面ノ川ニ面セル商店ハ一戸モ倒潰セズ只僅ニ道路

ニ二尺位突出半潰セルモノ數棟認メタリト。

因ニ同所前面道路ニハ長サ約十間幅約三尺深サ約一尺ノ地割ヲ生ジタリト。

一、本所區太平町新甫寛實氏ハ次ノ如ク語ル。

町内ニテハ倒潰家屋僅少ニシテ大破損及半潰家屋多ク傾斜ノ方向ハ概シテ北ニ向フモノ多カリシト。

同町所在報恩寺ハ今ヲ去ル二百五十年前太田道灌ノ菩提寺トシテ建立セラレシ由ナルガ震災ヲ免ガレ又同境内ニアル鐘樓ノ基礎ハ高サ六尺幅九尺長サ三間位アルモ無被害ナリシト。

尙此ノ附近ハ約一尺沈下シタリトノ事ナルモ確タル證跡ナシ。

一、本所區中郷業平町百三十三番地大村三之助氏ハ次ノ如ク語ル。

本所柳島ニ通ズル電車通兩側家屋ハ大傾斜セシモノアリシモ倒潰セシモノハ認メザリシト。

電車通裏側長屋ハ殆ド倒潰セリト實地調査スルニ右ハ何レモ「ローソク」地形ナリシガ如シ。

尙第一回ノ地震ト同時ニ噴水セシ個所次ノ如シ。

本所區中ノ郷業平町百二十二番地。

同區同町百三十三番地。

同區同町二百十九番地。

此ノ邊一般ニ一尺五寸位沈下セントノ風説アルモ確タル證跡ヲ得ズ。

一、本所區押上町百〇四番地佐藤正次郎氏ハ次ノ如ク語ル。

押上町百十七番地先キヨリ小村井ニ通ズル道路ニ長サ約六丁幅約五寸深サ不明ノ大龜裂ヲ生ジタリト。

向島押上町京成電車前大通角瀬戸物商店ハ道路ノ中央ヘ（三間）突出倒潰セリト。

其他ハ倒潰家屋ハ少ク半潰又ハ大破損ノモノ多カリシト。壓死者四名。

因ニ押上通ニハ倒潰家屋ナカリシト。

一、本所區小梅町源森橋派出所員明石巡查ハ次ノ如ク語ル。

同所ノ横ニ通ズル道路ノ兩側ノ家屋ハ第一回ノ地震ニテ道路ニ倒潰シ行通ヲ遮断シタリト。

右倒潰セシ家屋ハ大抵二十年位ヲ經過セシモノナリト新小梅町二番地十六號地先道路ニハ長サ約六間幅約三尺深サ約三尺ノ大龜裂ヲ生ジタリト。

此ノ邊一般家屋ノ倒潰及傾斜方向ハ種々ナルモ大體ニ於テ北ノ方向多カリシト。

死者約百名。

46

ニ地割ヲ生ジ湧水高サ一丈ニ及ビタリト。

一、同區平久町二丁目二番地奥村健次郎氏ノ談。

平久町通五番地二階建二戸長屋二棟道路ニ倒潰セリ。又半  
潰セルモノ一棟概シテ此附近被害僅少ナリシト。

一、同區平久町一丁目三番地石橋丹作氏ノ談。

平久町大通リ倒潰セシ家屋ナキモ多少ノ傾斜ヲ認メタリト

一、同區平久町一丁目五番地福田錄郎氏ノ談。

平久町一丁目五番地附近二階家二棟倒潰セリト又鹽濱町附  
尚倒潰及傾斜方向ハ南北ノ方多カリシト。

壓死者十名負傷者十五名。

一、本所向島警察署勤務岡嶋守訓氏ハ次ノ如ク語ル。

業平橋ヨリ本所押上ニ到ル電車通ノ兩側家屋ハ所々ニ傾斜  
セシモノヲ出セシ位ニシテ道路ニ向ツテ倒潰セルモノヲ認  
メザリシト。

尙電車通背後ノ町ニテ倒潰セシ家屋ハ何レモ古キモノニシ  
テ命數ツキタルモノナリト。

壓死者六名負傷者十名。

(深川區)

一、深川區洲崎町三番地河村乙次郎氏ノ談。

辨天橋通曲折八軒ノ内六戸長屋同四番地三戸道路ニ倒潰シ  
且ツ道路地割三個所ニ生ジ荷車一輛沒落セリト又辨天境内

一、同區辨天町一丁目十六番地織谷寅次郎氏ノ談。

同十五、十六番地通ニハ道路ニ倒潰セシ家屋ヲ認メズト。

一、同區辨天町二丁目十三番地佐藤マチ氏ノ談。

附近裏側ニ可ナリ全潰家屋ヲ出セシモ十三番地附近小路ニ  
於テ倒潰セル家屋ヲ認メズト。

一、同區辨天町一丁目十六番地宮本文吉氏ノ談。

附近道路等ニ倒潰セル家屋及傾斜セルモノヲ認メザリシト

一、同區辨天町二丁目十四番地高木一太郎氏ノ談。

十四、十五番地通ニ階建二棟隅角ニ一棟道路ニ倒潰セリト  
附近可ナリ道路ニ面シ傾斜シタリト。

一、同區辨天町二丁目十四番地山中定雄氏ノ談。

三階建一棟道路ニ面シ全潰ス概シテ此ノ附近ハ多ク大傾斜  
位ノ程度ナリシト又十四、十五通五戸長屋道路ニ面シ大傾  
斜セリト。

一、同區辨天町二丁目十一番地佐藤三二郎氏ノ談。  
附近全潰セシモノ多ク(九、十、十一番地)五六番地附近ニ  
アリテハ道路ニ倒潰セシモ大ナル困難ヲ感ゼザリシト。

一、同區辨天町交番巡查越川新助氏ノ談。

辨天町十一番地家屋前面道路ニ倒潰シテ通行不能ナリシト  
又同十四番地同一丁目八番地附近道路ニ四、五棟倒潰セリ  
ト同一丁目十七番地附近全潰セシモノ三戸位ニシテ半潰セ  
シモノ殆ド認メズト辨天町二丁目五番地同六番地ノ如キハ  
地割及沈下甚シカリシト。

一、同區入舟町四番地津村とく氏ノ談。

入舟町三同二番地附近ハ多ク全潰家屋ヲ出シタルモ入舟町  
一般ヨリ云ヘバ被害ハ概シテ輕微ナリシト。

一、同區入舟町二番地田邊伸氏談。

入舟町二、三番地小路二十棟位倒潰シ通行全ク杜絶シ避難  
ニ際シ困難ヲ感ジタリト附近傾斜セシモノ可ナリ多ク認メ  
タリト。

一、同區入舟町七番地松井徳三郎氏ノ談。

入舟町一番地前面電車通ニハ可ナリノ傾斜ヲ認メタリト。  
該建築物ハ大抵三、四十年ヲ經過セシ家屋ナリシト。

一、同區島田町七番地龜山旌一氏ノ談。

同番地附近ニハ多ク傾斜セシ家屋ヲ認メタリト。  
一、同區數屋町三十六番地渡邊喜三郎氏ノ談。  
糧秣廠ニ避難ノ附近ニ倒潰家屋ヲ認メザリシモ傾斜ハ可ナ  
リ認メタリト。

一、同區門前東仲町二十六番地丹波重藏氏ノ談。

數矢二十八、門前中町二十六通ニ於テハ道路ニ面シテ家屋  
傾斜セシノミト尙數矢裏通ニ半潰セシモノ四棟アリシト。

一、同區門前東仲町四番地佐藤由太郎氏ノ談、

附近ノ被害ハ概シテ屋根瓦脱落壁ノ龜裂位ノ程度ニシテ大  
通ニハ家屋ノ倒潰ヲ認メザリシト。

一、同區門前東仲町九番地清水清之助氏ノ談。

同十二番地附近ニハ全潰家屋六棟ヲ出シ同九番地附近ニハ傾斜家屋ハ多カリシモ倒潰家屋ハ認メザリシト。

一、同區門前東仲町十四番地漆原彦次郎氏ノ談。

同番地家屋ハ殆ンド倒潰シ電車通ニアリテハ三棟道路ニ倒潰セリト。

一、同區同町十五番地壺井文子氏ノ談。

裏町通全潰半潰多カリシト。

一、同區富岡門前町交番警官松本清二氏ノ談。

東門前仲町十四、十五番地家屋ハ殆ンド全潰半潰セシト。

富岡門前町三、四番地裏通ハ全潰半潰ノ家屋多カリシト。

一、同區富岡門前町十二番地山下長衛門氏ノ談。

附近小路ニ家屋倒潰シ爲ニ交通全ク杜絶シ尙傾斜家屋ハ第二震ニヨリテ其度ヲ増大セリト。

越中島二十一番地ハ糧秣廠構内ニテ倒潰セシ家屋ナク前面電車通ニ沿ヒテ教員官舍アレドモ被害ナカリシト。

一、同區越中島一番地長崎伊勢吉氏ノ談。

越中島大通りノ二階建八戸長屋一棟道路ニ倒潰セリト。

越中島六番地ニテハ二階建二棟道路ニ向ツテ倒潰セリト。  
(前者ハ古キ建築物ナリシト)

一、同區古石場町十三番地櫻井巳之助氏ノ談。

同地附近小路ニ面シ多ク倒潰シ爲ニ交通全ク杜絶シ屋  
ナリシト。

根上ヲ通ジテ避難セリト此邊ハ概シテ古キ二階家多カリシト。

一、同區古石場町十二番地茂木伊之助氏ノ談。

古石場町十二番地通二階家二棟垂直ニ潰レタリト。

一、同區古石場町十二番地鈴木周作氏ノ談。

同地附近新築間モナキ二階建四戸長屋三棟小路ニ向ツテ倒潰セリト尙此邊ハ一般ニ家屋傾斜甚シカリシト。

一、同區平富町一丁目十九番地吉田末松氏ノ談。

十九番地二階建五戸長屋同六戸長屋何レモ道路ニ倒潰シ通行不能トナリシト。

一、同區平富町十六番地黒澤松之助氏ノ談。

附近四戸長屋一棟道路ニ倒潰シ通行不能ナリシト。

一、同區古石場町十五番地村山彥作氏ノ談。

附近ニ傾斜家屋多ク全潰家屋二戸ヲ出セリト。

一、同區古石場町十五番地筆生鐵藏氏ノ談。

二階建四戸長屋一棟道路ニ倒潰シ蓬萊橋ニ到ル道路兩側ヨリ家屋倒潰シ交通全ク杜絶セリト尙此ノ附近ニハ傾斜家屋モ甚ダ多カリシト。

一、同區佃町一番地内山清太郎氏ノ談。

二階建四戸長屋裏屋六戸長屋一棟倒潰セリ概シテ古キ家屋ナリシト。

平富町一丁目一番地石場通家屋倒潰シ爲ニ交通全ク杜絶セリ此ノ附近傾斜家屋多カリシト。

一、同區牡丹町一番地大垣源藏氏ノ談。  
牡丹町一番地附近殆ンド全潰シ半潰モ又少カラズ何レモ河岸縁及道路ニ倒潰或ハ傾斜シ前面倉庫倒潰シ道路二尺ヲ辛ジテ通行シ得ルノミニシテ非常ニ困難ヲ感ジタリト。

一、同區牡丹町一番地伊藤彌市氏ノ談。

牡丹町一番地前面道路ニ倒潰シ或ハ大傾斜セリ道路ノ如キ幅三尺ヲ餘スノミニシテ一時避難ニ混雜ヲ極メタリ此ノ附近概シテ古家多ク亦根繼ヲナセシ家屋多カリシト。

一、同區大島町七番地石井藤太郎氏ノ談。

蛤町大島町河岸大通ニ一棟平家(古家)垂直ニ潰レシモノノミナリト。

一、同區蛤町四番地吉岡岩吉氏ノ談。

同番地附近ニ倒潰セシ家屋ヲ認メザルモ傾斜家屋ハ可ナリ多カリシト。

一、同區蛤町一丁目二番地橋本政吉氏ノ談。  
附近ニ倒潰セシ家屋ヲ認メズト。

一、同區大島町七番地鹿島政吉氏ノ談。

附近全潰セル家屋ヲ認メズ只壁ノ破損ニ止マルノミニシテ

大島町方面ニ避難ノ際道路ニ平家一棟倒潰セルヲ認メタル

ノミト。

一、同區大島町五番地杉山喜吉氏ノ談。

大島町河岸ニ一戸道路ニ平行ニ倒潰セリト。

一、同區大島町一番地津田音吉氏ノ談。  
附近通ニ倒潰セシ家屋ナカリシモ道路ニ向ヒ或ハ之ト平行ニ傾斜セルモノ多カリシト。

一、同區材木町十三番地坂本政吉氏ノ談。

同町十二番地二階建六戸長屋一棟二階建二棟道路ニ反對ニ倒潰セリト。

一、同區大住町九番地鈴木國太郎氏ノ談。

同地前面道路二棟(二階建)倒潰セリ。  
裏側九戸長屋一棟四戸長屋一棟七戸長屋一棟平家二戸長屋(平家)一棟何レモ全潰セリト。

以上ハ古家ニシテ約二十三年前根繼セシモノナリト。

一、同區石島町交番警官檜垣長雄氏ノ談。

石島町五十一番地全部平家ニシテ特殊部落ノ稱アリ可ナリ古家ニシテ土臺等腐朽セシモノ多ク殆ド全潰シ死傷者十八名ヲ出セシト。

一、同區東扇橋町九番地野村福太郎氏ノ談。

石島町三番地附近ニ二階家道路ニ倒潰セルモノ十棟アリシト。

附近平家八戸長屋一棟道路ニ倒潰セリト。

一、同區石島町二百六十二番地鈴木菊太郎氏ノ談。

同二百四十二番地附近道路ニ反シ二棟(二階)倒潰シ二百六

十二番地裏側ニ倒潰セシ家屋ナシト。

一、同區石島町二百十番地稻葉勝太郎氏ノ談。

同町二百四十八番地二階建階下垂直ニ倒潰シ附近可ナリ傾

斜ヲ認メタリト前者ハ建築後四年ヲ経過セル大神樂造ナリシト

一、同區千田町百七十番地長政吉氏ノ談。

四戸建長屋(二階)一棟垂直ニ潰レ附近家屋道路ニ面シ家屋

傾斜セリト。

一、同區千田町百六十七番地伊面龍三郎氏ノ談。

附近平家一棟倒潰シ二百七十五、百六十二番地大通ノ家屋  
西側道路ニ倒潰シ交通全ク杜絶シ屋上ヲ過リテ避難セシト

一、同區千田町交番巡查田中吾作氏ノ談。

千田町二百七十六、百五十六番地通兩側ヨリ道路ヲ挾ミ家  
屋倒潰セシモノヲ認メズ傾斜セシモノ可ナリ多カリシト。

一、同區千田町百八十一番地石崎兵次氏ノ談。

同所東扇橋通二階家四棟道路ニ倒潰セリト。

右ハ何レモ四五年前ニ建築セシモノナリト。

一、同區東扇橋町二十九番地木伏春藏氏ノ談。

東扇橋町二十九番地通傾斜セル家屋多カリシト。

一、同區本村町七十七番地小宮孫七氏ノ談。

附近二階建三棟道路ニ竝行シテ倒潰セリト。

一、同區猿江町百三番地杉浦萬之助氏ノ談。

附近倒潰セシ家屋ヲ認メズト。

一、同區猿江町百二石井陸之助氏ノ談。

同番地平家建六戸長屋二棟道路ニ倒潰セリト。

一、同區安宅町一番地長田利吉氏ノ談。

附近多少傾斜家屋ヲ認メタルモ全潰半潰ノ家屋ナカリシト

一、同區御舟藏前町一番地相原市三郎氏ノ談。

十戸長屋(二階建)道路ニ倒潰セリト。

一、同町同番地加納六次郎氏ノ談。

二階建八戸長屋及二階一戸建三棟(何レモ古キ家屋)道路ニ  
倒潰セリト。

一、同町十五番地高柳奥藏氏ノ談。

裏側平家建六、七棟倒潰セリト。

一、同町四十八番地西村音藏氏ノ談。

二戸長屋二棟一戸建二階家一棟道路ニ倒潰シ屋上ヲ經テ避  
難セシト尙附近ニハ傾斜家屋多カリシト。

一、同町三十二番地宮島榮次氏ノ談。

附近ニ六戸長屋一棟(二階建ニシテ根繼セシモノ)前面道路

一倒潰セリト尙同町三十九番地附近ニハ倒潰セシモノナカ  
リキト。

一、同區東六間堀町二十九番地佐藤ゆめ氏ノ談。  
同地電車通ニハ倒潰家屋ヲ認メザリシト。

一、同町同番地小林元八氏ノ談。

同所小路ニ土藏崩潰シ屋上ヲ經テ避難セリト。

尙此ノ附近ニ新築家屋(平家)二棟倒潰セリト。

此ノ邊ニハ地震ト同時ニ火災起リ非常ニ混雜ヲ呈シタリト

一、同町二十八番地小林忠兵衛氏ノ談。

同地附近概シテ平家建古家多カリシ爲第一震ニテ殆ド倒潰

シ各小路ノ通行不能トナリ屋上ヲ經テ避難セシト。

一、同町二十六番地山本龜吉氏ノ談。

同地ニハ平家建(古家)十三棟小路ニ倒潰セリト。

河岸通ニハ二棟道路ニ倒潰シ道路幅約二尺ヲ餘スノミナリ  
シト。

一、同町十一番地松浦清吉氏ノ談。

附近ニハ小路ニ傾斜セルモノ多ク河岸通ニハ五棟(二階家)  
道路ニ面シテ倒潰セリト。

一、同町一番地本橋俊爾氏ノ談。

大通ニ向ツテ一棟(二階家)倒潰セシノミト。

一、同町森下町六十七番地福田龍次郎氏ノ談。

同町一、二番地附近ハ概シテ大傾斜ノ家屋モ少ク倒潰家屋  
ハ認メラレザリシト。

一、同町五十二番地岡田信次郎氏ノ談。

六尺長屋一棟道路ニ倒潰シ裏口ヨリ避難セシト。

同五十三、百七番地通ニ六戸長屋一棟道路ニ向ツテ倒潰シ  
タリト。

一、同町六十一番地佐藤福太郎氏ノ談。

同地四戸建長屋(二階建ニシテ根繼ギセシモノ)倒潰セリト  
裏側ニ六棟位倒潰シ附近ニ傾斜家屋三棟位認メタリト。

一、同町三十三番地久保田圭次氏ノ談。

附近ニ倒潰家屋ヲ認メザリシト。

一、同町二十一番地山田留吉氏ノ談。

附近濕地ニシテ三十二、三十一番地通二階家倒潰ス。

三十一番地通ノ如キハ片側道路ニ倒潰シ通行不能ナリシト  
シト。

一、同町七番地山崎廣輔氏ノ談。

同地二階建五戸長屋一棟道路ニ向ツテ倒潰セリト。

一、同區東元町十四番地古川七之助氏ノ談。

富川町三番地小路ニ古キ二階家三棟倒潰セリト。

一、同區富川町七番地村越久作氏ノ談。

同町十三、七番地ニ通ズ家屋殆ンド傾斜シ殊ニ七番地ノ附  
近ニハ古キ平家多ク倒潰セルヲ認メタリト。

此ノ邊ハ地盤軟弱ニシテ濕地ナリ。

一、同區富川町交番巡查松村秀輔。

七番地二階家平家殆ンド倒潰シ爲ニ通行不能ニシテ死傷多  
カリシト又同二十四、二十五番地ハ道路ニ平行シテ倒潰セ  
ルモノ三棟同八、五番地大通ニアリテハ道路ニ倒潰セルモ  
ノヲ多ク認メタリト。

一、同區西町三十四番地原芝九兵衛氏ノ談。

同町三十三、三十四番地通ニ一棟道路ニ倒潰セシノミ又三  
十二番地ニ於テハ古キ二階家二棟小路ニ向テ倒潰セリト。

一、同區菊川町二丁目七十七番地青木啓次郎氏ノ談。

西町三十九番地附近道路ニ傾斜セルモノ多ク甚シキハ道路  
中央迄倒潰セシモノアリシト。

右ハ建築後六、七年ヲ經過セルモノナリト。

一、同町四十三番地田口幸吉氏ノ談。

菊川町二丁目八十番地附近道路ニ平行シ倒潰シ同四十三番  
地附近ニ傾斜セシ家屋多カリシト。

此邊ニハ一般ニ古キ家屋多カリシト。

一、同町同番地齊藤治三郎氏ノ談。

同地附近概シテ大破損ノ程度ノモノ多ク四十二番地ニ三戸

建長屋一棟ト道路ニ平行シ倒潰セリト。

一、同區扇橋町二丁目一番地廣田長藏氏ノ談。

一丁目附近河岸ニ倒潰セシ家屋ナカリシモ材木道路ニ倒シ  
通行不能トナリ川ニ避難セリト。

一、同區東大工町五十六番地檜山文吾氏ノ談。

紡績會社々宅平家建五戸長屋四十棟倒潰セリト此ノ附近ノ  
家屋傾斜甚シク又所ニ地割ヲ生ジタリト。

一、同區元加賀町二十二番地野崎由太郎氏ノ談。

同番地六番地通平家建三戸長屋二階建四戸長屋道路ニ倒潰  
セリト又十五番地大通ニハ半潰セシ家屋多カリシモ全潰家  
屋ハ認メザリシト。

一、同町四番地石川茂十郎氏ノ談。

同地二階建五戸長屋(新シキモノ)ニ戸長屋二棟道路ニ平行  
シテ倒潰セリト。

此ノ附近ノ家屋ハ殆ンド傾斜セザルモノナカリシト。

一、同町同番地木下市三郎氏ノ談。

同地附近家屋殆ンド全滅シ小路ハコトゴトク通行不能屋根  
ニ登リテ避難セリト。

此ノ邊ノ建築物ハ多ク三年位ヲ經過セシモノナリシト。

一、同町十五番地齊藤定八氏ノ談。

同地附近ハ多ク道路ニ平行シテ倒潰シ十八、六十二番地通

ハ多ク道路ニ向ツテ倒潰セリト。


右ハ今ヨリ十八年位以前ニ地上ゲセシ家屋或ハ神樂造ノモ

ノ多カリシト。


一、同區大工町六十一番地吉井久吉氏ノ談。

附近ノ煉瓦塀ノ倒潰ニヨリ家屋ノ倒潰ヲ誘致セシモノ少ナカラザリシト。


東京  
下地及表地  
質地圖



# 圖布分害被物建造木




# 圖布分害被突煙及崖壁擁壁牆



Map showing the Distribution of collapsed  
Fence Walls, Retaining Walls, Cliffs & Chimneys  
in Tokyo & its Vicinity.


- | 例     | 見                            |
|-------|------------------------------|
| ▲     | Steel Pipe Chimney.          |
| ●     | Brick Chimney.               |
| ●     | Reinforced Concrete Chimney. |
| - - - | Cliff and Retaining Wall.    |
| ■     | Fence Wall.                  |

第一圖




府下中野町字中野三千五百番地  
軒高、十八尺五寸  
構造材、土臺檜三寸五分角柱杉三寸五分角胴  
基礎、大谷布石据  
八棟ノ内二棟八階上全潰シ五棟ハ北方ニ傾斜  
シ一棟ハ被害輕シ  
寫眞番號一五五、一五六、一五七、一五八

第一圖ノ二



府下中野三、五〇〇番地  
八千代生命保険株式會社々宅配置圖


第二圖



赤坂區新町三丁目卅三番地  
軒根、方形造棧瓦葺  
構造材、土臺米松四寸五分  
角柱米松三寸五分  
角地廻米松八寸、  
四寸二階梁米松八  
寸、四寸胴差米松  
六寸、四寸  
基礎、布石据  
階上全潰、屋根原形ヲ保ツ  
階下傾斜シ、東南方ニ内  
部壁落チ、長押折レ又ハ脱  
ケ出ス、下家(台所)ノ柱上  
部挫折ス  
寫眞番號五七、五八

第三圖

麻布區森元町二丁目四番地  
軒高、十八尺  
構造材、土臺松四寸角柱杉三寸五分  
基礎、沓石据  
階上北方＝傾斜シ内部壁ノ剥落龜裂  
寫眞番號三六




軒高、十八尺  
構造材、土臺松四寸角柱杉三寸五分

基礎、沓石据  
階上北方＝傾斜シ内部壁ノ剥落龜裂  
寫眞番號三六

第四圖


駒込區森元町一丁目二十七  
軒高、十八尺五寸  
構造材、柱三寸五分角柱  
屋根、方形造棟瓦葺  
階上南方＝傾斜ス  
内部長押＝水平ノ裂傷アリ  
寫眞番號四一、四二



軒高、十八尺五寸  
構造材、柱三寸五分角柱  
屋根、方形造棟瓦葺  
階上南方＝傾斜ス  
内部長押＝水平ノ裂傷アリ  
寫眞番號四一、四二

第五圖


赤坂區新町五丁目四番地  
構造材、柱三寸五分角大神樂造  
屋根、方形造棟瓦葺  
階下漸上地立シ  
階上八長押外レ長押櫛ル



軒高、十八尺五寸  
構造材、柱三寸五分角大神樂造  
屋根、方形造棟瓦葺  
階下漸上地立シ  
階上八長押外レ長押櫛ル




## 第六圖

麻布區新網町一丁目二十四番地  
屋根、方形造棧瓦葺  
軒高、十九尺  
構造材、土臺四寸角柱三寸五分角胴  
基礎、玉石据  
差六寸五分、三寸五分  
八洞差トノ取合箇所ニテ挫折ス  
階上階下共被害大ナリ階下傾斜ス柱  
寫真番號四四





## 第八圖

赤坂區新町五丁目三十三番地  
屋根、方形造棧瓦葺(但シ南方ハ切妻造)  
軒高、十八尺五寸  
構造材、土臺檜三寸五分角柱米松三寸二分角  
基礎、布石据  
階上階下傾斜ス、内部壁體龜裂ス  
寫真番號六四





## 第七圖

黒岡區飯倉五丁目五十二番地  
屋根、切妻造棧瓦葺  
軒高、十七尺  
構造材、柱三寸五分角胴差三寸五分、七寸  
階下ノ傾斜甚シ柱ハ洞差トノ取合箇所ニテ挫折ス  
寫真番號四三



## 第九圖

赤坂區新町五丁目三十九番地  
屋根、方形造棧瓦葺  
軒高、十八尺五寸  
構造材、土臺松四寸角柱米松三寸二分角  
基礎、大谷石据  
階上階下傾斜、内部壁體龜裂ス  
寫真番號六一



階下



第一〇圖

軒高、十八尺  
屋根、方形造棧瓦葺  
赤坂區新町五丁目四番地

軒高、十尺  
屋根、方形造棧瓦葺  
赤坂區新町五丁目四番地

軒高、十八尺  
屋根、方形造棧瓦葺  
赤坂區新町五丁目四番地

軒高、十八尺  
屋根、方形造棧瓦葺  
赤坂區新町五丁目四番地




第一一圖

階上階下傾斜又、寫眞番號六三


構造材、柱三寸五分角胴差三寸五  
階上階下傾斜又、寫眞番號六三

構造材、柱三寸五分角胴差三寸五  
階上階下傾斜又、寫眞番號六三

構造材、柱三寸五分角胴差三寸五  
階上階下傾斜又、寫眞番號六三



第一二圖




第一二圖



第一四圖

本鄉區片町五番地  
屋根、切妻造機瓦葺外部下見板張  
軒高、九尺五寸  
軒高、十尺五寸  
構造材、土臺檜四寸角柱三寸四分角軒析三寸五分角  
構造材、土臺檜四寸角柱三寸四分角軒析三寸三分角  
基礎、玉石据割栗ナシ  
傾斜、柱下部腐朽セリ  
寫眞番號一二〇  
寫眞番號一一



第一五圖

本鄉區片町五番地  
麻布屋根、方形造平鐵板葺  
軒高、九尺五寸  
軒高、十尺五寸  
構造材、土臺檜四寸角柱三寸四分角軒析三寸五分角  
構造材、土臺檜四寸角柱三寸四分角軒析三寸三分角  
基礎、玉石据割栗ナシ  
傾斜、柱下部腐朽セリ  
寫眞番號一二一  
寫眞番號一二二


赤坂區新町三丁目三十三番地

軒根、方形造棟瓦葺

構造材、土臺米松四寸角柱米松三寸二分角胴差米松六寸、三寸五分及七寸、三寸五分二階梁米松八寸、四寸地廻米松七寸、三寸五分


基礎、布石据  
傾斜、壁體剥落シ、柱=裂傷アリ、沓石外レ、椽框落ツ

寫眞番號六〇



第一三圖

第一六圖



a. b.  
c. d.  
e. f.  
g. ハ 主要動ヲ示ス

木

類

被

動


圖

Effects of the Shock upon the Wooden Houses.


Nos. 1—127 relate to the City of Tokyo,  
Nos. 128—195 to its Suburbs and,  
Nos. 196—203 to Kanagawa Prefecture.

寫眞第一 木造三階建傾斜及外壁剥落ノ状況


寫眞第二 同 上




No. 2



寫眞第三 同右 隅柱腐朽ス




No. 4




寫眞第四 二階傾斜ノ状況 中央氣象臺官舍


寫眞第五 九段坂野々宮寫眞館 東側切妻壁體上部ノ被害ヲ示ス



寫眞第六 九段坂野々宮寫眞館 東側露路二向ツテ崩壊セルヲ示ス  
No. 6




寫眞第七 九段坂野々宮神社境内遊就館 東側鐵筋コンクリート造ノ中央部ヲ残シテ崩壊瓦壁ノ部分崩壊を示ス  
No. 7



寫真第八 九段靖國神社境内遊就館


裏側鐵筋「コンクリート」造  
ノ中央部ヲ残シテ兩側煉瓦  
壁ノ部分崩壊セルヲ示ス

No. 9




寫真第九 同上

No. 8




No. 10




寫真第一〇 九段遊就館 外壁崩壊ノ状況

No. 11




寫真第一一 麻町區五番町英國大使館 煉瓦壠壁崩壊ノ状況

No. 14




写真第一四  
瓦造崩壊状況  
麹町區元園町一ノ一七石造壇壁

No. 12



写真第一二  
九段堀國神社境内石燈籠

No. 13



写真第一三  
瓦造崩壊状況


一、高サ約二丈ノ石燈籠西々北ニ向ツテ轉倒シルヲ元ス  
二、尚ツテ右側ニ轉倒セルが笠石ニシテ約八尺角ノモノ



No. 15


一、本建築ニ使用セシ各種構造材ハ何レモ寸法一概建物ニ比シ過大ナルモノ使用シアリシヲ以テ傾斜ノミニ止マリ倒潰フ免レタリ  
尙本建物内ニハ間仕切壁無ク軒高サモ通常ノモノニ比シ高ク壁體ニ筋達材ヲ使用シ結果ナラン(例ヘベ柱  
五寸角ヲ使用セシ如キ)

No. 18



寫真第一八  
茨城三田合裏町御田小學校  
煉瓦造壁ノ被災  
離間セラモノ

No. 19




寫真第一九  
同上本家ノ物置トノ取合部分

No. 16




寫真第一六  
茨城郡英國大使館  
同上擁壁崩壊状況

No. 17




寫真第一七  
同上擁壁崩壊状況

寫真第一〇 芝區松本町 土藏木造二階 震動甚シキニヨリ屋根瓦全部ノ剥落及壁ノ剥落状況




No. 22




寫真第二二一 芝區三田一丁目木造二階建銀行 前面「タイル」及漆喰剥落状況

No. 23




寫真第二二二 芝區松本町一三木造四階建旅館 無被害

No. 21




寫真第二二一 芝區松本町事務所木造三階隣接平家木造建物所木造三階全潰セルニ不拘被害ナカリシモノ

No. 26




寫真第二六 同右

No. 27




寫真第二七 芝區三田四國町二ノ七

No. 24



前面部及柱トノ取合其他脚差ト柱ノ取合挫折階下一部  
破壊下共三二階、一部全潰ノ状況

No. 25



寫真第二五 同上修繕中ノモ


寫真第二四 商家七戸建四國町一ノ二木造二階建

No. 28



寫真第二九 同上居室  
床脇地袋上部ノ筋道ノ  
個所壁土剥落狀況

No. 29




寫真第三  
一同上

No. 31.




寫真第二八 芝區三田  
四國町二ノ七住家木造  
二階  
家屋傾斜ノ爲メ階下ノ  
居室ノ壁ノ剥落狀況

No. 30




寫真第三〇 芝區高輪  
北町五三木造二階建商  
店  
四戸長屋及二戸建長屋  
半壞ノ狀況

寫真第三二一 芝區高輪北町五三 四戸建長屋 隅通柱挫折ノ状況




No. 32

寫真第三四 糸布區谷町商家 木造三階建物ノ軸建




No. 35



寫真第三五


同上隅柱詳細  
部剥下柱トノ取合個所ヲ缺キ取タメ挫折ハ此ノ個所ニ起ル



No. 33


寫真第三三一 芝區下高輪町五六洋風住家 基礎(壁)崩壊側壁脱落ノ状況

No. 37




No. 40


一  
ル形傾  
モニ  
ノ復前寫  
ナシノ有ハ  
チ認メテ  
モニ  
ノ被  
サリ



No. 38




望ム  
シキ建  
物甚  
ミリ  
家住  
木造平  
新網  
第三九  
寫真第  
六町一  
麻布區  
丁目三  
西方




No. 39

No. 36



元町三丁目四  
佳木造  
麻布區森  
二階建階上傾斜セ  
モニ


下  
建代町一  
佳木造二階落  
階上其儀落  
モニ



寫真第四〇  
寫真第三九ノ家屋ヲ南方ヨリ眺メシモノ

寫真第四一 木造二階階上ノミ傾斜セル状況

No. 41




No. 43



寫真第四二

麻布區飯倉町  
五ノ五ニ住宅  
木造二階  
柱ノ脱出折損  
ノ状況


No. 44



寫真第四四

麻布區新綱町一ノ二四住家  
木造二階建登セ柱柄取合部分ヨリ折損ノ状況

No. 42



寫真第四二 木造二階下家取合部分ノ傾斜状況

麻布區森元町一ノ二七  
木造二階下家取合部分ノ傾斜状況

寫真第四五 麻布區森元町三ノ七 門及墻塀 半壊ノ狀況

No. 45



No. 47




寫真第四七

麻布區篠崎町  
木造二階建商  
家  
道路擴張ノ爲  
メ總テ新築後  
間モナキモノ  
×印引掛棧瓦  
葺其他棧瓦葺


寫真第四六

上正面谷區谷町大鳥神社  
部墻塀ハ鉄筋混擬土造高二十尺位一隅崩壊ノ狀況

No. 46




No. 48



寫真第四八

麻布區谷町三〇 木骨煉瓦造倉庫 煉瓦割落狀況




寫真第五〇 石塀布區鳥居坂町五  
石塀破壊状況

No. 51




寫真第五一 赤阪區美町一ノ三商家木造二階  
二階前面壁體ノ龜裂チ示又



寫真第四九 篠原坂元町焼瓦塀壁  
龜裂崩壊状況


No. 52



寫真第五二 長谷寺裏墓地石燈籠倒  
麻布區斧町九


No. 55

寫眞第五三 赤坂區檜町一六住家木造二階建  
地盤脆弱加フニ古建築物ニシテ命數盡キタルタメ全  
潰セルモノ  
No. 53




寫眞第五四 赤坂區檜町一六住家木造二階建  
同上

No. 54




No. 56



寫眞第五六 牛込區市ヶ谷本村町陸軍中  
幼年學校營倉木骨燒瓦造  
崩落セル半枚積燒瓦崩壊ノ狀況


No. 56



寫眞第五八  
同右北方ヨリ階下座敷ノ一部ヲ




寫眞第五七  
赤坂區新町三丁目三三住家  
木造二階建階上全瀧セルモ



寫眞第六〇

合部分離セルモ  
木造二階建階下柱下様框ノ取  
赤坂區新町三丁目三三住家



寫眞第五九

赤坂福仲之町商家木造二階建  
示ス傾斜ノ爲前梁ノ柱ヨリ脱離セルモ


寫真第六三 赤坂區新町五丁目四  
住家木造二階建傾斜甚シキモノ

No. 63




寫真第六一 赤坂區新町五丁目三九  
住家木造二階建傾斜セルモノ

No. 61




寫真第六四 赤坂區新町五丁目四  
住家木造二階建  
傾斜家屋ノ正面ヲ撮影  
セシモノ


No. 64



寫真第六二 麻布區森元町二丁目二十九  
住家木造二階建  
階下浴室ノ一部傾斜チ示セルモノ


No. 62






寫真第六六 寫真第六五附近一般被害状況


寫真第六八 同上階落二因ル建具被害状況



寫真第六七 赤坂區新町五ノ四 住宅木造二階



寫真第六五 赤坂區仲ノ町一三 住家  
著木造二階本建物上臺及柱脚取合部分



寫真第七一 赤坂區仲ノ町一  
本館傾斜背面附屬家全潰

No. 71




No. 72




寫真第七二 同上

寫真第六九 赤坂區新町五ノ四 住家木造  
二階建 柱折損二階墜落ノ狀況

No. 69




No. 70



寫真第七〇 同上 背面


No. 74



寫眞第74 同右

寫眞第76  
麹町區  
堀壁崩壊  
状況大便


No. 75



No. 75

寫眞第75  
赤坂區南町一  
石堀壁崩壊  
状況大便

No. 73




寫眞第73  
赤坂區南町一  
堀壁  
瓦造崩壊  
状況大便

寫真第七七

赤坂區靈南  
坂  
米國大使館  
「コンクリート」堀ノ倒壊

No. 77



寫真第七九

四谷區新宿二  
ノ二七 住家  
木造一階傾斜  
内部半壞ノ状  
況


No. 79



寫真第八〇

四谷區本村町  
木造一階隣地  
石垣迄約一尺  
移動傾斜ノ状  
況

No. 80




寫真第七八


赤坂區表町  
赤坂區役所  
煉瓦墙壁

No. 78







寫眞第八三  
四谷區三光町花園神社本殿九尺  
一面外壁依リ内部移動跳出セルモ僅力  
破壊石塔ノ倒覆状況



寫眞第八四  
四谷區三光町花園神社本殿九尺  
一面外壁依リ内部移動跳出セルモ僅力  
破壊石塔ノ倒覆状況




寫眞第八一  
四谷區三光町花園神社本殿崩倒  
木造二階建柱總テ推倒半崩落  
馬頭周圍石垣崩壊ノ状況




寫眞第八二  
四谷區三光町花園神社本殿崩倒  
木造二階建柱總テ推倒半崩落  
馬頭周圍石垣崩壊ノ状況

No. 87




寫眞第八七  
四谷區新宿二丁目 大宗寺鐘樓北  
方へ倒壊ノ状況

No. 85




寫眞第八五  
四谷區三光町 花園神社拜殿  
均未來シ崩壊ノ状況沈  
基礎及石垣居左廻り 約四十社  
谷堤三光町 花園神社拜殿 不平

No. 88



寫眞第八八 同上

No. 86




寫眞第八六  
四谷區三光町 花園神社拜殿  
未社鳥居左廻り 約五十度廻轉  
谷堤三光町 花園神社拜殿




寫真第九〇  
牛込区水道町四〇住家木造二階離壁  
牛込区領水道ノ示斜ノ爲×二階居室  
スルノ剥落及龜裂ノ狀況

No. 92




寫真第九一

同右玄關生徒昇降口内部ノ壁土



寫真第八九  
牛込区水道町四〇江戸川小学校木造二階  
體操場ノ傾斜トテ落土ノ被害ナキモ  
川小學校ノ筋達

No. 91



寫真第九一


牛込区水道町四〇江戸川小学校木造二階  
>折損ト壁土ノ剥落トテ示ス

No. 94




寫真第九四 同右側柱摧折之状況方柱下ニテ

No. 93




寫真第九三 牛込區市ヶ谷本町陸軍士官學校附近建物ノ倒壊ノ状況

寫真第九五 同上



No. 96




寫真第九六 同上 側柱摧折ノ状況

寫真第九七 牛込區辨天町八八 石造二階建倉庫崩壊小屋組墜落ス




No. 99



寫真第九九 牛込區西五軒町一五 石造倉庫三階建附近數十戸ノ全潰家屋中ニアリテ被害ヲ受ケザルモノ

寫真第一〇〇

牛込區西五軒町五二 東々南ニ約十度彎曲傾斜狀況  
旅館兼下宿一葉館三階建




No. 100

寫真第九八  
府下戸塚町  
早稻田大學構  
堂外壁煉瓦造  
二階建崩壊ノ  
状況




No. 98

寫眞第一〇一 小石川區下富坂町十八ノ三十一 住家木造二階建  
西々南ニ向ツテ 約二十五度傾斜セルモノ




No. 102

寫眞第一〇二 同右



No. 101

寫眞第一〇三 小石川區柳町二二 住家木造平家東北ニ向ツテ 約二十度  
傾斜シ屋根瓦殆ンド剥落セシモノ




No. 104

寫眞第一〇四


小石川區雜司ヶ谷町女子大學校櫻楓會寄宿舍表玄關柱ノ  
小龜製ナシス



No. 103




寫真第一〇七 小石川區 砲兵工廠(アーラック)  
積木崩壊ノ状況(東側)



寫真第一〇八 同上(南側)




寫真第一〇五 北西へ約二十五度傾斜  
小石川區 小日向町五七下家坂付部折損



寫真第一〇六 小石川區 高田老松町六  
小日向町三細家通用門柱脚元腐食ノ爲



寫真第一〇五 北西へ約二十五度傾斜  
小石川區 小日向町五七下家坂付部折損




寫真第一〇六 小石川區 高田老松町六  
小日向町三細家通用門柱脚元腐食ノ爲

No. 110

モノ  
五度傾斜せ  
リ南へ約二十九  
町五家住木津片  
遣平家北モ

寫真第一一


No. 111



No. 109


瓦破損ヲ示  
子坂住家附屬便所腰積焼附  
本郷區駒込町一〇九

寫真第一〇九




無被害ノ石垣  
駒込町五十九  
本郷區駒込町一〇九  
寫真第一〇

No. 110



寫真第一一二




本郷區根津片  
町一三 薪炭片  
置場木造二階建  
建薪炭ノ荷重  
ニ耐ヘズ半壊  
セルモノ

寫真第一一五

本郷區根津八  
重垣町三住  
家木造二階建  
土臺腐朽ニヨリ  
リ約十五度傾  
斜セルヲ示ス


No. 115



寫真第一一三

本郷區根津八重垣町七  
住家木造平家建  
古キ建物ニシテ土臺柱  
ノ脚部其他構造材接合  
部分ノ腐ノ爲前面道路  
ニ向ツテ傾斜セルモノ

No. 113



寫真第一一四

本郷區坂下町  
六二商家木  
造二階建  
側前面道路ニ  
向ツテ約十五  
度傾斜セルヲ  
示ス


No. 114



No. 112

No. 117

寫眞第一一七 同 右




No. 116

寫眞第一一六 上野公園徳川靈屋  
石燈籠倒ヲ示ス




No. 118

寫眞第一一八 上野公園東照宮境内  
石燈籠列ヲナシテ北々西ニ向ツテ轉  
倒セルヲ示ス




No. 119


寫眞第一一九 同右  
金燈籠三基北々東ニ向ツテ轉倒セルヲ示ス



No. 120




No. 121




寫真第一二一 淺草公園傳法院境内  
右像二基轉倒  
造地盤濕潤  
テ約十五度傾斜ス

No. 122




No. 123




寫真第一二二三  
淺草公園淺草  
觀音堂境内矢  
大臣門(東門)  
門柱ノ移動チ  
示ス

寫真第一二二四  
淺草公園仲見世  
西側壁面ハ隣接建物前瓦  
横ノ全壊ニヨリ  
崩壊力ヲ受ケテ  
ハニ直シセルモノ  
モリテ接地其ノ他  
キモテ被害震ナニ他


No. 124




No. 123 寫眞第一二六 淺草公園門 木造平家傳法院  
山門ノ柱、移動狀況



No. 128 寫眞第一二八 附近全潰家屋夥多ナツ中ニ在リテ工法比較的  
注意ナシラサリシ結果倒壊ヲ免カレタル狀況



No. 125 寫眞第一二五 淺草公園淺草寺境内 木造平家  
裸柱、移動狀況



No. 127 寫眞第一二七 本所區向島洲崎町二一九 住家木造  
三階建脚部崩壊脚部折損倒壊狀況




No.130 寫眞第一三〇

神奈川縣川崎町 平間寺通用門 四脚門木造  
柱ノ根元腐朽シ震動ト共ニ木柄ヲ折損セル爲  
メ倒壊ニ至ル




No. 132 寫眞第一三二 府下羽田町 羽田尋常高等小學校

木造二階建大破損傾斜ノ状況




No. 129 寫眞第一二九

府下大森町 森ヶ崎鑑泉病院 木造二階建  
森ヶ崎鑑泉病院




No. 131 寫眞第一三一 府下羽田町鈴木新田 玉川辨財天

木造一階本堂倒壊ノ状況




No. 134



寫眞第一三四  
府下羽田町 移動セシモ


堤防決済床東ノ穴守稻荷社殿



No. 136

寫眞第一三六  
府下大森町 森ヶ崎堤防決済状況

No. 133



寫眞第一二三  
石府下羽田町一倒及衛燈ノ被害




No. 135

寫眞第一二五  
府下大森町 石及混凝土

寫眞第一三七

府下池上村 本門寺客  
殿ノ大傾斜ヲ爲セルモノ  
(側面ヨリ撮影ス)


No. 137



寫眞第一三八

府下池上村 本門寺境内ノ  
九輪塔ノ頂部  
墜落セルモノ


No. 138



寫眞第一三九

府下大崎町  
日本耐火「ス  
レート」株式  
會社木造平家  
建倉庫ノ大傾  
斜ヲ爲セルモ  
ノ切妻部ヲ望  
ム


No. 139




寫眞第一四〇

同上  
内部柱ト小屋  
梁ヲ連結セル  
挿方杖ノ離脱  
情况ヲ示セル  
モノ

No. 140




No. 143




寫眞第一四三  
工業株式會社氣球格納庫被害僅少  
府下世田谷町池尻四三七 東京 E C

No. 141



寫眞第一四一  
府下目黒町  
瓦造二階建周壁崩壊セラルモ  
燃時壁崩壊時壁系研究所

No. 142





寫眞第一四二 同上

No. 144





府下目黒町  
農商務省研究所  
煙時壁  
突壁  
當時工事上略事功立大臨  
テ頂モ  
折部ノ  
損傷  
セラル  
状況  
一九九〇年  
二十尺  
於

No. 147 寫眞第一四七 府下千歳村字烏山 住家木造 所謂文  
化並 = 住家ノ少傾斜ノ狀況



No. 148


寫眞第一四八 府下千歳村字烏山 浴場附屬煙突(鐵造)轉  
倒ノ狀況 「コンクリート」基礎内部ニ「セメント」空隙ヲ嵌入シアリテ基礎ノ用チ爲  
サヌ構造頗ル不完全ナルモノ×印ハ終局



No. 146

寫眞第一四六 府下荏原郡松澤村 府立松澤病院附近  
ニ全壊建物ヲ出セシモ屋根ノ輕量ニシ  
テ平家ナル故カ被害僅少ナルモノ

No. 151




寫真第一五二  
大府下西大久保四五一  
久保支店煉瓦造崩壊ノ  
現状

No. 152




寫真第一五一  
同上

No. 149



寫真第一四九  
府下石塚町高田  
長屋建ノ  
傾斜ノ  
現状

No. 150




寫真第一五〇  
六府下石塚町下戸塚  
二階建ニ  
斜  
折損  
梁下端ニ  
於テ  
柱建ニ  
落

六府下石塚町下戸塚  
二階建ニ  
斜  
折損  
梁下端ニ  
於テ  
柱建ニ  
落


No. 155 寫眞第一五六

府下中野町大字中野三五〇〇 八千代  
生命保険株式會社社宅木造二階建  
階上全潰セルモノ




No. 156 寫眞第一五六

同上  
階上全潰建物ヲ上方ヨリ撮影セルモノ




No. 153 寫眞第一五三

府下西大久保四五一 鴻巢銀行  
大久保支店頃瓦造崩壊、狀況




No. 154 寫眞第一五四


府下品川町南馬場三三四 木造二階建商店  
梁下ニ於テ柱折断階下破壊二階北々西へ傾斜殘存ノ状況




No. 159 寫真第一五九 府下原町田町 某寺院、墓石轉倒セル




No. 160 寫真第一六〇 府下八王子市 石造倉庫ノ一部崩壊セル  
ルモノ(切妻部)




No. 157 寫真第一五七 府下中野町大字中野三五〇〇 八千代生  
命保険株式會社社宅  
未完二階建 階上全潰セルモノ(二棟共)



No. 158 寫真第一五八 同上  
被害輕微ノ建物




No. 162



寫真第一六二  
府下原町  
盤轉御  
境内手洗


No. 163



寫真第一六三  
正面被害ノ状況


府下原町  
町田原町田株式會社  
田銀行

No. 161



寫真第一六一  
境ノ駄糞状況  
府下原町田  
本殿基礎


No. 164



寫真第一六四  
府下原町田  
明田株式會社  
田銀行鐵筋  
混土造半壇ノ状況

時

No. 167 寫眞第一六七 虎下町田町 原町田瀬谷銀行原町田  
支店崩壊ノ狀況




No. 168 寫眞第一六八 同上




No. 165 寫眞第一六五 虎下町田町 原町田株式會社町田銀行  
鐵筋混擬土造營業室天井破損ノ狀況



No. 166 寫眞第一六六 同上 窓際破壊ノ狀況



No. 170




寫真第一七〇

府下豊多摩郡和田堀内村堀ノ内紙業株式会社  
場内一般被害ニ被害僅少



No. 171

寫真第一七一 同右 向拜ノ倒潰




No. 172

寫真第一七二

府下三河島町觀音寺本堂  
内部柱下長押及指鴨居取合部分被

No. 169




寫真第一六九

府下岩淵町赤羽日本製瓦株式會社  
高三十尺ノ焼瓦造水槽臺ノ被害状況

寫真第一七三

府下千住町  
中組商店木造  
二階建青物市  
場被害ノ状況

No. 173



No. 174




府下千住町中組一二七  
商店木造二階建  
明治十八年以前ノ建築  
物ナルモ比較的被害僅  
少ナルモノナリ

寫真第一七四


寫真第一七五

府下千住町  
千住製場木造  
二階建  
地盤軟弱ナル  
モ被害ナカリ  
シモノ

No. 175



No. 176




寫真第一七六  
同上  
屋根裏小屋組  
チ示ス

寫真第一七八

府下岩淵町 赤羽日本製紙株式會社  
工場煉瓦造平家建、周圍ノ煉瓦造壁體、崩壊ニヨリ倒潰  
セルモ


No. 178



寫真第一七七


府下千住町四丁目九〇二 貨座敷木造  
二階建、二階梁下ニテ柱挫折シ階下潰レ二階ハ  
傾斜シテ殘存セルモ

No. 177




No. 180

寫真第一八〇 同右倉庫



No. 179

寫真第一七九 府下岩淵町 赤羽日本製紙株式會社  
工場内、床、龜裂



寫真第一八二

一業八府  
株○下小  
煙十尺高式  
最突尺高式  
約三初ノササ  
千代川四  
田工八

一セ側部レノリ  
中央セル中「一ルン」倉央向ノモヨ略二所所  
ハ中央ニキハグモ庫部ツノリ中次ニ分上折煉約社  
ナ突ニテビ煙ノル下妻左折央ニテノ部損瓦百  
リノ崩圖タ突見テ部屋端損ノ残折一ヨ造二

No. 182




寫真第一八一

府下寺島町  
隅田川工業株  
式會社

被災ノ一般狀  
況（崩壊約三  
千坪）

No. 181




寫真第一八三

府下寺島町  
隅田川工業株  
式會社

被災ノ一般狀  
況（崩壊約三  
千坪）


No. 183



寫真第一八四

府下寺島町隅  
田川工業株式會  
社防火壁煉瓦造  
屋根鋸齒狀鐵板  
墜落小屋組ハ機  
械ニ遮ラレ陸梁  
合掌尻ニ於テ折  
損ノ狀況


No. 184




寫真第一八五

府下寺島町  
隅田川工業株式會社工場  
木造平家防火  
壁崩壊一部殘  
存セルモノ垂  
下セルハ「テ  
ープ」

No. 185



No. 187



寫真第一八七

府下寺島町  
隅田川工業株式會社染色工場  
木造一階建  
内部破損ノ狀況

No. 186




寫真第一八六

府下寺島町  
隅田川工業株式會社  
藥品貯藏庫  
煉瓦造傾斜ノ状況


寫真第一八八

府下王子町  
豊川尋常小學  
校木造二階建  
當時軸建瓦葺  
迄出來工事中  
ノモノ  
舊校舍トノ取  
合個所ノ防火  
壁崩壊ニヨリ  
建物ハ南方へ  
胴折レテ倒壠  
ニ至ル


No. 188




No. 190 寫真第一九〇 同右 木造平家建工場ノ倒壊




No. 192 寫真第一九二 府下龜戸町五ノ橋 住家木造平家  
一般被害狀況




No. 189 寫真第一八九 府下王子町 豊王製紙株式會社  
木造三層建工場ノ倒壊



No. 191 寫真第一九一 府下龜戸町五ノ橋二四〇〇  
附近一般被害狀況




No. 193



寫真第一九三 府下龜戸町五ノ橋二  
四〇〇 商店木造二階建

汚水排水設備不完全ニシテ脚部腐朽  
シ日地盤軟弱ナルヲ以テ柱挫折シ家  
屋大傾斜ノ状況


No. 194



寫真第一九四 府下龜戸町五ノ  
橋二四〇〇 商店木造二階建

蔀梁ト柱トノ取合折損状況

No. 195




寫真第一九五 府下龜戸町五ノ橋住家木  
造一階

地盤軟弱ニシテ建物全體沈下セルヲ示ス

No. 197


寫真第一九七 同右



No. 199

寫真第一九九


横濱市中村町二一 横濱植木株式會社倉庫木骨煉瓦造二階建  
一塊セルモ木骨瓦チ以テ張り付ケアリシモノニシテ全部剥落崩  
一横木骨造ノ柱、四寸角材三尺間ニ建込ミ二階梁ハ六尺間每  
一格納品ノ動戻ニ因リ柱ニ階梁ト爲シタリ柱下部ニ於テ推折セ  
一合梁ト爲シ柱ヘボルト下部ニ於テ推折セ



No. 198

寫真第一九六 鐘神奈川倒潰セルモ川崎大師境内

一、本建物ノ周ラ敷地ハ岸上ノ一部ニ積土ヲ施シ土  
一留石垣ヲ築シタリモノナリモノナルヲ以テ倒潰シ  
一土上ニ建設サレシモノナリモノナルヲ以テ倒潰シ  
一甚シキモノナリ




寫真第一九八

横濱市山手二二五住家木造二  
一階後家屋上ノ一部ニ積土ヲ施シ土  
一

No. 196

No. 201 寫眞第二〇一

同右間仕切壁ニ取設ケラレタル  
筋達材ノ挫折セルモノ





No. 203

寫眞第二〇三 同右廻廊ノ倒壊



No. 202

寫眞第二〇二 神奈川縣鶴見總持寺總受付ノ側  
通ニ取設ケラレタル筋達材ノ挫折セルモノ



No. 200 寫眞第二〇〇

神奈川縣鶴見總持寺總受付内部周壁窓下腰  
廻ニ取設ケラレタル筋達材ノ挫折セルモノ