研 究

UBET の非軸対称鍛造加工への応用に関する研究

―非対称フラッシュ部への材料充満の解析――

Study on Application of Upper Bound Elemental Technique (UBET) to Non-Axisymmetric Forging

木内 学*・唐 戸 彰 夫* Manabu KIUCHI and Akio KARATO

1. まえがき

UBET (Upper Bound Elemental Technique) は, 被加工物をいくつかの単純な要素に分け、各要素内ある いは要素間における諸条件の適合を図りつつ、材料全体 としての挙動を上界法によって解析する手法である。す でに、その軸対称鍛造加工への応用については、基本要 素(速度場)およびバルジング・フォルディング解析用 要素(速度場)等の導出が行われ、それらを用いてなさ れた荷重、工具面圧分布、材料変形・充満等の解析結果 から本手法の有効性が示されている。"ところが、非軸対 称鍛造加工への応用についてみると,解析例はあり,²⁾ー 応の結果が得られてはいるものの、非対称部の扱いが不 完全であったり、あるいは要素分割の面で解析手法とし ての系統性・汎用性に欠けているなど UBET としての まとまりは十分でない、そこで本報では、非軸対称鍛造 解析への UBET の応用の一段階として、軸対称製品の 側方に対称的に配置された平行フラッシュを持つ擬軸対 称製品(図1参照)の加工プロセスをシミュレートでき る要素(速度場)を、従来の軸対称鍛造解析用要素(速 度場)と組み合わせうる形で導出し、それを用いて、側 方フラッシュ部への材料充満に与える諸因子の影響につ

いて解析を行ったので、結果を報告する。

2. 解析モデルおよび速度場

解析モデルおよび要素分割を図1に、非軸対称要素の 速度場を表1に示す.図1中の要素 E_{11} , E_{12} , $E_{22}^{(2)}$, $E_{22}^{(2)}$, $E_{22}^{(2)}$ には $R-\theta-Y$ 円柱座標系を, $E_{22}^{(2)}$, $E_{22}^{(2)}$ にはX-Y-Z直交座標系を用いた.またこれらのうち、軸対称部 E_{11} , E_{12} には軸対称平行速度場³⁾を用い、他の要素には今回 導出した非軸対称速度場を用いた。

表1において $a_1 \sim a_3$ は最適化パラメータ, $f(\theta)$, $\gamma(X)$ は任意関数であるが,本解析においては $a_1 = a_2 = a_3 = 0$, $f(\theta) = \beta_1 \cos \theta + \beta_2 \cos^2 \theta$, $\gamma(X) = \beta_3 X + \beta_4$ ($\beta_1 \sim \beta_4$:最適化パラメータ)とした.速度場は,各要素ごと に体積一定条件を,各要素境界では境界垂直速度成分の 連続性を満足する必要がある。したがって表1の速度場 は,工具あるいは軸対称平行速度場に面する要素境界上 における境界垂直速度成分が,座標によらず一様になる ようにしてある。また同じ理由で,対称面における境界 垂直速度成分も一様 (=0) となるようにしてある。

本モデルの加工プロセスを図2に示す.図に示すよう に、加工プロセスは側方フラッシュの状態によって4ス テップ,つまり,1)「圧縮開始時で側方にフラッシュの

表1 非軸対称部動的可容速度場の一般形

 $\begin{array}{rcl} U_{Y}=&\dot{U}_{R}(\dot{U}_{X})=&\dot{U}_{\theta}(\dot{U}_{Z})=\\ E_{22}^{12}&C_{11}Y+C_{12}&C_{13}R+\alpha_{1}+C_{14}/R+s(R)f(\theta)&(C_{15}R-\alpha_{1})(\theta-\theta')-t(R)F(\theta',\theta)+PR+Q\\ E_{22}^{22}&C_{21}Y+C_{22}&C_{23}R+C_{24}+C_{26}/R&(\theta-\theta^{*})(C_{25}R+C_{27})/(\theta_{0}-\theta^{*})\\ E_{23}^{23}&C_{31}Y+C_{32}&-C_{31}X-A\Gamma(0,X)+\delta(Z)&A(Z-H)\gamma(X)\\ E_{29}^{12}&C_{41}Y+C_{42}&\alpha_{2}R+\alpha_{3}+C_{43}/R+s(R)g(\theta)&(C_{44}R-\alpha_{3})\theta-t(R)G(0,\theta')\\ E_{29}^{12}&C_{51}Y+C_{52}&-C_{51}(X-X_{0})-(A-H)\Gamma(X_{0},X)&(A-Z)Z\gamma(X)\\ C_{44}=(\dot{W}_{23}^{23}-\dot{W}_{22}^{23})/(Y_{3}-Y_{2}),\ C_{82}=(\dot{W}_{22}^{12}Y_{3}-\dot{W}_{23}^{12}Y_{3})/(Y_{3}-Y_{2}),\ C_{15}=-(C_{11}+2C_{13}),\ C_{13}=(\theta^{*}-\theta_{0})(\dot{U}_{22}^{12}R_{2}-\dot{U}_{23}^{12}R_{3})/(\theta_{0})\\ \end{array}$

$$\begin{split} & -\theta')/(R_3^2 - R_3^2) - R_3F(\theta', \theta_0)/(R_3^2 - R_2^2)/(\theta_0 - \theta') - C_{11}/2 - C_{21}(\theta^* - \theta_0)/(\theta_0 - \theta')/2 - \alpha_1/(R_3 + R_2) + \{P/2 + Q/(R_3 + R_2)\}/(\theta_0 - \theta') - C_{11}/2 - C_{21}(\theta^* - \theta_0)/(\theta_0 - \theta')/2 - \alpha_1/(R_3 + R_2) + \{P/2 + Q/(R_3 + R_2)\}/(\theta_0 - \theta') - C_{11}/2 - C_{21}(\theta^* - \theta_0), C_{25} = R_3R_2(\dot{U}_{32}^2 R_3 - \dot{U}_{32}^2 R_2)/(R_3^2 - R_2^2) - C_{23}R_3R_2/(R_3 + R_2), C_{25} = \{C_2(\theta' - \theta_0) - C_{21}\}/2, C_{24} = C_{27}/(\theta^* - \theta_0), C_{25} = R_3R_2(\dot{U}_{32}^2 R_3 - \dot{U}_{32}^2 R_2)/(R_3^2 - R_2^2) - C_{24}R_3R_2/(R_3 + R_2), C_{25} = \{C_1(\theta_1 + 2C_{13})(\theta_0 - \theta') + 2F(\theta', \theta_0)/(R_3 - R_2)\} + P, C_{27} = -\{\alpha_1(\theta_0 - \theta') - R_2F(\theta', \theta_0)/(R_3 - R_2)\} + Q, C_{43} = R_2(-\alpha_2R_2 - \alpha_3 + \dot{U}_{23}^2), C_{44} = -(C_{41} + 2\alpha_2), P = C_{44}\theta' - 2G(0, \theta')/(R_3 - R_2), Q = -\alpha_3\theta' + R_2G(0, \theta')/(R_3 - R_2), s(R) \\ = ((R - R_2)/(R_3 - R_2), t(R) = (2R - R_2)/(R_3 - R_2), \delta(Z) = \{f(\sin^{-1}(Z/R_3)) - A(Z - H)Z\gamma(\sqrt{R_3^2 - Z^2})R_3 + (C_{13}R_3 + \alpha_1 + C_{14}/R_3)\}/\cos(\sin^{-1}(Z/R_3)) + C_{34}\sqrt{R_3^2 - Z^2} + A\Gamma(0, \sqrt{R_3^2 - Z^2}), g(\theta) = \{-C_{54}(R_3 \cos \theta - X_0) - (A - H)\Gamma(X_0, R_3 \cos \theta)\cos \theta + R_3(A - H)\sin^2\theta\gamma(R_3 \sin \theta) - (\alpha_2R_3 + \alpha_3 + C_{43}/R_3), F(a, b) = \int_a^b f(\theta)d\theta, G(a, b) = \int_a^b g(\theta)d\theta, \Gamma(a, b) = \int_a^b \gamma(X)dX \\ \alpha_4(i = 1 - 3) kt/(2 - 2 - \theta), ttt_2(R_2 - 0) ttt_3(R_2 - 2 - \theta), ttt_2(R_3 - R_2), f(Q) kttt_3(R_3 - R_3) + R_3(R_3) + R_4(R_3 - R_3) + R_4(R_3$$

* 東京大学生産技術研究所 第2部



図 5 前方フラッシュ径の影響

出ていない状態(第1ステップ)」,2)「加工開始から側 方フラッシュ長さ方向端面に材料が当たるまでのプロセ ス(第2ステップ)」,3)「その後側方フラッシュに材料 が充満しきるまでのプロセス(第3ステップ)」,4)「側 方フラッシュに材料が充満しきった後のプロセス(第4

ステップ)」に分けられるが、表1の速度場は、Aの値(図 1参照)によってその全プロセスを表現しうる形をして いる、すなわち A=0 (したがって $\theta'=0$) なら第 1・2 ス テップ, 0 < A < H なら第3ステップ, A = H(したがっ て $\theta' = \theta_0$)なら第4ステップを表す。本解析においては、

究 研 谏 以上の速度場を用いて内部、せん断、摩擦仕事率を計算 し、それらを合計した全仕事率を最小ならしめるように 速度場中のパラメータを修正し、その結果得られた速度 分布を最適近似解として解析を行ったが、その際、各ス テップにおける最適化パラメータとしては、第1・2ステ ップでは前方フラッシュ速度 \dot{W}_{11} および $f(\theta)$ 中の β_{12} β_2 の計3コを、第3ステップでは \dot{W}_{11} , β_1 , β_2 および $\gamma(X)$ 中の β_3 , β_4 の計5コを用い, 第4ステップでは, 充満過程は終了しており、パラメータ操作によりフラッ シュ形状を変化させる必要がないため、最適化は行わな かった。また最適化には F.P.S 法を用いた。なお、以下 の解析においては定摩擦条件を用い、材料の変形抵抗は 一様で加工硬化はしないものとした.

3. 解析結果

図3に、側方フラッシュ幅を変えた場合の解析結果を 示す、図より、幅の広い場合ほど材料は側方フラッシュ へ流出しやすいものの、フラッシュ体積自体が大きいた めに、充満が進むには時間がかかることが、また幅が狭 いと、充満はすみやかに進むが未充満部が残ってしまう ことが分かる。一方、荷重については、圧縮初期には幅 が狭い方が高く、充満過程終了時には逆に幅が広い方が 若干高くなっているが,いずれの場合にも,側方フラッ シュへ流出した材料がフラッシュ端面に当たるまで荷重 値は低く、その増加の割合も小さいが、その後フラッシ ュに材料が充満しきるまで荷重は急激に上昇しつづけ, 充満後再び荷重の増加は緩やかになる。図中の破線は、 UBET の軸対称鍛造解析用プログラムを用いて、本モデ ルで側方にフラッシュが無い場合について解析した結果 であるが、この図を見ると、側方フラッシュがある場合、 圧縮初期の荷重は軸対称の場合に比べてかなり低いが、 充満完了時には逆に高くなることが分かる。

図4に、側方フラッシュ長さを変えた場合の解析結果 を示す。図より、フラッシュが長いほど側方フラッシュ に材料を充満させるのは難しいことが分かる。荷重につ いては、充満過程終了時の荷重が、フラッシュが長い場 合ほど若干高くなっている他,全体的傾向としては図3 の場合と同様になっている.

図5に、前方フラッシュ径を変化させた場合の解析結 果を示す。図より、前方フラッシュ径が小さいほど材料 は側方フラッシュへ流出しやすく、そのため充満もすみ やかに進むが、荷重もかなり高くなってしまうのに対し て、前方フラッシュ径を適度に大きくすれば、充満状況 をさほど悪化させずに加工荷重を大幅に低下させうるこ とが分かる.ただし、前方フラッシュ径を大きくしすぎ ると、側方フラッシュに未充満部が残ってしまうことも 分かる。

図6に、ビレットのアスペクト比Asを変化させた場 合の解析結果を示す.図より、同圧縮率時で比較すると、 A。が大きい場合ほど材料は側方フラッシュに充満しや すいことが分かる。したがって鍛造によって側方にフラ ッシュを持つ製品を作るには,最終製品の形状およびそ れに関連した最終圧縮率から逆算して定まる、ある一定 値以上の As を持つビレットを用いる必要があることが 分かる。図7は、Asと荷重の関係を、圧率をパラメータ としてまとめたものである、図より、全般的傾向として は、A。が大きいほど荷重も高いが、A。がある値より小 さくなると逆に A。が小さいほど荷重が大きくなること が分かる.

図8に、摩擦定数 m を変化させた場合の解析結果を示 す.図より、大差は無いものの、mの値が大きいほど材 料は側方フラッシュに充満しにくくなり、荷重も大幅に 高くなってしまうことが分かり、潤滑の重要性が示され

解析条件

و10

無次元化荷重W/S。/

 $R_2/R_3 = 0.4, H/R_3 = 0.2$

 $X_n/R_n = 1.2, m = 0.2$

30%

0.5

20

r = 10%

正縮開始時

1.0

ビレットアスペクト比

図7 ビレットアスペクト比と荷重の関係

1.5

2.0



図6 アスペクト比の影響

R

図10 格 子

=10%



0.1

8

6

2

0

無次元化荷重W/S/a。

1

10

圧縮率%

N:側方フラッシュ数

20

ている、なお、図中 m=0.0の場合、充満完了後荷重が下 がっているのは、m が零のために、もともと摩擦仕事し か存在しない前方フラッシュの状態は、この場合、荷重 その他には影響を及ぼさず、したがって圧縮が進むにつ れて同型のより薄い製品を圧縮しているのと同様になる からである.図9は、mの違いによる側方フラッシュの バルジ状態の差を,圧縮率をパラメータとして図示した ものである.図より, mが大きい方が, また圧縮が進む ほどバルジ量も大きくなることが分かる.

r = 15%

変

形

解析条件 R1/R3=0.4, T0/2R3=1, H/R3=0.2, X./R1=1.2.m=0.2

また、図10は、格子変形を追跡することによって材料 の側方フラッシュへの充満過程をみたものである。

ところで、以上はすべて側方フラッシュの数を4とし て解析を行った結果であるが、本速度場は、表1のθ*の 値を $\theta^* = \pi/N$ (N:側方フラッシュ数)となるように決 めれば、側方フラッシュが一定間隔で存在する製品につ

いては, N に関係なく適用できる. 図 11 は, N の値を 1~5 としたときの解析結果である.図より, N が大きい ほど材料は側方フラッシュに充満しにくいことが分か る. また荷重については, 圧縮初期には N が大きいほど 荷重は低いが,充満過程終了時では,N が大きいほど若 干ではあるが荷重も高くなっていることが分かる。

۵

図11 側方フラッシュ数の影響

10 圧縮率% 20

解析条件

4. **ま** ح め

側方に平行フラッシュを持つ擬軸対称製品の鍛造加工 プロセスを解析しうる速度場を開発し、それを用いて側 方フラッシュへの材料充満を解析した。得られた結果は 妥当なものであり,本速度場の有効性が判明した.

(1982年9月10日受理)

n

30

 πR^{2}

 $V_0 = S_0 T_0$ $V = \pi R^{2}T$ σ_n:変形抵抗

 $R_2/R_3=0.4, T_4/2R_3=1$

 $H/R_1 = 0.2, X_4/R_3 = 1.2$

考文献

1) たとえば村田,木内:第32回塑加連講論(1981),25 2) たとえば木内, 重田: 塑性と加工, 22-251(1981), 1208 3) 木内・村田: 塑性と加工, 22-244 (1981), 495

15