UDC 669-154:54-165

# 半溶融・半凝固金属の固相率の測定法-2

A New Method to Detect Solid Fraction of Mashy/Semi-Solid Metals • 2

木内 学<sup>\*</sup>・杉山 澄雄<sup>\*</sup> Manabu KIUCHI and Sumio SUGIYAMA

## 1. はじめに

著者らは、半溶融・半凝固金属材料の固相率の測定方 法の開発を目指しており、同状態下にある金属材料の電 気的特性(比抵抗または電位差)を測定することにより、 固相率を間接的に求める手法について一連の研究を行っ ている.前報<sup>11</sup>では、半田ならびにアルミニウム合金な どの低融点金属を対象とし、上述の方法による固相率の 測定を試みた.本報では、銅合金ならびに鉄合金などの 高融点金属にまで対象を広げ、前報と同様な測定手法に より、固相率の測定を行ったのでその結果について示す.

## 2. 本測定法の基本原理

本研究で開発を試みた固相率測定の基本原理は, 半溶 融・半凝固状態にある金属材料では, 固液界面あるいは 液相内の格子不整が液相成分の増加に比例して多くなり, 電気的比抵抗もこれに比例して増大するとの仮説に基づ き, この比抵抗の変化を固相率の同定に利用しようとす る点にある. この方法を用いて実用(多元)合金の固相 率を推定する際の具体的な手順については, 前報に詳述 してあるので参照されたい.

## 3. 測定方法·条件

供試材の電気抵抗の測定回路ならびに機器構成は,前 報の半田ならびにアルミニウム合金を対象とした場合と 同じである.今回,高融点金属を測定対象とするに際し て特に注意した点は,

- (1) 電極には直径2mmのタングステン線を用いる,
- (2) 試片の保持固定方法としては、試片をセラミック ボート内に置き、その上からセラミックセメントを 流入して固める方法を採用する.ただし、電極線、 熱電対の取り付けを容易にするために、試片上部を 開頭しておく(図1参照)、

\*東京大学生産技術研究所 第2部



図1 試片の保持固定方法

表1 前報と本報の測定方法の主な違い

	前報	本報
試片材質 電極材質 試片保持 加熱状況	半田, アルミ合金 銅線, SUS 304線 アルミナ保護管, 密閉式 大気中	銅合金、鉄合金 タングステン線 アルミナボート、開頭式 アルゴンガス雰囲気中 (鉄合金)



研







図4 測定後の試片の状況

図3 電極,熱電対の取付状況

(3) 鉄合金を対象とする場合には,酸化防止のため,炉 内をアルゴンガス雰囲気にして加熱を行う,

などである.表1に前報で採用した測定方法との主な相 違点を比較して示す.図2は,前報と本報との測定方法 の違いが,電位差一温度関係におよぼす影響を示す.測 定値は,概略,良い一致を示しているが,本報の方法で は前報の方法に比べ,温度の低下とともに電位差の減少 が多少大きくなる傾向にある.

測定までの具体的な手順としては,まず,セラミック スセメントに保持固定された試片を,黒鉛ルツボ内に入 れ溶解し、その後、図3に示すように、絶縁管を介して 電極線ならびに熱電対を試片に挿入し、次いで、冷却を 始めて試片の固相率の変化に伴う電位差または電気抵抗 の変化を測定する.図4は測定後の試片の状況を示す. 熱による体積の膨脹差から、試片の一部が変形している ことがわかる.図5は電位差測定後の鋳鉄試片とタング ステン電極との接合状況を示す.接合界面には50µm 程 度の反応相ができ、良好な接合状態となっていることが わかる.

## 4. 測定結果・考察

#### 4.1 銅合金の固相率の測定結果

(a) 銅/銀二元合金の固相率と無次元化電位差との関係



91.9





図7 Cu-Ag二元合金の電位差 Vと温度 Tとの関係

銅/銀の二元合金は、典型的な共晶系平衡状態を呈す るが、この二元合金の中から、Cu-49% Ag 合金と Cu-35% Ag 合金の二種類について、図6に示す平衡状 態図から求めた固相率と、本測定法から得られた無次元 化電位差との関係について調査した.

図7はCu-49%Ag合金,Cu-35%Ag合金の電位差 と温度の関係を示す.測定結果は、いずれの場合も、(1) 溶融状態から融点の間は温度の降下にともない電位差も 漸減し、(2)融点から共晶点の間は固相成分の晶出にとも ない電位差は急激に減少し、(3)共晶開始から共晶終了の 間では電位差は温度に関係なく一気に低下し、その後、 (4)電位差は多少増加するものの、温度の降下とともに漸 減する傾向を示す.Cu-35%Ag合金において、二本の 曲線となっているのは、同一の試片で測定を繰り返し

あることがわかる. 図8は図6の平衡状態図から求めた固相率と,図7の 測定結果から次式を使い求めた無次元化電位差 Vとの 関係を示す.

行った結果を示す。両測定値は良い一致を示し再現性の

 $\overline{V} = (V - V_{\rm S}) / (V_{\rm L} - V_{\rm S})$ 

ただし、Vsは凝固点における電位差,

VLは融点における電位差

図中には,前報で検討した鉛/錫二元合金,アルミ/銅二



元合金の結果も同時に示す.図から,無次元化電位差  $\overline{V}$ と固相率 $\phi$ (%)の関係は概略 $\overline{V}$ =- $C_1\phi$ +1.0(ただ し $C_1$ =0.01)の直線で近似できることがわかる.ただ し,高融点金属になるほど,図に示された直線からずれ てきているが,これは,高融点金属では試片の中心部と 外周部とで均一な半溶融・半凝固状態が形成されにくく なり,試片の中心部と外周部とで固相率が若干異なって くるためであると推定される.以下の実用合金では,無 次元化電位差 $\overline{V}$ と固相率 $\phi$ とが上述の直線関係にある ものとし,固相率の推定を行っている.

(b) 実用銅合金の固相率の推定

実用(多元) 銅合金として, 銅/亜鉛を主成分とする, 黄銅 C2700, 快削黄銅 C3604, 鍛造用黄銅 C3771, ネー バル黄銅 C4641, 高力黄銅 C6782の5 種類を取り上げ, 電位差―温度の測定結果をもとに, 固相率の推定を試み た.

図9は、各種黄銅試片の電位差と温度の関係を示す. 図中に、融点と凝固点を示す.各材質につき、それぞれ 2本の曲線があるが、これは、同一試片で、測定を繰り 返し行った結果を示す.1回目の測定と2回目の測定と が必ずしも同一の測定値とならないのは、溶融を繰り返 す過程で、黄銅中に含まれている亜鉛元素が蒸発し、合 金の成分が若干異なったためであると思われる.

図10は、図9の測定結果を図8を用いて、固相率 ¢と温度 Tの関係に整理した結果を示す.また、図11 は、一例として C2700合金において、組織凍結法による 内部組織と、組織観察から求めた温度と固相率の関係を 示す.図11の結果を図10に書き入れ、本測定法から算出 した固相率と、組織凍結法から求めた固相率とを比較し





100 a: C2700 b: C3604 c: C3771 80 d: C4641 e: C6782 С %/φ 60 固相率 40 d а b 20 n 920 880 840 温度 T/℃ 図10 各種黄銅試片の固相率 φ と温度 Tの関係 ●はC2700の組織結法から 、求めた固相率と温度の関係

た場合,両者はおおむね良い一致を示していることがわかり,これから本測定法の妥当性が確認できる.

## 4.2 鉄合金の固相率の測定

表2に示す化学成分の鋳鉄,鋳鋼ならびに SUS304に ついて同様の測定を試みた.

図12は共晶黒鉛鋳鉄(E-C),球状黒鉛鋳鉄(D-4),YCS3の電位差と温度の関係を示す.鋳鉄,鋳鋼 の電位差--温度曲線は、アルミニウム合金あるいは銅合 金の場合と比べ、凹凸が著しく、一様ではないが、これ は凝固過程中に析出する黒鉛などの影響であると思われ る.本測定法の基本原理は,液相成分の増加に比例して, 電気的比抵抗も比例的に増大するとの予想に基づき,固 相率を推定するものであるので,黒鉛などの析出物が電 気的特性の変化をもたらす金属材料に本測定法を適用す る際には何等かの補正が必要である.

図13は測定後の試片の内部組織を示す.黒く見える箇 所が凝固過程中に析出したと思われる黒鉛である.

また,SUS304試片に関する測定を試みたが,電極に 用いたタングステン線が測定途中に溶断した上に,セラ ミックスボートならびにセラミックスセメントが溶融変 形し,有効な測定ができなかった.約1500°C以上の高 融点金属の固相率を本測定法により測定する場合には, 電極材ならびに試片の固定支持方法について工夫改善す る必要がある.

#### 5.まとめ

前報の半田,アルミニウム合金に引き続き,銅合金, 鉄合金などの高融点金属に対象を広げ,金属材料の電気 的特性の変化を利用し,半溶融・半凝固状態下での固相 率の推定を試みた.その結果,(1)提案した方法により黄 銅などの銅合金についても固相率の測定が可能なこと, また,測定上,注意することとして,(2)固相と液相がで きるだけ均一に分散した状態になるように努めること, (3)凝固過程中に,電気的特性の変化をもたらす析出物等 が大量に発生する場合にはその影響についての補正が必 要なこと,などの知見が得られた.(1992年4月20日受理)

#### 参考文献

1) 木内 学・杉山澄雄:42回塑加連講論(1991-9),647.

#### 44巻8号(1992.8)





図13 測定後の試片の内部組織