

張ノ義御取消相願度乍去出張ノ義必要御認メニ候ハ、其ノ旨電報ヲ以テ御下命相成度候

一揖斐郡杉野村地内揖斐川上流右岸堤防馬踏土ニ幅四五寸長サ堤防ニ沿フテ百間餘龜裂ヲ生シタル箇所アリ之レ素ヨリ震災ニ歸スルト雖モ舊堤ニ腹付工事ヲ施シタル層ノ

沈下シタルガ爲メ如斯生シタルモノト信ス

## 岐阜縣管内震災實地調査ノ概報

同 年八月二十五日付報告

委員 工學博士 石黒五十二

去ル八月十九日附滋賀縣管内震災實地調査概報追書中ニ岐阜

馬踏土長ニ沿フテ杉野堤防ノ如ク多少龜裂アルモ左シタル損害ニアラズシテ杞憂ヲ懷クニ及バズト信ズ

其他大垣附近高須附近ノ輪中堤防上ニ些々タル龜裂アルヲ認ム

申上置候得共免モ角該縣へ出張ノ上縣當局者ニ就キ一應取調

候方御命令ニ對シ至當ト相考ヘ即チ去ル二十日電報ヲ以テ御通知申候通リ同日ヨリ該縣へ出張先ツ以テ縣廳ニ到リ被害ノ甚シキ箇所ヲ取調ヘ實地ヲ踏査シ其ノ結果左ニ報告ス

以上報告仕候尙ホ詳細ハ他日上京ノ折ヲ待テ必要アラハ之ヲ本會ニ述フルコト可有之候

一岐阜縣下ノ被害ハ滋賀縣下ノモノニ比シ甚タ微少ナリ

一破損家屋其ノ他死傷者ノ員數等ハ縣ヨリノ公報ニ譲リ茲ニ

之ヲ記セス

一今回ノ震害中土木ニ關スルモノハ一二ヲ除キテハ殆ト皆無

ト云フモ可ナリ今其ノ主タルモノヲ示セハ

一關ケ原附近ノ國道沿ノ橋梁橋臺片側崩潰ノ箇所アリ