

計	壁土混入	
	計	免稅額
	一、九八八	〇
	四、一七七、二四	一六、七〇八、四五六
	九五、一一二	五七〇、六七二
	二五、九三二	一一九、六一〇
	六、三八六	三八、三一六
	四、三〇四、五三四	一七、四四七、〇五四
	一、九八八	〇

備考本表中清酒(六、二八五)焼酎(二、二一九)ハ廿四年期新釀酒類ニシテ其他前年期持越殘古酒類ナリ

醬油流失造石稅免除統計表

郡市名	流失石高免稅		高免稅		寶飯	計
	免稅	高免稅	免稅	高免稅		
碧海			五、七一七			四、〇三一
幡豆			四、〇三一		六、六一一	四、〇三一
計			四五三、二〇三		四五三、二〇三	四五三、二〇三
名古屋			八七、二四五			八七、二四五
東春日井			一、五〇〇			一、五〇〇
西春日井			一四五、二九一			一四五、二九一
丹羽			一七、八五三			一七、八五三
葉栗			一九、二三六			一九、二三六
中島			五六、四〇七			五六、四〇七
海東			六、三二九			六、三二九
海西			九四、三五五			九四、三五五
愛知			五一、四五七			五一、四五七
知多			四一、〇九一			四一、〇九一

○参照第二

左ノ報告ハ本會ノ依頼ニ由リ福井縣ヨリ送付セルモノニ係ル  
 福井縣震災景況  
 明治二十四年十月二十八日ノ地震ハ若越兩國ニ在テハ未曾有ノ天災ニシテ其震力ノ劇烈迅速ナル殆ント難ヲ避クルノ暇ナカリシト雖モ幸ニシテ岐阜愛知兩縣下ノ如キ慘酷ノ狀ニ陥リタルモノ少カリキ今鎮靜マテノ景況ヲ叙述スル左ノ

如シ

發震以前即チ早秋以來ノ氣候ハ近年稀ナル晴朗暄温ニテ而  
カモ十月十八日ヨリ同二十八日ニ至ル寒暖計ハ華氏六十五  
度乃至七十三度ノ間ヲ昇降シ其二十五日午後九時三十分ニ  
稍強震シ二十七日ヨリ暄暖愈々過度ニ達シ夜來降雨至リ翌  
二十八日拂曉ヨリ雨歇ミタルモ天色朦朧トシテ恰モ四顧ヲ  
蔽フカ如クナリシカ午前六時四十分ニ至リ轟然大震ヲ起シ  
忽チ屋上ノ瓦石ヲ飛散シ家屋土藏社寺學校其他ノ建物ヲ潰  
倒破損シ屋壁廊廂門塀ヲ墮落或ハ破壊シ山岳道路堤塘其ノ  
土地ヲ崩潰缺壞或ハ凹落若クハ陷沒線裂シ老少ハ相扶ケテ  
難ヲ戶外ニ避ケ或ハ周章狼狽ノ中誤テ飛散ノ瓦石ニ觸レ或  
ハ建物ノ潰倒山岳崩壞ノ爲メニ負傷又ハ壓死スル等其慘怛  
實ニ名狀スヘカラサリキ尤モ學校舍ノ潰倒大破モ少カラサ  
リシカ生徒登校前ノ事ナリシヲ以テ此災害ヲ免レタルハ誠  
ニ不幸中ノ幸福ト云フ可シ而シテ縣下ニ於テ震力ノ劇烈被  
害ノ甚シキハ福井市及足羽郡之ニ亞クモノヲ大野、今立、吉  
田、坂井ノ四郡トス其他各郡ハ震力稍輕弱ナルカ如シ且ツ  
若狹國一圓ハ越前國ニ比シ被害最モ輕少ナリ右大震後ハ別  
ニ劇烈ノ震動ナキモ天候兎角險惡ニシテ陰晴更ニ定リナク  
時々強烈ナル震動ヲ交エ又暗ニ響聲ヲ發スルヲ以テ人心恟

々恐怖ノ餘種々ノ妄想ヲ起シ或ハ訛說ヲ傳へ頗ル不安ノ情  
況ヲ呈セリ故ニ家家ノ倒潰セサル者モ皆街頭若シクハ田圃  
河原等ノ空地ニ露宿シ偶々家内ニ在ル者ハ戸障子建具ヲ開  
放シテ避難ノ便ヲ求ム而シテ是ヨリ先キ早ク警戒ヲ加フル  
ノ必要ヲ認メ湯屋鍛冶屋等ノ焚火ヲ禁シ夜間洋燈ヲ用ヒサ  
ルコトヲ諭シ各戸總テ提灯ヲ用ヒ交互出火ノ虞ナカラシム  
トヲ注意セシメ又罹災者中赤貧ニシテ生計困難ノ者ニハ直  
ニ焚出米小屋掛等ノ手當ヲ爲シ專ラ救助ノ周到ヲ計レリ  
爾後二十九日ハ晴天ニシテ稍強震ノ度ヲ減シタルモ時々ノ  
震動猶已マス時トシテハ暗ニ怒濤ノ如ク或ハ遠雷ノ如キ響  
聲ヲ聞クコト數回ニシテ間々又不時ニ強震ヲ起シ或ハ午後  
ニ至リ雨降リ薄暮ヨリ南風起リ一時強風劇雨トナリ又或時  
ハ氣候頗ル暖ニ過キ恰モ微雨ノ觀ヲ呈シ電光雷鳴交々起リ  
終ニ落雷シ氣象ノ變遷常ナラサリシヲ以テ更ニ危懼ノ念ヲ  
減却セサリシカ地濕ヒ風冷カナルト前夜ノ疲勞トニ因リ戸  
内ニ入りテ不知不識就眠スルモノ多カリキ  
三十日ハ天霽レ風穩カナルモ時々ノ震動猶止マス或ハ數回  
ノ強震アルヲ以テ未タ恐怖ノ念ヲ減セサリキ然レトモ其震  
動經過ノ時期荏苒數日ノ久シキニ彌リ更ニ鎮靜ノ摸樣ナキ  
ヨリ各自避難ニ注意ヲ加へ被害少ナキ家ニ在テハ漸クニ業

務ヲ執リ破損ノ家屋ハ多少修補ニ着手スルニ至レリ  
三十一日ハ洗湯業鍛冶屋業機業其他ノ商工業等過半平常ニ  
復シタルモ時々ノ震動前日ト毫モ異ナラサルニ依リ危懼ノ  
念慮ハ猶未タ衆諸ノ腦裡ヲ脱却セサル狀況ナリキ  
十一月一日以後モ同シク數回ノ小震アリテ其三日ニ至リ著  
シク震動ノ數ヲ減シタルニ四日ニ於テハ又十回以上ノ多キ  
ニ及ヒ殊ニ同夜ハ電光閃キ雷鳴轟キ風雨至リシモ全ク震動  
ノ異狀ニアラサリキ爾後漸次其度數ハ遞減シタレトモ初震  
以來月ヲ涉リ殆ント虛日ナク其中強震ヲ起スコト數々ナリ  
シヲ以テ猶未タ全ク警戒ノ念ヲ絶タサリシカ其十日頃ニ至  
リ稍ク鎮靜ノ模様ヲ呈シ一般始メテ愁眉ヲ開キ當日ノ前後  
相尋キテ街頭田圃河原等ノ空地ニアル小屋ヲ引拂フモノ多  
ク人々其堵ニ安ンスルニ至レリ尤モ其後多少ノ小震アリテ  
特ニ二十五日二十八日ニ於ケル二回ノ震動ハ初度ノ劇烈震ニ  
亞ク思ヒアラシメタリ  
此震災ノ爲メニ受クル所ノ損害ノ種類員數等ハ各郡市大差  
アリ即チ家屋其他ノ建物及道路堤塘ノ被害ノ多キハ福井市  
及足羽郡土地及山岳ノ被害ニ於テハ大野、今立ノ二郡特ニ  
著シク今各郡市ノ事實ヲ細別シテ左ニ之ヲ叙述セン  
福井市 建物ノ潰倒破損ハ總數一萬百六十ニシテ之ヲ細別

スレハ家屋全潰百八十五、同半潰七百三十一、土藏全潰二  
十七、半潰八百十二、納屋全潰十四、其他建物等ノ全潰又  
ハ修繕シ得サルモノ六十七、修繕シ得ルモノ八千三百二  
十四ナリ而シテ被害ノ特ニ甚シキハ勝見地方ヲ第一トシ  
松本地方ヲ第二トス佐佳枝上中下町、湊上中下町等亦之  
ニ亞ク就中吉野上町ハ全潰二十戸同中町ハ二十壹戸松ケ  
枝下町及湊上町ハ各十一戸ノ多キニ至リ半潰以下モ亦之  
ニ伴ヘリ

又右總數ノ外官衙等ノ被害ハ縣廳構内ニ於テハ土藏半潰  
壹棟同破損壹棟且ツ土藏ノ庇全ク墜落シ門衛詰所モ大ニ  
破壊シ金庫モ所々壁落チ其他廳舍到ル所壁ニ龜裂ヲ生シ  
傾斜破損セサルハナシ監獄署ニ在テハ工場三ヶ所潰倒シ  
其他事務室調所ノ大破又ハ半潰セルモノアリ縣立尋常師  
範學校ハ全体破損シ全中學校ハ化學室及倉庫破損シ福井  
地方裁判所ハ人民溜所全潰シ塀モ亦概テ潰倒シ其他福井  
郵便電信局、警察廳舍、郡廳舍、縣會議事堂、縣立福井病院  
モ亦破損セリ

死傷者 壓死男壹人、負傷三十九人内重傷男壹人輕傷男  
二十六人女十二人トス  
土地陷落及破裂 道路ニ在テハ大字日ノ出下町地係元堂

形ノ内幅三尺長二十間破裂及地盤三尺餘陷落」幅二間長十間ノ地盤三尺餘陷落」幅二間長三十間ノ地盤二尺餘陷落及所々破裂」幅三間長二十間ノ地盤五尺餘陷落」幅壹尺餘長六十間破裂」幅四間長百八十間ノ地盤五尺陷落及所々破裂」幅壹尺長九十間破裂」計七箇所延長四百十間」同吉野上中下町地内幅壹尺長百八十間破裂」同常盤木町地内幅五寸長八間所々破裂」同豊島中町地内幅壹尺長三十間破裂」合計十箇所延長六百二十八間トス

橋梁ニ在テハ本市ヲ貫流スル足羽川ニ架設ノ九十九橋欄干石造ノ部東側中央ヨリ少シク南ノ方五間許壞落」大字清川下町字地藏石橋幅二間長三間ノ内壹間破壞」同寶永下町字ドンド石橋幅二間長三間ノ内同上」同佐佳枝下町福井警察署前石橋幅六尺長四間ノ内同上、同湊中町ヨリ同上町ニ達スル幅一間長三尺ノ石橋破壞」計五箇所延長九間許トス

堤防ニ在テハ足羽川ニ沿フタル大字毛矢町地内字舟釣幅五寸長二十間破裂」同所石垣幅三尺長三間破壞」同豊島中町地内字榎淵石垣幅壹間長三間破壞」計三箇所延長二十六間トス

其他ノ土地ニ在テハ大字錦上町ニ於テハ家屋椽下長二十

七間餘破裂ノ爲メ家屋ノ傾斜セシコト三寸乃至八寸」同佐佳枝上町ニ於テハ同長壹町三十間餘破裂ノ爲メ屋内ヲ陷落セシコト二寸乃至壹尺三寸」(以上二ヶ所ハ舊城濠ヲ埋メタル地所ナリ) 同豊嶋上町ニ於テハ同長壹町三十間餘破裂ノ爲メ(其民家ノ一半即チ戸數七戸)四五寸乃至壹尺陷落」同毛矢町ニ於テハ同長三十間餘破裂ノ爲メ大約壹尺許陷落シ家屋ヲ傾斜スルコト五六寸」同寶永上町ニ於テハ同長十間餘破裂ノ爲メ五寸乃至三尺許陷落計五箇所延長四町七間餘ノ破裂トス而シテ裂地ヨリ泥濘或ハ濁水ヲ噴出セシモノアリ此他大字綠町字運正寺山下稱スル山腹ノ中央高サ五丈餘ノ所ニ在ル巖石幅八間餘崩壞箇數大小七個(大ハ壹丈五尺餘方小ハ三尺餘方)墜落セリ

井泉ノ異狀 初度ノ劇烈震數日前ヨリ井泉ニ變狀ヲ呈セシモノ夥多アリシト蓋シ震災ノ前兆トハ人々更ニ測知スルモノナカリシナリ玆ニ大震後ノ異狀ヲ擧ケンニ土質地脈ノ如何ニ據ルモノカ各井泉ハ著シク水量ヲ増減セリ尤モ其水量ノ減シタルヨリモ増加セシモノ多キヲ占メタリ而シテ増水ノ度ハ壹尺乃至四尺ニシテ中ニハ泥沙ヲ噴出シ或ハ一時黃、白、灰色等ノ濁水トナリ又從來濁水タリシモノ清水トナリ或ハ全ク涸渴スルニ至リタルモノアリシ

カ爾後數日若シクハ月餘ヲ經テ清淨ニ復シ又ハ元ノ濁水トナリ或ハ涸渴セシモノモ湧出シ依然變狀ノ儘ニテ清水トナリシモノモ少カラス就中大字足羽上町齊殿清水ト稱スル井泉ハ足羽山麓巖石中ヨリ湧出シ古來著名ノ淨水ニシテ其質特ニ佳良常ニ市人ノ賞讚スル井泉ナリ其幅員ハ三坪餘深サ壹尺餘ニシテ近傍五六百戸ハ之ヲ餽料水ニ供用セリ然ルニ十月廿五六日ノ頃ヨリ稍水量ヲ減少シタルモ連日晴天降雨ナキノ故ナラント敢テ之ヲ怪マサリシカ其二十八日ノ劇烈震アルヤ一層甚シク減少シ加フルニ濁水トナリ飲料ニ供スルコト能ハサルヲ以テ三日ヲ經テ之ヲ汲出シタルニ十一月九日ニ至ル凡一週日ヲ經過シ僅ニ濁水ヲ湧出スルノミナレハ是レ震災ノ爲メ最早涸渴スルニ至ルナラシト人々大ニ落膽セシカ爾後少シク濁色ヲ帶ヒタルモノ湧出シ全月十三日ニ至リ全ク故ノ清淨水トナレリ但從來ニ比シ湧出ノ量ヲ減少セリ以テ他ノ井泉ノ異狀ノ一斑ヲ兆スルニ足ルモノト如シ以上ハ總テ事實ノ重ナルモノニ就キ敘述シタルモノニシテ其細小ノ事ハ枚舉スルニ遑アズサルヲ以テ之ヲ畧ス以下各郡モ皆之ニ同シ

足羽郡 建物ノ潰倒破損ハ總數千九百九十五ニシテ之ヲ細

參照 福井縣震災景況

別スレハ家屋全潰二百九十一、同半潰二百五十八、土藏全潰百三十五、同半潰百二十五、納屋全潰三十一、同半潰十二、其他建物等ノ全潰又ハ修繕シ得サルモノ六十五、修繕シ得ルモノ千六十八ナリ中ニ就キ殊ニ著シキ慘狀ヲ極メタル部落ノ事實ヲ舉クレハ木田村大字下馬ハ九十三戸ノ内七十七戸ヲ潰倒シ殘レル家屋モ半潰又ハ大破ニシテ一ツモ全キモノヲ存セス下文殊村大字下河北ハ八十戸ノ内全潰五十二戸、全村大字新開ハ二十四戸ノ内二十三戸全潰殘ル一戸半潰トナレリ其他六條村大字下六條ハ全潰十六戸和田村大字和田中ハ同八戸（戸數ヲ以テ比較セザルトキハ下六條和田中等ノ被害ニ比シ最モ多キ部落アリ）等ニシテ皆前村ニ亞クモノナリ

死傷者 死者及負傷者ノ如キモ災害ノ甚シキ部落ノミニアリキ即チ木田村大字下馬ニ壓死壹人、負傷三人、下文殊村大字下河北ニ壓死壹人、同村大字德光ニ負傷壹人、六條村大字下筋生田ニ壓死壹人、同村大字下六條ニ負傷壹人、和田村大字勝見及西方ニ壓死各壹人ニシテ合計壓死五人、内男一人、女四人、負傷五人、内男壹人、女四人計拾人、内男五人、女八人トス

土地陷落及壞裂 道路ニ在テハ木田村大字板垣ニ於テ幅

二間長三百七十間陷落」同大字下馬ニ於テ幅二間長四百間全上」六條村大字小稻津ニ於テ幅二間長百二十間同上」同大字上六條ニ於テ幅一間四尺長二百二十間全上」以上ハ總テ美濃道線ニシテ計四箇所延長千百十間」和田村大字勝見(ニヶ所)ニ於テ幅二間長九十五間陷落」全大字西方ニ於テ幅一間四尺長百二十五間全上」同大字淵上ニ於テ幅二間長百二十間全上」同大字和田中ニ於テ幅二間長二百四十八間全上」酒生村大字梅野ニ於テ幅二間長二百五十間全上」同大字稻津ニ於テ幅壹間四尺長八十間全上」同大字荒木新保ニ於テ幅一間四尺長百八十間全上」同大字成願寺ニ於テ幅一間三尺長百七十間全上」同大字篠尾ニ於テ幅一間四尺長百十五間全上」以上ハ總テ勝見道線ニシテ計十箇所延長千三百八十三間」六條村大字江端ニ於テ幅一間二尺長二百間陷落」同大字下荒井ニ於テ幅一間二尺長三百間全上」下文殊村大字大土呂ニ於テ幅一間二尺長二百五十間全上」同大字下河北ニ於テ幅一間二尺長二百三十間全上」同大字太田ニ於テ幅一間二尺長四百間全上」以上ハ總テ足羽道線ニシテ計五箇所延長千三百八十間」三道線ヲ合セテ十九箇所延長三千八百七十三間ナリ其他ノ道路ハ下字坂村大字小和清水ニ於テ幅壹尺長

五間及幅一寸長三間二箇所破裂」東郷村大字東郷中島ニ於テ幅五分長四十間一ヶ所全上」上文殊村大字德光ニ於テ幅五分乃至二寸長百六十五間三十箇所全上」同大字田中ニ於テ幅全上長五十間八箇所全上」同大字生部ニ於テ幅全上長八十五間十二箇所全上」同大字北山ニ於テ幅全上長二十六間五箇所全上」同大字北山新保ニ於テ幅全上長二十三間四箇所全上」同大字田治島ニ於テ幅全上長五十間十箇所全上」同大字東大味ニ於テ幅全上長二十六間五箇所全上」同大字西大味ニ於テ幅全上長百四十間二十二箇所全上」同大字西袋ニ於テ幅二寸長十五間三ヶ所全上」同大字大ニ於テ幅五分乃至一寸長十八間四箇所全上」同大字岩倉ニ於テ幅五分乃至二寸長二十間四箇所全上」一乗谷村大字東新町ニ於テ幅一尺長四百間四十ヶ所損壞」同大字城戸ノ内ニ於テ岩石轉落ノ爲メ二間二箇所全上」計百五十二箇所延長千六十八間總計百七十一箇所延長四千九百四十六間トス

堤防ニ在テハ木田村大字板垣(三箇所)ニ於テ幅二間高四尺五寸長百七十間陷落」同字(二箇所)ニ於テ幅壹尺乃至一尺五寸長四十五間破裂」同大字下馬(三箇所)ニ於テ幅二間高三尺長百二十七間陷落」和田村大字勝見(三箇所)

ニ於テ幅二間高一間長百二十間全上「同大字和田出作(四箇所)ニ於テ幅二間高五尺長二百二十八間全上」同大字和田中(四箇所)ニ於テ幅一間三尺高二尺長百六十六間全上「酒生村大字稻津(四箇所)ニ於テ幅一間三尺高二尺長百九十一間全上」同字(五箇所)ニ於テ幅五寸長三十間破裂「同大字荒木新保(一箇所)ニ於テ幅一間高二尺長百四十間陷落」同大字成願寺(壹箇所)ニ於テ幅壹間高壹尺五寸長百十六間全上「同大字篠尾(三箇所)ニ於テ幅五尺高壹尺長百三十八間全上」東郷村大字脇三ヶ(一箇所)ニ於テ幅一間高一尺五寸長百十間全上「同大字上毘沙門(一ヶ所)ニ於テ幅三間高二尺長五十六間全上」同大字中毘沙門(一ヶ所)ニ於テ幅三間高二尺長二十八間全上「同大字下毘沙門(一箇所)ニ於テ幅二尺高一間長十二間全上」同大字東郷中嶋(二箇所)ニ於テ幅一間高一尺長二百三十六間全上「東安居村大字飯塚(一箇所)ニ於テ幅二尺高四尺長八十間全上」六條村大字小稻津(三箇所)ニ於テ幅一尺乃至二尺長百四十六間破裂「一乗谷村大字安波賀中島ニ於テ幅五寸長十間全上」同大字安波賀ニ於テ幅二尺長十七間崩壞「以上總テ足羽川ニ沿フタル部落ニシテ計四十五箇所延長二千百六十六間ニシテ外ニ荒川ニ沿フタル和田

村大字下北野(一箇所)ニ於テ幅三尺高五尺長七十間陷落」總計四十六箇所延長二千二百三十六間トス

橋梁ニ在テハ上文殊村大字徳光ニ於テ幅二間二尺長二間二箇所(内一ヶ所ハ足羽道ニケ所ハ片上道ナリ)損壞「同大字岩内ニ於テ幅一間二尺長一間三尺一箇所(東郷道ノ内ナリ)全上」下文殊村大字上細

江ニ於テ幅一間二尺長一間三尺一箇所(片上道ノ内ナリ)全上「六條村大字江端ニ於テ石造ノ欄干長三間許破損」東郷村大字東郷二ヶニ小橋ノ破損(長サ不詳)二箇所合計七箇所延長十間トス

其他田畑宅地等ヲ擧クレハ總計四百箇所段別六畝十七步三勺餘破裂シ其裂地ヨリ泥水ヲ噴出セシモノ少カラサリキ井水中清水變シテ濁水トナリ或ハ水量ヲ増減シタルモノアリシカ多クハ日ヲ經テ舊ニ復セリ

吉田郡 建物ノ潰倒破損ハ總數千七百九十六ニシテ之ヲ細別スレハ家屋全潰八十、同半潰四百八十一、土藏全潰三十

七、同半潰七十二、納屋全潰三十五、同半潰二十二、其他建物等ノ全潰又ハ修繕シ得サルモノ二十九、修繕シ得ルモノ千四十トス其中家屋ノ最モ多ク潰倒セシハ中藤島村大

字燈明寺八戸、岡保村大字殿下八戸、圓山西村大字幾久六戸、之ニ亞ク所ノモノハ五戸乃至三戸ニシテ大字五箇所

ナリトス  
死傷者 家屋潰倒ノ際壓傷シ十一月七日ニ至リ死去セシ男一人負傷八人内男二人、女六人、合計九人内男三人、女六人トス

土地ノ陥落及壊裂 道路ニ在テハ延長四百間四箇所陥落或ハ破裂ス其重ナル一二ヲ記スレハ圓山西村大字新保地係リ勝山街道(福井市ヨリ大野郡勝山町ニ至ル道路)大約三十間凹没シ其深サ五六寸ニシテ新ニ溝渠ヲ穿テタル如キ形狀ヲ呈セリ又吉野村大字下吉野ノ内越坂峠(曹洞宗本山永平寺ニ達スル道路ノ内ナリ)車止メト稱スル所ノ曲リ角ノ石垣數箇所崩壊セリ

堤防ニ在テハ延長三百五十間十三箇所橋梁ハ三箇所、用惡水路ハ五箇所ニシテ何レモ陥落或ハ損壞ス其箇所名稱ハ之ヲ畧セリ但シ橋梁ノ内九頭龍川ニ架セル字中角橋ノ中央八間餘凹陥シ車馬ノ通行危険ナリシヲ以テ直チニ假修繕ヲ加ヘテ行路ノ安全ヲ保テリ

耕地三十三町步五十箇所、宅地四町三反步八箇所、山林五畝步二箇所合計三十七町三反五畝步六十箇所ハ陥没破裂或ハ凸出セリ特ニ其中岡保村大字殿下ノ内字西河原、蛇川旱川ト稱スル三箇所ノ田地ハ長サ大約二百間廣サ及深

サトモ五寸乃至二尺許三箇所ニ跨涉シテ龜裂ヲナシ恰モ盛土ヲナシタル形ヲトナリ且ツ其内二町步許ハ泥砂ヲ吹キ出シ又同村大字河増ノ内字砂下リト稱スル畑地長二十間、廣一尺、深一尺許破裂シ其五尺許ノ間ヨリ是又泥砂ヲ噴出セリ其他陥落破裂ノ箇所ニ就キテハ別ニ記述スヘキモノナシ

大野郡 本郡ニ於ケル被害ハ其最モ甚シキ部落ト然ラザリシ部落トアリ而シテ其最モ甚シキ部落ハ南方ニ散在スル各部落ナリ特ニ此各部落ハ劇烈震ノ中心タル岐阜縣下美濃國大野郡等ニ蠲帽子其他ノ諸山ヲ界シテ相接近スルモノ多シ故ニ山岳及土地ノ崩壊ニ至テハ縣下第一ニ位シ著シク昔時ノ形跡ヲ減却或ハ變狀セシモノアリ死傷者ノ數モ他郡市ノ割合ニ比シ亦少シトセス蓋シ本郡ニ係ル被害ハ之ヲ各種類ニ分チテ記述スルヨリハ寧ロ各町村別ニ叙述スルノ勝レルニ如カス因テ先ツ左ニ全部集計ノ事實ヲ掲ケ續キテ各町村ノ事實ヲ列叙セントス即チ建物ノ潰倒破損ハ總數千二百八十二ニシテ之ヲ細別スレハ家屋全潰十二、同半潰百十二、土藏全潰五、半潰二百十四、納家全潰一、半潰七、其他建物等ノ全潰又ハ修繕シ得サルモノ二十一、修繕シ得ルモノ九百八、土地ノ崩潰陥落破壞等ハ耕地



三町一段廿四步、宅地三町一段一畝三步、其他雜種地十九町八段七畝七步計二十六町九畝四步、山嶽八十七箇所(縱ノ別ヲク五間以上ノ事實ヲ集計ス)、道路堤防橋梁等二百九十四箇所、坪數千六百五十五坪五合、延長千二百二十七間、死傷者ノ數ハ即チ十月廿八日午前六時三十分頃山路步行中破壞ノ岩石ニ觸レ壓死シタル男一人、同日午前十時半ヲ牽キ行ク途中道路崩壞ノ爲メ河川ニ陷溺死亡セシ男二人、計三人、負傷男四人、女三人、計七人合計男七人、女三人、計十人トス

上莊村 大字下若生子ノ内字芦谷山ト稱スル山腹高サ直徑五十間(勾配ニ依リタル高サ百五六十間餘ト云フ)橫幅土部八間中央五十間下部七十間其厚サ二十間崩壞シ眞名川ノ水流ヲ壅塞スルコト其高サ直徑大約十二間ニシテ平常流水ノ深サハ三尺乃至四尺ナルモ壅塞ノ爲メ停滯セシ水量十間以上ニ嵩ミタルヲ以テ其下流ニ於ケル大字今井、五條方、友兼ノ近傍及下莊村、大野町ニ於テハ若シ此水ノ一時ニ流注スルトキハ現場ヲ距ル僅ニ五六町下流ナル上莊村五條方ノ地籍堀兼ト稱スル堤防破壞スルハ火ヲ見ルヨリモ明カナルトテ右ノ町村ハ忽チ洪水ノ憂アランコトヲ怖レ一時人心恟々トシテ避難準備ノ混雜一方ナラサリシカ幸ニシテ流通ノ時刻早キト水勢ノ意外ニ急ナラ

サリシトニ依リ初メ懸念セシ結果ニ至ラサリキ

下莊村 村道(大字未詳)ノ内長八尺乃至二尺幅各二尺許四箇所破壞シ大字中野ノ者男一人負傷セリ

上穴馬村 大字米俵ノ内字中洞ト稱スル田面六步及字尾地名ト稱スル村道長サ五間幅二尺深サ二間許欠壞「大字久澤ノ内字上天牧ト稱スル田面一段十五步中破裂セシモ數十箇所及欠壞四步、字田ノ九郎ト稱スル田面一步欠壞、字居山ト稱スル村道(山腹ノ巖石崩落ノ爲メ長サ七間幅五尺高サ四間填塞シ及右村道ヲ長サ大約三間幅三尺深サ四尺許欠壞ス、字久澤峠長サ凡十間幅七間深サ五間許崩壞セシヲ以テ該峠ノ村道モ長サ十間許道幅全面破壞」

大字野尻ノ内字野尻步岐ト稱スル村道長サ大約六間幅一尺深サ四尺許欠壞「大字伊勢ノ内字馬勢尾ト稱スル村道長サ凡三間幅二間深サ六尺破壞」

大字面谷三菱鑛業場ハ是ヲ圍繞セル諸山ノ鳴動ト共ニ一大震動ヲ起シ非常ノ響聲ヲ以テ該山頂及山腹ヨリ無數ノ巖石轉落シ凡ソ五分時間ハ其鳴動止マサリシカ其坑内ニ入り稼キ居ル所ノ坑夫、車夫、手子等總テ二百六十名ハ其時一名タモ出坑セサルヲ以テ急ニ鑛坑内ヲ諳知セルモノ數名ヲ入ラシメ午前八時三十分マテニ悉ク出坑セシメ幸ヒニ負傷者一名モ大

カリキ尤モ當時鑛坑内モ甚シク震動セシカ其後如何ナル  
 異狀アリシヤ未タ不分明ナリ」(當時斯ル景況ナリシカ別ニ著シ  
 キ異狀ナク鎮靜後依然業務ニ復  
 リ)

五箇村 大字西勝原ノ内穴馬街道深川内山字三熊ト稱ス  
 ル所ハ有名ノ難所ニシテ其北方ハ大約三十間ノ斷崖ヲ距  
 テ九頭龍川ニ沿ヒ南方ハ巖石ヨリ層成セル高サ數百間ノ  
 深川内山腹即チ字三熊ニ沿ヒ從來雨雪ニ際シ土石ヲ崩落  
 スルコト常ナリシカ右諸山腹崩壞シ其土石大約二十間ヲ  
 新道へ同十間ヲ舊道へ落積シ各道敷ノ全面ヲ埋没シ其堆  
 積シタル土石ノ厚サ三尺乃至一丈ニシテ溪壑道路ヲ一面  
 ニ平均シ通路ノ何レタルヤ其方向ヲ辨知シ難キノミナラ  
 ス爾後震動ノ時々崩落止マス危險最モ甚シキヨリ翌日即  
 チ十月廿九日西勝原ノ者二十餘名凡五時間ヲ費シテ崩壞  
 セシ新道ヲ踏付ケ足掛リヲ造リタルマテハ通行スルモノ  
 更ニナク皆舊道ト山壑トヲ通行セリ然レモ崩壞シタル山  
 壑ハ猶相尋テ土石壞落シ通行ノ危險ナル言ヲ俟タス且震  
 動モ已マサレハ三十日ノ夕警察官吏ハ西勝原區長ニ談示  
 シ新道ノ兩端口ニ竹柵ヲ建テ通行ヲ禁シタリ而シテ舊道  
 ハ道幅一尺五寸許ニシテ草木茫々タルモ危險稍少ナキヲ  
 以テ之ヲ通行セシメ其崩壞シタル所ハ周圍ノ山壑ヲ通行

セシムヘキコト、爲シ尙且翌三十一日ハ天明ヲ待チテ人  
 夫十數名ヲ出シ凡四十間許ノ間ノ草木ヲ刈取り或ハ踏付  
 ケ路形ヲ付ケタリ」大字東勝原地内字元山(松山トモ云  
 フ)ト稱スル巖山高サ三百間餘ノ山腹二百間餘ノ所ヨリ  
 大約幅七間程ノ岩石崩落シ重層凡二丈許下ニ埋没セリ此  
 際大字佛原ノ者男一人右岩石ニ觸レタル儘所在分明ナラ  
 サリシカ其後數日ヲ經テ同人ノ携帶セシ掛ケ吳坐及手  
 拭、飯入行李等ヲ發見シタルニ付全ク壓死セシモノナラ  
 シカト想像セシカ何分二丈餘ノ岩下ニ埋没シ猶他ノ岩石  
 崩落シテ歇マス頗ル危險ノ憂アルヲ以テ止ムヲ得ス搜索  
 スルヲ得サリシニ其後數日ヲ經テ勝山町地籍九頭龍川字  
 中外河原ニ死屍ヲ發見セリ

下穴馬村 大字鷺ノ内字鷺ノ倉ト唱フル道路崩壞シ此際  
 同所ヲ通行セシ者男二名ハ牽キ行ク所ノ牛一頭ト共ニ九  
 頭龍川ニ陷落シ牛ハ別ニ異狀ナカリシモ二名ハ所在不分  
 明ニシテ其夕一名ハ鷺ケ倉淵水中ニ於テ死体ヲ發見シ今  
 一名ハ所在更ニ不分明ナリシカ其後死体ヲ發見セリト云  
 フ」大字長野ノ内字下山ト稱スル山壑高サ大約六十間許  
 ナル山腹ヨリ土砂崩落シ其直下ナル荒蕪地ニ右土砂長サ  
 二十間高サ十間許堆積シ、字越戸島路傍高サ十三間ノ山

腹ヨリ四尺四方ノ巖石十三個及小石數百個路上へ崩落道路長サ六間高サ五尺通り堆積シ道幅全面ヲ埋メ字下モ上山路傍高サ二十間ノ山腹ヨリ長六尺幅三尺厚サ二尺五寸ノ巖石及土砂崩落シ道路長サ十三間高サ一間四尺通り堆積シテ其全面ヲ埋メタリ」大字下山字鍋谷ヶ平路傍ノ高サ五間許ノ山腹ヨリ巖石多ク墜落シ道路全面長三間ヲ損壞シ假修繕ヲナシテ僅ニ人ノミ通行シ得ルニ至レリ」大字板倉ノ村道長百二十間ニ字柄持山腹ヨリ量目千五百貫目許ノ巖石一個以下數十個崩落セリ右ノ外本村内ニテ巖石ノ道路ニ崩落セシモノ四ヶ所其他里道ノ崩落セシモノ二箇所ナリ

西谷村 大字巢原ヨリ熊河ニ達スル村道二里間中凡三十町許ノ間ニ於ケル字宮谷ト稱スル山腹高サ百二十間乃至八十間廣四十間乃至十五間二箇所及字美濃尾高サ八十間乃至七十間廣サ各四十間二箇所崩壞シ猶其巖石ノ崩落歇マス危險頗ル甚シキヲ以テ皆他ノ迂回セル路ヲ通行セリ」大字下秋生ヨリ美濃國境界蠅帽子峠へ通スル道路ノ内長サ大約三十間許全幅破壞二箇所、同十間許一箇所及字岩田ノ山腹大約二十間崩壞」大字本戸ノ内字志禮叱良ト稱スル村道長サ凡ソ二十間許全幅破壞」大字小澤ノ内

字赤岳ノ山腹長サ凡ソ十五間及字赤土洞ノ山腹長幅トモ大約十五間崩壞」大字上秋生ノ内字北美谷山長サ凡ソ百間餘及字中天井ト稱スル鑛山道長サ凡ソ二十間崩壞、字伊勢峠ノ村道長サ凡ソ五十間山岳崩壞ノ爲メ破壞」大字温見ノ内字杉谷ノ山腹高サ八十間乃至四十間廣サ六十間乃至五十間二箇所崩壞シ肥沃ノ山畑三町歩許荒蕪地トナリ而シテ負傷者五人アリ」大字熊河ヨリ同温見ニ達スル村道ハ幅一尺乃至四尺深サ五寸乃至三尺割裂シ間々又龜裂ニ止マル所アルモ其割裂セシ線條ハ熊河近傍ノ諸山ニ起リ温見ノ部落ニ聯絡貫通シ延キテ温見ヨリ美濃國境界ニ至リ延長大約三里ニ達シ加フルニ道路畑地其他トモニ五尺乃至四寸ヲ平面ヨリ凸出シ其道路ニ沿フタル宅地及畑地ノ石垣ハ中央ヨリ截斷シ數間又ハ數尺ヲ離レテ破壞或ハ分立セシモノ所々ニアリ山岳ノ内字孫次郎ト稱スル山腹長サ八十間廣六十間及字西ヶ平二十間四面及長サ十五間廣二十間二ヶ所崩壞シ而シテ右三箇所ハ孰レモ山畑ナルヲ以テ耕作シ能ハサルニ至レリ又熊河近傍道路ノ内ニ深サ七尺幅二間長サ二間半許ヲ凹没セシモノ一箇所アリ此熊川地籍ニ在ル中嶽ト稱スル山ハ初度劇烈震ノ際破裂線ヲ生シ爾後數日ヲ經テ崩壞スルニ至リタリ元來此崩

壞地ノ中央ヨリ少シク上方ニ字清水池ト稱シ方二十間許ノ楕圓形ノ池アリ深サ二尺乃至一丈其水面ハ常ニ綠色ヲ帶ヒ周圍ニハ草木鬱蒼トシテ頗ル凄然タル形狀ナルニ依リ近傍ノ村民ハ古來大蛇ノ潜伏スル所ナリト言ヒ傳ヘ之ヲ恐信シテ至ルモノナク只毎年冬季ニ至リ鳧鴨獵獲ノ利アルヲ以テ此地ニ接近スル所ノ今立郡ノ者稀レニ池邊ヲ徘徊セルヲ見ルノミナリ然ルニ初度劇烈震ヨリ三日目ノ事ナルガ熊河ノ者其近傍ニアル作小屋ニ到ルノ途次右清水池ヲ見シニ何ソ料ラン池水ハ一滴タモナキカ如ク池中四五寸ノ裂線數多アリ且池底堅固ニシテ通行シ得ラル、ヨリ甚タ之ヲ恠シミ傍近ノ諸山ヲ駈ケ廻リ見タルニ到ル所裂線セサルハナク加フルニ地盤ノ沈降シタル如キ形狀アルヲ以テ覺ヘス一驚ヲ喫シ午後四時頃漸ク歸リ來リ其形狀ヲ告ケシヲ以テ部民俄ニ噪キ出シ若シ中嶽山カ崩壞スルトキハ其土石川ヲ埋メ水害ヲ來スヘシトテ一時大ニ之ヲ恐怖シ周章狼狽家財ヲ連シテ難ヲ避ケント奔走スルモノモアリシカ爾後村民ハ交々該所ノ實況ヲ見ルヲ注念シタルニ地盤ノ動搖連日歇マス今日ハ昨日ヨリト漸々ニ沈降シ近傍ノ地形草木ハ高低起伏ノ狀ヲ呈シ十一月四日五日ニ至リ土石草木ト共ニ小峠ノ谷へ推シ出シ來リ其五

日ニ降雨アリシ爲メカ六日正午十二時頃ヨリ夜ニ彌リ樹木ヲ倒シ土石ト共ニ當大字熊河ノ川ニ崩落シ而シテ其土石ヲ推シ出シ樹木ヲ倒シタルトキハ諸山ノ鳴響凄マシク人皆憂慄シテ措ク所ヲ知ラサリシト云フ右小峠ノ上方ニケ所ニ橡ノ大木三十五本(周圍七尺乃至一丈五尺)同小木五十八本(周圍二三尺乃至五六尺)其他雜木ノ周圍二三尺乃至七八尺ノモノ數十本繁茂セシニ橡ノ大木十二本小木八本ヲ殘シタル外總テ潰倒シ現ニ其一箇所ノ如キハ周圍大約七八尺ノ橡木四本ヲ一度ニ推シ倒シ溪間へ墜落シタルトキハ水車ノ轉轆スル如キ觀アリシト又其ノ崩壞シタル場所ハ熊河川ヨリ大約二十町計リノ高サニシテ其山腹十四町許ノ所ナリ右崩壞セシ土石ノ小峠及ヒ「オタダニ」ト稱スル谿谷ヲ通過シテ熊河ノ川ニ崩落シタル有様ハ恰モ怒濤激浪ノ如ク眞ニ土波ヲ打チタリキ且ツ崩壞シタル頂上ハ幅凡ソ二町餘ニシテ其下部ニ向ヒ漸々其幅ヲ狹縮シ中央ニ至リ六十五間トナリ下部ニ於テハ百十二間ニ廣カリ十町許ノ所ニ於テ一段落ヲナシ凡ソ三十間直下ニ崩落シ更ニ谿谷ノ地形ニ隨ヒ緩ク勾配ヲナシテ崩壞シタリ故ニ頂上ヨリ凡ソ十町許ノ間ニ於ケル上部四五町ノ間ハ徑五寸乃至二尺ノ樹木其他ノ雜草及ヒ大小ノ巖石混

入ノ樹立シ其下部四五町ノ間ハ徑二尺乃至八尺ノ大木及  
七徑二尺乃至九尺ノ大石等錯雜混淆シ樹木ハ或ハ埋没シ  
或ハ半ヲ露出スル等其變動名狀スヘカラサリキ猶其レヨ  
リ下部ニ於テ崩土ノ堆積シタル所ハ其厚サ二間乃至六間  
ナリ又熊河川ニ崩出シタル横幅ハ大約一町ニシテ徑二尺  
乃至八尺ノ樹木ノ摧折碎斷シタルモノ及ヒ大キサ二尺乃  
至三尺ノ岩石ヲ混同セルヲ幾百ナルヤ算シ難シ而シテ崩土  
溪水ノ流滯シテ熊河川ノ水流ヲ雍塞シタル所ノ川幅ハ十  
間乃至十二間ニシテ一時近傍溪水ノ崩壞凹陥セシ箇所ニ向  
フテ注入シ其崩壞ノ土石ト共ニ流注シテ止マサリシカハ  
日午前十一時頃ニ至リ漸ク止ミ且ツ自然ノ水勢其崩土壅  
塞ノ一部ヲ流破シ疏通ノ路ヲ開キタルヲ以テ漸次滯水ヲ  
減少セリ蓋シ熊河ノ人家ハ其上流凡ソ十五町許ヲ隔ツル  
所ニ部落ヲナスニ依リ幸ニ人畜ニハ死傷ナカリキ又中嶽  
山近傍ハ縱横ニ破裂シ其破裂ノ隙間ハ五寸乃至四尺ニシ  
テ其箇所幾百ナルヲ知ラス此崩壞ノ爲メニ熊河ヨリ今立  
郡上池田村大字美濃俣ニ通スル山路ハ熊河ヨリ十八町許  
登リタル所ニテ破壞横斷シ一時通行危険ナリシ而シテ崩壞  
シタル箇所ハ樹木雜草ノ外相當ノ收穫アル山畑大約一町  
二段三畝歩ハ破壞又ハ埋没ノ爲メ不毛ノ地ト變セリ以上

中嶽山ニ係ル事實ハ崩壞ヨリ兩三日ノ後親シク實視シタ  
ルモノナルカ其後一週間許ヲ經テ復ヒ其地ヲ實檢セシニ  
前日ニ比シ稍々變狀ヲ呈シタルモノ發顯セリ即チ小峠ノ  
直下低地ニ谿水湊合シ新ニ一ノ池ヲ現出セリ其廣サ十四  
五間四方ニシテ水ノ深サ二尺乃至六尺アリ又熊河川ハ崩落  
シタル土砂ハ水勢又ハ降雨ノ爲メ自然ニ壓流サレ水ハ二  
派ニ疏通シ埋没シタル樹木ハ漸々ニ露出シ其他樹木沓藉  
散亂スルヲ見ル且ツ土砂ハ崩壞ノ全面トモ多少推シ流シ  
タルモノ、如シ尙ホ溪水及ヒ湧出ノ水ハ地盤ノ低下ニ從  
ヒ屈曲蜿蜒ノ流下シ或ハ各所ニ溜止セルモノアリタリ  
其他大野町ノ如キハ道路又ハ人家ノ内庭等數箇所破裂シ  
勝山ハ土藏ノ破損下屋ノ破損一二ト石垣ノ欠壞長キハ五  
間短キハ一間ニ足ラサルモノ九箇所アリシノミ小山村大  
字下舌ハ家屋全潰三戸同大字上舌ハ同全潰一戸半潰一戸  
ナリ自餘各村ニ就キテハ掲記スヘキ事實ナシ  
井水異狀泥水噴出 井水ノ盆湧噴騰セシモノ大野町ニ數  
箇所アリ其他ノ村落ニモ此類少ナカラサリシカ就中北郷  
村大字東野ニ於テハ神明ヶ谷ナル竹藪中破裂シ大約一  
尺四方ノ坑穴數箇所ニ現出シ泥水噴出シ劇烈震ノ當日午  
前七時三十分頃ヨリ正午十二時ニ至リテ止ミタリ蓋シ同

地ハ南方數間ヲ距テ幅三尺許ノ小川アルノミニテ乾燥ノ地ニ位スルニ斯カル異狀ヲ呈シタルヨリ人々奇異ノ思ヒヲナシタリト云フ

今立郡 當郡震災ノ被害ハ大野郡ニ亞クモノトス蓋シ當郡ノ東南部ハ大野郡ニ隣リ且ツ劇烈震ノ中心タル美濃國境界ニ聯接スル部落ノ多キニ由ル仍リテ大野郡ノ例ニ準シ先ツ左ニ全郡集計ノ事實ヲ擧クンハ建物ノ潰倒破損ハ總數千三百三十三ニシテ之ヲ細別スレハ家屋全潰五十九、同半潰三百七十九、土藏全潰十四、半潰二百四十六、納屋全潰二十一、同半潰八十二、其他建物等全潰又ハ修繕シ得サルモノ三十五、修繕シ得ルモノ四百九十四、土地陷沒崩潰破損ハ耕地百八十町五段六畝廿九步、宅地五十三町二段三畝廿五步、其他雜種地七町六畝步、計二百四十町八段六畝廿四步、山嶽九十九箇所(縱橫ノ別ナク五間以上ノ事實ヲ集計ス)、道路堤防橋梁等ハ六百八十六箇所、坪數二万三千三百四十五坪六合九勺、延長二万五百七十四間、死傷者ノ數ハ土藏ノ壁墜落ノ際壓死セシ女一人、家屋破壞ノ爲メ背部ヲ打タレ倒死セシ男一人計貳人負傷男二十人、女二十一人計四十一人、合計男二十一人、女二十二一人、計四十三人其他行衛知レサル者男一人(上池田村大字田代ノ者ニシテ十月廿五日岐阜縣下美濃國境界冠嶽ノ内岩井谷ト稱スル所ヘ木皮製紙ノ原料ヲ採

取スル爲メ同所ニ行キタリシカ當時同行セシモノモナク其後何等ノ音信ヲ得サルニ依リ或ハ右冠嶽ノ山腹崩壞ノ際壓死セシモノナランカ何分目下震動歇マサルノミナラス時々山腹ノ裂目ヨリ崩壞セントスル虞アルヲ以テ更ニ搜索ノ道ヲ得スト云フ蓋シ鎮靜後未タ行衛知レサル由ナリ) 外ニ壓死セシ牛一頭トス

上池田村 本村ハ郡中第一ノ被害地ニシテ大字廣瀨地内ノ道路(谷口ヨリ野尻ニ至ル間)ノ内ニ字箒ト稱スル小坂アリ其坂下數十丈ヲ隔ツル所ニ一川アリ(足羽川ノ上流ナリ)其箒坂大約二百間ノ内數箇所道路ト共ニ該川中ニ崩落シ一時往來ヲ遮斷セシカ目下僅ニ危險ヲ冒シテ其山腹ヲ通行シ漸ク用務ヲ辨スルノミ 其廣瀨ノ内字北田山凡ソ三十間崩壞シテ足羽川ヲ壅塞シ(其幅七分通り)流水溢レテ同所ノ荒地ヲ注浸ス其他道路幅一尺乃至一間長百三十九間(十二箇所)欠落及幅壹間長三十間(一箇所)埋沒幅三寸乃至五間長二十間三尺(三箇所)開裂、堤防幅三尺乃至四尺高一間乃至一間四尺長八間(二箇所)欠落字淨善山腹幅四間乃至十八間高二十九間(三箇所)欠壞畑地三畝廿八步(二箇所)崩壞畑地廿六步埋沒ス 大字志津原ノ内字鯉谷、林ノ越、北野地内ノ道路陷沒四箇所延長六十八間同幅一尺乃至五尺長百六十三間(五箇所)欠落字番ヶ原山腹幅十間乃至三十間高十五間乃至五十間(二箇所)欠壞及字大壁、日ノ倉、村上山、地内用惡水路ノ破潰五箇所延長

九十間」大字水海ノ内同地内ヨリ大字美濃俣ニ至ル道路  
 中字尾幸谷ノ山岳高三十間幅十三間許崩壊シ道路及溪流  
 ヲ壅塞シ其上流大約長五十間二尺幅三十一間二尺深サ凡  
 五間坪數二百坪許ノ溜池ヲ成シ其溜水ハ漸次崩土ノ中ヲ  
 潜リテ本溪流ニ注流シ水海川ニ入ルカ故ニ水量敢テ増加  
 セス別ニ危險ヲ感スルコトダク反テ此池体存スルトキハ  
 恰モ天然ノ泓トナリ鴻雁鳧鴨來歸シテ獵獲ノ利アルニ至  
 ルナラント喜フモノモアリシト云フ、字下郷郎、強谷、地  
 内百五十間ノ間ハ巖石轉落ノ箇所多ク字戶金平、廣田河  
 原地内二百間ノ間ハ溪流ヲ壅塞セシ箇所殊ニ多ク田地欠  
 落一畝步(三箇所)及同埋没四段九畝二十三步(二十一箇  
 所)同龜裂五段四畝步二合(二十八箇所)全幅五寸長六十  
 間(一箇所)開裂、提防幅二尺高一間五寸乃至一間三尺長  
 九十五間(三箇所)欠落、其他山腹ノ欠落ハ字中山(三箇  
 所)、足谷(一箇所)、桐ノ木(三箇所)、東尾幸谷(四箇所)、  
 強谷(一箇所)、戶金平(一箇所)小宮山(一箇所)計十四箇  
 所幅五間乃至二百五十間高五十間乃至百三十間ナリ」大  
 字美濃俣ノ内字魚返シ淵、村下地内ノ道路二箇所延長三  
 十五間陷没、字二重ヶ瀧、花房地内ノ山岳三箇所延長百三  
 十間崩壊、字澤ノ元地内ノ山腹崩壊シテ坂ノ形ニ變シタ

ルモノ一箇所長三十間」大字板垣ニ於テ字石那畑地内ノ  
 山腹崩壊シテ道路ヲ埋没セシモノ一箇所長四十五間同壅  
 塞セシモノ一箇所長七間、道路幅三尺乃至四尺長四十八  
 間(五箇所)欠落、田地龜裂八畝七步(七箇所)畑地幅五寸  
 長十八間(一箇所)開裂、字尾花、(二箇所)土屋敷、赤壁、血  
 歸、柿ヶ平(各一箇所)山腹欠落計六箇所幅八間乃至八十  
 間高十間乃至二十間トス」大字月ヶ瀬ニ於テ字神明、末  
 谷、大谷ノ山腹各一箇所欠壊、字幸和山谷、奥谷、林ノ谷ノ  
 地内ニ於テ用惡水路破潰各一箇所延長六十三間」大字谷  
 口ニ於テ山岳及道路崩壊ノ爲メ田地八畝十二步四合(五  
 箇所)及宅地二畝九步埋没及幅二間長六間(一箇所)龜裂、  
 字澤ノ本山腹幅二間高二十間一箇所及幅九間高四十二間  
 欠壊、道路幅二尺乃至三尺六寸長四十四間(二箇所)欠落  
 及幅二寸乃至一尺八寸長三十三間二尺(九箇所)開裂」大  
 字清水谷ニ於テ道路幅一尺乃至六間長百七十八間五尺  
 (二十四箇所)欠落及幅一尺七寸乃至三尺長四十九間二尺  
 (六箇所)開裂」大字西角間ニ於テ道路幅一間長三十間(一  
 箇所)開裂提防幅二尺長四十二間(二箇所)破壊」大字菅生  
 ニ於テ道路幅一尺五寸乃至二尺五寸長八十五間(三箇所)  
 開裂、提防幅一尺五寸長五間(一箇所)破壊」大字上荒谷ニ



於テ道路幅一尺二寸乃至二尺長三百八十間(三箇所)欠落及幅四尺長五十間(二箇所)開裂、堤防幅一尺五寸高一間長二十間(一箇所)欠落、石垣幅一間長四十五間(一箇所)全上「大字定方ニ於テ道路幅一尺長三十間(一箇所)欠落」大字河内ニ於テ道路幅五尺長五十間(一箇所)欠落、字ユウリ、大壁(各二箇所)林谷、鯉谷(各一箇所)山腹幅七間乃至四十一間高十間乃至四十間欠壞「大字寺島ニ於テ道路幅二尺長三十間(一箇所)欠落」大字藪田ニ於テ道路幅二尺長百間(一箇所)全上堤防幅四尺乃至一間高二尺乃至一間長百三間(五箇所)全上「大字野尻ニ於テ田地欠落一反一畝六步(一箇所)及ヒ同八畝二十步(二箇所)埋沒道路二尺乃至二間長百四十七間一尺(十九箇所)欠落及同幅一尺乃至二尺長二十九間(四箇所)開裂」大字市ニ於テ道路一尺乃至二尺長百九十五間(三箇所)欠壞、堤防幅四尺高三尺長二十八間(一箇所)欠落「大字常安ニ於テ道路幅一尺乃至二尺長七十間(二箇所)全上、堤防幅二尺高五尺乃至二間長二十七間(二箇所)全上」大字割谷ニ於テ道路幅五寸長二十間(一箇所)開裂「大字稻荷ニ於テ道路幅二尺長二十七間(一箇所)欠落」大字田代ニ於テ字牧株、火打岩、割谷、祝谷、セリウリ、桐内、松尾、山腹幅十間乃至百間高

三十間乃至六十間(七箇所)欠壞「大字柿ヶ原ニ於テ堤防幅三尺乃至一間高四尺乃至一間四尺長七十三間一尺(八箇所)欠落、字清水ヶ窪、山腹幅十間乃至十四間高四十三間乃至五十三間(二箇所)欠壞」大字山田ニ於テ堤防幅一尺五寸乃至二尺高五尺長八十五間(二箇所)欠落「大字寺谷ニ於テ堤防幅一尺五寸高五尺長四十三間(一箇所)同上、字源田、棚井谷及大字谷口大字谷口ノ項ハ重復ノ嫌ニ於ケル山岳ノ裂線甚シク何レモ強雨積雪ニ遭フトキハ必ス崩壞ノ虞アルヲ以テ其山麓ニ居住スル民家數戸ハ目下他ヘ立退カントスル計畫ヲナセリ」大字魚見ニ於テ堤防幅一尺五寸高一間長三十五間(一箇所)欠落「此他家屋ノ全潰ハ大字美濃俣九戸、同野尻八戸、同水海四戸、同谷口八戸計二十九戸ニシテ全郡ノ強半ニ達シ死傷者三十五人ニシテ全郡ノ八歩強ノ割合ニ當レリ以テ他ノ事實モ之ニ伴フヲ徴スルニ足ル以下各村ニ就キテハ建物及ヒ負傷者等ノ事實ハ之ヲ省略ス

下池田村 大字松ヶ谷ニ於テ道路幅五尺長三間(一箇所)欠落及幅三寸乃至四寸長十六間(三箇所)開裂、字深谷山腹幅十五間高二十五間(二箇所)欠壞「大字千代谷ニ於テ道路幅三尺乃至一間長八間(二箇所)欠落及幅二寸乃至五



寸長七十三間(二箇所)開裂、字同段山腹幅十間高十間欠  
壞爲メニ田地七步埋沒」大字蒲澤道路幅五尺長百五十間  
(一箇所)欠落及幅四寸乃至五寸長十六間(二箇所)開裂、  
字オウマツカク山腹幅十間高五十間(一箇所)欠壞」大壞  
大本ニ於テ道路幅三寸乃至六寸長四百九十間(四箇所)開  
裂、字平双、高野、小山、ヂヤン、山腹幅三間乃至二十間高  
十間乃至二十間(四箇所)欠壞」大字籠掛ニ於テ字シヤン  
山腹幅三十間高五十間(一箇所)欠壞」大字金見谷ニ於テ  
道路幅三尺長二間(一箇所)欠落」大字西青ニ於テ道路幅  
一尺長二十間(二箇所)欠落及幅一尺長五間(一箇所)凹  
沒」大字稗田ニ於テ道路幅三尺長二間(一箇所)欠落」大字  
小畑ニ於テ道路幅一間長八間(二箇所)全上  
服間村 大字西河内ニ於テ田畑一段五步(六十三箇所)崩  
壞、田畑幅一寸五分乃至五尺長六百十七間(五十一箇所)開  
裂、田地一畝十九步(四箇所)陷落」宅地十五步(一箇所)崩  
壞」道路幅五寸乃至二尺長六十一間三尺(十六箇所)全上」  
大字清根ニ於テ田地二畝十六步六合(十四箇所)欠壞、道  
路幅一尺乃至二尺長五十四間二尺(十六箇所)崩壞」大字橫  
住ニ於テ田地四畝拾二步三合(三十四箇所)欠壞、田地幅  
二寸乃至三尺長三十五間(三箇所)開裂、及六步(一箇所)

陷落、道路幅二寸乃至四尺長七十七間三尺(二十箇所)崩  
壞、及幅二寸長九間(二箇所)開裂、堤防幅三尺乃至四尺長  
九間(二箇所)崩壞、字赤兀山腹幅二間二尺長二間三尺(一  
箇所)崩壞」大字市野々ニ於テ田地幅三尺乃至二間長二十  
六間(四箇所)欠落、田地一畝十九步二合(七箇所)欠壞、道  
路三尺乃至一間長二十一間(五箇所)欠壞及幅三尺長八間  
(一箇所)開裂、」大字柳ニ於テ田地一畝十七步(三箇所)欠  
壞、及幅四尺長六間(一箇所)開裂道路幅三尺乃至四尺長  
六十四間(四箇所)欠壞」大字炭焼ニ於テ田畑一畝二十三  
步七合(十箇所)欠壞、田地幅三尺長四十間(二箇所)開裂」  
大字赤谷ニ於テ田畑一畝廿四步六合(七箇所)崩壞、田地  
幅三尺長五間(一箇所)開裂、道路幅三尺乃至四尺長廿九  
間(四箇所)欠壞」大字南中ニ於テ田畑十三步五合(三箇  
所)欠壞、田畑幅三尺乃至四尺長二十一間、(三箇所)開裂」  
大字相ノ木ニ於テ田畑二畝廿九步(三十八箇所)崩壞及田  
地十步二合(一箇所)陷落二寸乃至五寸長百一間(十二箇  
所)開裂、道路幅一尺乃至四尺長七十四間三尺(十二箇所)  
崩壞」大字寺地ニ於テ道路幅五寸乃至二尺長十三間(二箇  
所)崩壞、字赤兀山腹幅四尺乃至三間高何レモ二間(四箇  
所)崩壞」大字波垣ニ於テ道路幅五寸乃至一尺五寸長九間

(二箇所)欠壞、堤防幅四尺乃至五尺長二十間(二箇所)崩壞、字茶綠山腹幅二間高四間(一箇所)崩壞「大字春山ニ於テ道路幅七寸乃至一尺五寸長十二間(二箇所)欠壞、堤防幅一間乃至一間二尺長十間(二箇所)崩壞」大字領家ニ於テ道路幅四寸乃至五寸長三間(二箇所)欠壞同幅二寸乃至三寸長五間(三箇所)開裂堤防幅五尺乃至一間二尺長十二間(二箇所)崩壞「大字東樫尾ニ於テ道路幅二尺乃至四尺長三間(二箇所)同幅二寸乃至四寸長十九間(三箇所)開裂」大字北坂下ニ於テ道路幅二尺乃至三尺長十二間(二箇所)開裂「大字大谷ニ於テ畑地二步九厘(二箇所)崩壞ス岡本村 大字別印ニ於テ道路幅一尺乃至二尺長八間三尺(四箇所)欠壞、堤防幅五尺乃至一間長六十一間(五箇所)崩壞、」大字南坂下ニ於テ道路幅二寸乃至五寸長二十四間(三箇所)開裂及幅二尺乃至四尺長九間(二箇所)欠落、字長尾、西長尾山腹幅一間五尺乃至二間長三間二尺各一箇所、崩壞ス

味真野村 大字余川ニ於テ道路幅三寸長十間(二箇所)開裂、堤防幅五寸長十二間(一箇所)全上「大字中居ニ於テ道路路幅四寸乃至五寸長十九間(二箇所)全上」大字籙脇ニ於テ田畑二十五步欠落、道路幅二尺長三十八間(八箇所)

欠落及幅四寸乃至五寸長二十間(二箇所)開裂ス

南中山村 大字北中津山ニ於テ堤防幅一尺乃至四尺長二十九間(三箇所)欠落及幅一尺五寸長一間三尺(一箇所)凹沒幅一尺長八間(一箇所)開裂「大字南中津山ニ於テ堤防幅一尺五寸乃至三尺長二十五間(六箇所)欠落及幅三尺長九間壹尺(一箇所)凹沒」大字野岡ニ於テ堤防幅一尺五寸乃至三尺長十九間(六箇所)欠落「大字山室ニ於テ道路幅壹尺長六間(一箇所)開裂」大字炭燒ニ於テ道路幅一尺乃至二尺長四間(二箇所)欠壞、」大字八乙ニ於テ道路幅三尺長七間(二箇所)開裂「大字西庄境ニ於テ道路幅一間長六間(一箇所)欠壞ス

北新庄村 大字中新庄ニ於テ田畑幅一寸乃至四寸長六十九間(十一箇所)開裂、道路幅五寸長二十間(一箇所)全上「大字長尾ニ於テ堤防幅一寸長五百間(一箇所)全上」大字戶谷ニ於テ堤防幅一寸長五百間(一箇所)全上「大字北ニ於テ堤防幅一寸長五十間(一箇所)全上

舟津村 大字上鯖江ニ於テ道路幅二寸長四間(一箇所)及堤防幅二寸長三十六間(三箇所)開裂「大字小黑町ニ於テ堤防幅二間長六間(一箇所)全上」大字有定ニ於テ堤防幅三寸長十間(一ヶ所)全上「大字長泉寺ニ於テ宅地幅二寸

乃至三寸長七間(三箇所)全上

神明村 大字岡野ニ於テ田地幅五分長四十三間(七箇所)開裂「大字鳥羽中ニ於テ田地幅五分乃至壹寸長十七間(五箇所)全上」大字田所ニ於テ田地幅五分乃至六分長三十間(六箇所)全上「大字北野ニ於テ田地幅五分長八間(四箇所)全上」大字水落ニ於テ田地幅四分乃至七分長四間(三箇所)全上「大字鳥羽ニ於テ田地幅六分乃至一寸長七十一間(十七箇所)全上及道路幅五分長十五間(五箇所)全上、道路幅一間長五間(一箇所)欠壞、河田惡水川岸幅四尺長六間(一箇所)欠壞ス

中河村 大字下河端ニ於テ宅地幅五分乃至壹寸五分長三十七間(十四箇所)開裂、田地幅五分乃至五寸長九十五間(二十六箇所)全上、道路幅五分長二十間(十箇所)全上「大字中川ニ於テ田地幅二寸乃至四寸長七十八間(六箇所)開裂、田地幅三尺長二十間(一箇所)欠壞、宅地幅一寸乃至三寸長二十五間(三箇所)開裂、道路幅一寸長七間(一箇所)全上、墓地幅二寸長十間(一箇所)全上」大字橋立ニ於テ畑地幅三寸乃至四寸長八十間(四箇所)全上、宅地幅二寸長七間(一箇所)全上、字湯谷戸名山々腹幅一寸長六間(一箇所)開裂「大字上河端ニ於テ畑地幅三寸乃至四寸長六十八

間(二箇所)開裂、宅地壹寸乃至三寸長二十六間(三箇所)全上

河和田村 大字尾花ニ於テ道路幅三尺長十間(一箇所)開裂、字鉾岩山林ノ岩石轉落シテ田地十町(一箇所)埋沒、字万尺山腹幅四間高一間(一箇所)崩壞、「大字北中ニ於テ道路幅二尺長八間(二箇所)欠壞、」大字片山ニ於テ字山苗山腹幅十間高三間(一箇所)及字山ノ花山腹幅四間高一間(二箇所)崩壞「大字筋生田ニ於テ字月影谷山腹幅四間高三尺(一箇所)全上」大字金谷ニ於テ字節ノ尾山腹幅四間高二間(一箇所)全上「大字寺中ニ於テ字砥山山腹幅四間八寸長九十間(三箇所)全上

新橫江村 大字下新庄ニ於テ田地龜裂壹段七畝十八步(二箇所)田地幅一間二尺乃至一間三尺長二十一間(三箇所)崩壞、田界畔幅二尺長三十五間(四箇所)欠壞道路幅四寸長百間(一箇所)欠壞、道路幅二寸乃至六寸長百二十七間(四箇所)開裂、堤防幅二間長十五間(一箇所)欠壞、堤防幅三寸長二百十間(三箇所)開裂、其他ノ地盤幅三寸乃至一尺長百七間(七箇所)開裂「大字横越ニ於テ田地幅三寸乃至四寸長八間(二箇所)及宅地三間寸乃至六寸長十七間

(二幅所)全上「道路幅二寸長十二間(二箇所)全上  
 國高村 大字村國ニ於テ道路幅二分乃至壹寸長二間(一箇所)及堤防幅五厘乃至一寸長九十間(二箇所)開裂ス  
 北日野村 大字荒谷ニ於テ田地幅二寸乃至三寸長三十五間三尺(五箇所)開裂、石垣幅三間乃至五間長四間五寸(四箇所)田地開裂ノ爲メ崩潰「大字西谷ニ於テ田地幅二寸乃至三寸長二十二間(七箇所)開裂、道路幅三寸長十一間(一箇所)欠落」大字庄田ニ於テ道路幅三尺長八間(一箇所)欠落「大字矢放ニ於テ道路幅一尺長二十一間(二箇所)欠落、大字葛岡ニ於テ字龜山々腹二間四方一箇所崩壞ス  
 北中山村 大字川島ニ於テ畑地幅二寸五分乃至四尺長二百八十三間(十二箇所)開裂、用水江川ニ於テ土砂噴出スルモノ幅二尺長六十間(一箇所)堤防幅三寸長十五間(二箇所)開裂「大字新堂ニ於テ畑地幅三寸乃至八寸長五十間(三箇所)全上、道路幅一尺長一間二尺(一箇所)欠壞、道路幅六寸長十五間(一箇所)開裂、堤防幅三尺長十間(一箇所)墜落」大字落井ニ於テ畑地幅一寸五分乃至一尺五寸長五百七十四間三尺(六十七箇所)開裂、宅地幅一寸乃至三寸五分長四百三間(三十七箇所)全上、道路幅二寸乃至三寸長十八間二尺(五箇所)全上」大字赤坂ニ於テ畑地幅三

寸乃至二尺長三百六間(四十七箇所)全上、宅地幅三寸長十二間(一箇所)全上、道路幅三寸長三間(一箇所)全上」大字下戸口ニ於テ畑地幅三寸長七十間(四箇所)全上、宅地幅三寸長三十間(五箇所)全上」大字中戸口ニ於テ道路幅三寸長二十間(二箇所)全上」大字上戸口ニ於テ道路幅一寸五分乃至三寸長四十間(十二箇所)全上」大字磯部ニ於テ畑地幅一寸乃至一寸五分長十間三尺(四箇所)全上、道路幅一寸長三十間(一箇所)全上」大字松成ニ於テ畑地幅五分乃至三尺長七百八十八間(百二十六箇所)全上、宅地幅五分乃至五寸長四十五間(八箇所)全上、道路幅三寸長四間三尺(三箇所)全上  
 片上村 大字四方谷ニ於テ畑地幅三尺乃至五尺長四十一間(十一箇所)欠落、道路幅五尺長三間(一箇所)欠落「大字別所ニ於テ畑地幅一寸乃至三寸長十七間(三箇所)開裂」大字吉谷ニ於テ畑地幅二寸五分乃至二尺長百八十五間(二十九箇所)全上、道路幅二寸五分乃至二尺長五間(二箇所)全上  
 粟田部村 道路幅五尺五寸深一尺長四十六間凹没ス  
 井泉異狀 上池田村ノ如キハ水質ニ異狀ヲ呈シタルニ止マラス井戸ノ埋没セシモノ二十二箇所アリタリ又舟津村

大字長泉寺地方ニ於テ掘井戸或ハ清水池ノ泥水トナリシ者夥多アリキ特ニ各地方ノ内中道院境内ハ清水池二箇所段別五畝十歩ハ劇烈震ノ爲メ池底破裂シ湛々タル清水ハ忽チ地中ニ吸入シ殆ト一滴ノ水ヲ餘サ、ルニ至レリ此清泉ハ往昔ヨリ湧出スル所ノ著名(元三大師御手洗池トモ云フ越前名蹟考ニ依ル)ナル清淨水ニシテ下流耕地ヲ灌溉スル段別大約二十町余歩延テ神明村大字水落ノ耕地ヲモ浸シ頗ル養田ノ資トナリ尙且常ニ飲料水ニ供スルモノ數十戸アルニ此變狀ニ因リ耕作其他ニ及ホス所ノ損失少カラサルヲ以テ村民大ニ之ヲ嘆息セシ方濁涸後十三日ヲ經テ近傍ノ村民等其池中ノ土砂凡二尺余ヲ掘リ揚ケ充分ニ浚渫シタルニ第一清水池ニ三箇所第二清水池ニ一箇所ノ湧出口現ハレタルヲ認メ必ス再湧出スルナラント村民舉テ屬望セシニ果セル哉其翌日ニ至リ前日現ハレタル湧出口ハ大約一寸許ノ湧水口トナリ爾後漸次湧出ノ量ヲ増シ四日ヲ經テ殆ト舊ニ復シタリ坂井郡 建物ノ潰倒破損ハ總數千四百七十七ニシテ之ヲ細別スレハ家屋全潰六十、同半潰四百二十一、土藏全潰四十七、同半潰八十二、納屋潰五十一、半潰八十九、其他建物等ノ全潰又ハ修繕シ得サルモノ七十三、修繕シ得ルモノ六百五十三トス其中家屋ノ最モ多ク潰倒セシハ春江村各大

字ヲ通シテ二十四戸兵庫村ハ十三戸(内十二戸ハ大字下兵庫ノミニ係レリ)吉崎村北瀨、木部村東荒井地方之ニ亞ク而シテ三國町ハ震力稍々緩弱ニシテ戸障子等モ外レカル程ナリキ蓋シ土俗ノ唱道スル所ヲ聞クニ元來此地ハ地底面盤石ナルガ故ニ古昔ヨリ毎ニ地震ノ災害ヲ被リタルコトナシト然ルニ學者ノ說ニ依レハ本郡ニハ鷹巢國見等ノ休火山アリ芦原ニハ去ル明治十七年三月ノ交ニ於テ發見シタル温泉アリ海邊ニモ亦々其實ヲ帶ヒタル巖石多クレハ震災等ニ當テハ最モ注意ヲ要スヘキ地ナリト言フニモ拘ハラズ今回ノ劇震ヲシテ俗說ノ如ク激動ヲ感セザリシカ如キ現狀ナリシハ兎ニ角此地ノ幸福ト云フヘク亦一ハ今回ノ震動ハ所謂地這リニシテ火脈ニ關セザルコトヲ徵スヘシ其他丸岡町ハ僅々ノ破損ニ止マリ金津町ハ家屋二戸全潰セリ土地破壊及陷落 道路堤防ニ在テハ三十四箇所延長四百二十四間坪數四百六坪ニシテ其重ナルモノヲ舉クレハ三國町大字汐見ヨリ木部村大字川崎ニ通スル新保村地係道實嶋堤防ノ内(黒目道兼用)長サ大約九十間許割裂シ内十ニ五間許ハ平面ヨリ低下スルコト二尺許ニシテ其道路ノ中央凡ソ一尺五寸ヲ殘シ左右幅三尺許ノ破線條アリ、吉崎

村大字吉崎ヨリ同村大字濱坂ニ通スル「（道路ノ内北湯ヲ堰キ止メタルモノヲ云フ）即チ現今ノ小牧道二十間許破壊道路長三十間

余深凡ソ五尺陷壞」雄嶋村大字宿地係道路長六間許線裂」

春江村大字安澤地係九頭龍川筋字上荒卷川除堤防幅二間長八間深一尺許凹陷外ニ長十六間破裂」鷹巢村大字西二

ツ屋ニ於テ道路幅凡四寸長二十間線裂及溜池堤防長七間全上」本郷村大字大谷ニ於テ道路幅四寸乃至五寸長二十

五間（二箇所）線裂、大字木米ニ於テ同幅三四寸長六間全上、大字奥平ニ於テ全長十一間全上、大字中平ニ於テ同幅

三間長五間崩壞及深三寸乃至五寸一段九畝步陷落」、濱四郷村大字米納津ニ於テ道路幅七間長五間深一尺五寸陷

落、大字黒目ニ於テ同幅二尺長二十間深三尺全上、大字小尉ニ於テ九頭龍川沿岸幅十五間長五十間高五尺余地盤突

出」其他三國町大字瀧谷ニ於テ九頭龍川ニ沿フタル官舎敷地河岸長十間崩欠セリ

田畑宅地等ニ在テハ總テ十四町二段六畝廿四步内耕地十四町七畝廿六步宅地三畝步其他雜種地一反五畝廿八步ニ

シテ中ニ就キ重ナルモノヲ擧クレハ大石村大字布施田新ニ於テ田地二段四畝步破裂大字正善ニ於テ田畑三段六畝

步（二箇所）全上、大安寺村大字田ノ谷ニ於テ畑地五畝步

陷落、大字岸水ニ於テ全三畝步全上、大字江上ニ於テ同

一段步全上」鷹巢村大字西二ツ屋ニ於テ田地一畝十步崩壞、大字免鳥ニ於テ田地七畝步陷落」本郷村大字河内ニ於

テ田地三畝步崩壞及三段七畝步陷落、大字足谷ニ於テ田地四畝步崩壞及三段六畝步陷落、大字奥平ニ於テ田地二

段一畝步崩壞及二町二段九畝步陷落、粟村大字白方ニ於テ田地五町七段五畝十步畑地一段五畝廿步凸凹ヲ生シ所

有者ノ境界ニ變狀ヲ呈セリ」鶉村大字布施田ニ於テ畑地二段廿四步破裂或ハ陷落及田地四段一畝九步陷落或ハ突

出」濱四郷村大字米納津ニ於テ畑地二畝廿二步五合（二箇所）破裂、宅地二畝七步二合陷落、大字小尉ニ於テ畑地三

畝步陷落、大字砂子田ニ於テ田地一畝十五步及畑地二畝十三步三合陷落、畑地三畝廿步破裂、大字横越ニ於テ畑地

一段六步破裂セリ

又山地ニ在テハ吉崎村大字濱坂ニ於テ山地幅三尺長百六十間崩壞、新保村大字泥原新保ニ於テ山地幅三間乃至六

間長八十五間（二箇所）欠崩」鶉村大字波寄ニ於テ山地高二丈餘崩壞、大字串野ニ於テ全上一丈余、大字砂子坂ニ於

テ全上八尺余何レモ崩壞セリ

以上道路及田畑等ノ破潰ニ依リ噴水セシモノ數箇所アリ

タリ

井泉及鑛泉ノ異狀 井泉ニ異狀ヲ呈セシハ蘆原本郷、棗、鶉ノ各村中ニ多少アリタリ特ニ蘆原村大字井江葭部落ノ各戸ニ於ケル堀井戸ハ總テ常ニ飲料水ニ供スルモノナルカ劇烈震後汚濁トナリ忽チ各戸ハ困難ヲ極メシモ數日ヲ經テ其濁水及井底ノ泥土ヲ浚渫セシニ大概舊ニ復セリ又本郷村大字清水平ノ内戸數九戸(人口五十一人)ノ飲用スル一個ノ清水溜池ハ劇烈震後漸次湧出ノ量ヲ減シ十一月中旬頃ニハ全ク涸渴セシニヨリ不得止該部民ハ一時溪間ノ清水ヲ汲來リテ日用ノ飲料ニ充テタリ但此清水溜池ハ安政年間ノ大地震ニ一旦乾涸セシコトアリシモ爾後復タ漸ク湧出シ故ノ如クニ復セシト云フニ由リ今回モ亦再湧スヘシト一同之ヲ渴望セシカ其後十余日ヲ經テ水源ト認ムル箇所大約八尺許掘鑿セシニ果シテ清水涌出シ震災前ノ如キ清水溜池トナリ部民始テ愁眉ヲ開キ飲料渴乏ノ憂ヲ免カレタリ

芦原村大字二面、同舟津、同田中々ノ鑛泉ハ明治十七年三四月ノ交ニ於テ發見シ溫度華氏百四十一度乃至百四十五度其實鹽類泉ニシテ之ヲ「アハラ温泉」ト稱シ發見以來浴室ヲ設ケ温泉宿業以テ生活ヲ爲スモノ多ク郡中ノ一小繁

榮地タリ此温泉劇烈震ノ後ヨリ涌出ノ量一二寸ヲ増加シ溫度大約三四度ヲ高メ反テ本泉ニ價值ヲ添ヘタルヲ以テ浴客ノ爲メニ生計ヲ營ムモノ始メ該地一般住民ニ於テハ不幸中ノ幸福ナリトテ喜悅ノ狀ヲ呈セリト云フ

其他丸岡町一ツノ店舗ニ於テハ店內棚上ニ商品摺付木若干ヲ陳列シ置キシニ十月三十日ノ強震ノ爲メ自然相摩擦シ俄カニ發火ヲナシ他ノ全品ニ延燒セントシタルモ家人ノ早クモ之ヲ認メ消止メタルヲ以テ大事ニ至ラザリキ

南條郡 建物ノ潰倒破損ハ總數千二百五十七ニシテ之ヲ細別スレハ家屋全潰一、全半潰二、土藏半潰一、其他建物等ノ全潰又ハ修繕シ得サルモノ十七、修繕シ得ルモノ千二百三十五トス

負傷者ハ女二人ニシテ孰レモ輕傷ナリキ

土地ノ欠壞破裂等ハ耕宅地二段一畝四步社寺境内一畝六步山林一町三段步合計一町五段二畝十步ニシテ之皆數十箇所ノ被害ヲ集計シタルモノナルバ箇所毎ニ對スル被害ハ誠ニ輕少ナリキ又道路ニ在テハ延長三百一間坪數二百四坪四十四箇所ニシテ其内神山村大字妙法寺ニ於テ幅二分長二間一箇所線裂、大字池ノ上ニ於テ幅二分乃至六分長二間乃至五間四箇所全上」王子保村大字春日野ニ於テ



幅二分乃至七分長三間乃至七間十三箇所線裂」河野村大字具谷ニ於テ幅二分乃至七分長二間乃至八間線裂大字大谷ニ於テ幅三分乃至八分長七間乃至十一間五箇所及長二間乃至六間八箇所全上」以上ハ總テ春日野車道線内ノ被害トス）王子保村大字四郎丸ニ於テ幅五分長二間乃至四間二箇所線裂」南日野村大字東谷ニ於テ幅二分長三間二箇所線裂」北杣山村大字金粕ニ於テ幅一分長五間一箇所線裂、大字牧谷ニ於テ幅二分長二間一箇所全上」堤防ニ在テハ延長百四十間坪數三百八十二坪十七箇所ニシテ其内重ナルモノハ武生町大字北府ニ於テ幅二分乃至三分長一間乃至二間二箇所線裂、大字大門河原ニ於テ幅三分乃至四分長二間乃至七間五箇所全上、大字上市ニ於テ幅三分乃至四分長二間乃至六間五箇所全上」神山村大字松森ニ於テ幅三分乃至六分長十間及三十一間二箇所線裂」以上ハ總テ日野川筋ノ被害トス）山岳ニ在テハ河野村大字河野ノ内同所ヨリ春日野ニ通スル道路ニ沿フタル字辨天町ト稱スル山腹高サ五間ノ所ヨリ幅一間長七間三尺許及大字具谷ノ内車道ニ沿フタル字茗荷谷ト稱スル山腹高サ六間ノ所ヨリ幅四間長十三間、大字太良ノ内同所ヨリ河野ニ通スル海岸ニ沿フタル字鍋割ト稱スル山腹幅二間長四

間、宅良村大字杉谷ノ内字脇谷ト稱スル山腹幅十間長五間孰レモ崩壞シ堺村大字岩谷ノ田地（溪間ノ田面）幅六分乃至一尺五寸割裂シ將ニ崩壞セントスル箇所三箇所ナリ

井水ノ異狀ニ在テハ王子保村大字四郎丸及大字今宿ニ於テハ劇烈震ノ際井水一時濁水トナリタルモ減水等ノ異狀ヲ呈セサリシニ爾後漸々減水シ全ク涸渴シタルヲ以テ他ヨリ清水ヲ汲運ヒテ日用飲料ニ充ツルモノ四郎丸ニ三十戸（全戸數九十一戸）今宿ニ二十戸（全戸數五十八戸）ニシテ右兩部落トモ日野川ノ近傍ニ在リテ平素水量ノ乏シカラサル所ナルニ斯カル變狀ヲ呈シ尙且他ノ井戸モ多少減少シ各自非常ニ困難セシカ其後數日ヲ經テ稍ク増水シ殆ント舊ニ復セリ又河野村大字甲樂城ニ於テモ一二ノ井水乾涸シタルモ全ク復舊セント云フ

丹生郡 建物ノ潰倒破損ハ總數三十三ニシテ之ヲ細別スレバ家屋半潰二、土藏全潰二、全半潰一、其他建物等ノ全潰又ハ修繕シ得サルモノ七、修繕シ得ルモノ二十一トス

負傷者女一人ニシテ輕傷ナリキ

土地ノ潰裂破損等ハ道路堤防ニ在テハ豐村大字鳥井地籍里道幅七寸余長五間許破裂、朝日村大字天王全朽川ノ地



籍ニ渉ル字前九七郷用水紅川ノ堤防長六十間餘弓弦形ニ  
破壊セリ其他三方村大字朝宮全片粕ノ神社場内ニモ線裂  
セシ所アリテ鐵色ノ土砂ヲ噴水セリ以下田畑モ亦全シ  
田畑ニ在テハ合計二畝六歩三合十六箇所ニシテ内志津村  
大字山内籍字野向ト稱スル田畑ニ凹凸ヲ生シ凹窪セシ段  
別一畝十四歩ニシテ最モ深キ所ハ四尺又其凸突セル所ハ  
二箇所ニ分レ廿歩ト六歩ニシテ最高四尺トス之レ蓋シ地  
盤ノ脆弱ナル震動ノ爲メ破壊顛倒セシモノナルヘシ又天  
津村大字清氷山地籍畑長二十三間一箇所全九間一箇所全  
十間一箇所ハ何レモ幅五寸許全地籍ニ於テ全長七間一箇  
所全十四間一箇所ハ幅四寸許何レモ破裂シ全村大字片山  
ニ於テモ畑長七間全四間全廿五間全十間ノ四箇所ハ幅五  
寸及全長三十間幅六寸全長八間、十五間、十六間ノ三箇  
所ハ全二十間二箇所ハ幅七寸、全廿五間ノ一箇所ハ幅八寸  
各破裂セリ山岳ニ在テハ三方村大字杉谷ト田尻朽谷ト  
ノ境界ナル字向山ノ山腹高サ四間餘ノ所ヨリ幅八尺許及  
大字片粕字上ノ山ト稱スル山腹高サ二間三尺ノ所ヨリ五  
尺許崩壞セリ又四箇浦村大字梅ノ内高サ五間ノ山崖ヨリ  
長六尺周リ一丈許ノ巖石二丈許ノ下マテ及大字大樟ヨリ  
同小樟ニ通スル路傍ノ山上ヨリ周リ一丈五尺長五尺許ノ

岩石道路ニ墜落セリ  
井水ノ異狀ヲ擧クレハ前記各郡市ト大同小異ニシテ別ニ  
著シキ異狀ナシ

糸生村大字天谷ノ鑛泉ハ安永年間ノ發見ニ係リ泉質鹽類  
泉ニシテ華氏六十七度ナルカ震災ノ爲メ平常ヨリ涌出ノ  
量ヲ増加セシコト五倍ノ多キニ達シ古來絶テナキ變狀ナ  
リト云ヘリ

敦賀郡 建物ノ潰倒破損等ハ總數三十六ニシテ家屋ノ全潰  
ナク納屋全潰一戸大破七戸ニシテ皆敦賀町ニアリ村落部  
ノ如キハ破損モ稀ニシテ一大字ニ一戸アル所ハアリシモ  
東浦、東郷、中郷、ノ三ヶ村ニ限レリ故ニ本郡ノ震動ハ敦  
賀郡ノ中央ト北東ノ方位ニ在ル前記三ヶ村ニ甚シク其他  
ハ最モ輕微ニシテ就中西浦ト稱スル地方ノ如キハ些少ノ  
被害モナク特ニ松原村大字常宮部落常宮神社境内ニアル  
石燈籠ノ如キ平常ト雖モ危殆ヲ感スル程ナルニ一モ傾倒  
セサリシハ反テ人ヲシテ奇異ノ思アラシメタリ  
地盤ノ破裂巖石ノ墜落等 地盤ノ裂破シタルハ五箇所ニ  
シテ其中最モ大ナルハ栗野村大字野神字中河原ニシテ長  
十間幅一寸ノモノ一箇所之ニ亞クモノハ中ノ郷村鐵道線  
ニ係ル三箇所ナルカ幅三分乃至五分長二三間ニ過キヌ又

巖石ノ墜落砂石ノ潰落ハ東郷村ニテ砂石ノ山上ヨリ潰落セシモノ五箇所石垣ノ上ヨリ崩壞セシモノ一箇所巖石ノ山上ヨリ道路へ轉落シタルハ東浦村阿會隧道(武生敦賀間ノ新道中ニアリ)兩口へ山上ヨリ大小數十個ノ巖石轉落シ同赤崎地籍字九頭ヶ谷ヨリ小石五六個全地籍字カラコ崎ヨリ周圍四尺許ノ岩石一個顛墜シ東郷村越坂地籍字ナマス坂へハ目方七百貫目餘ノ大石墜落シ中ニハ一時通行ヲ妨ケ直ニ取除ケタルモアリタリ

井水ノ異狀 場所ニ依リ一時甚シク迸出セシアリ亦々湧出ノ止ミタルモアリシカ日ヲ經テ故ニ復シタリ尤モ激烈震ノ前ヨリ多少異動ヲ現出シタルモノナキニ非リシモ當時ハ斯ル前兆ナリトハ更ニ心付カサリシト云フ

瀛車ノ發着 激烈震ノ當日午後四時四十分ノ着車ト共ニ敦賀ヨリ滋賀縣米原マテ三回ノ往復ヲナシタルモ發着ノ時間ハ平常ノ如クナラス午後九時二十分ニ着スヘキ終列車モ全十一時十五分ニ延着セリ

三方郡 建物等ノ被害ハ僅ニ土藏ノ小破二棟アルノミニテ其他ハ別ニ掲記スヘキ程ノ事實ナシ土地ノ欠壞破裂シタルハ日向湖岸ニ多ク即チ西郷村大字日向部落日向湖岸幅一間長五間全幅一間長二間全幅長トモ一間都合四箇所欠

潰湖底ニ沈没シ又全湖岸ニシテ長百四十間ハ幅一寸許ノ裂線ヲ生シ全村大字早瀬ニ於テハ川岸近傍人家ノ床下ヲ貫キ長十二間幅五分乃至一寸五分破裂シ山東村大字坂尻ニ於テ丹後道往還筋ニ在ル土橋ノ傍側ノ石垣幅四尺長一間欠潰シ該橋三寸許傾キシモ通行ニハ障リナカリシナリ

遠敷郡 建物ノ被害ハ破損二戸アルノミニテ其他ハ些細ノ被害ニ止マレリ土地ニ在テハ宅地二畝廿六步割裂シ白色ノ泥砂ヲ噴出シ奥名田村坂下本道字野中道路一箇所長五十間坪數六十六坪五合同村大字納田終南川通り沿接字前川原及中島ト稱スル堤防ノ内二箇所長百間坪數百二坪七合及全村大字口坂本地係本道字黒瀬橋長十五間坪數九十坪各破損セリ

大飯郡 建物ノ全潰破損ハ家屋破損二戸納屋全潰一戸ニシテ何レモ本郷村大字本郷ニ於ケル被害ニシテ郡内ニテノ強震地下謂フヘシ其他全大字中副ヶ浦ト稱スル畑地ニ六箇所字東勢崎ト稱スル麥畑地ニ三箇所長五六間或ハ三四尺破裂シ鐵色ノ泥砂ヲ噴出セシモ作物ニハ障害ナク和田村大字和田ノ海岸ヲ埋立テタル畑地ニ四五箇所龜裂ヲ生シ其長サ三尺乃至八間ニシテ丹色ノ泥水ヲ噴出セリ而シテ右兩畑ハ何レモ幅五六分ツ、ニシテ泥砂水ヲ噴出セシ

所ハ二寸乃至三四寸ナリ

以上叙述スル所ノ景況ハ常時倉卒ノ際警察署郡市役所ヨリ  
 數回報告セシ事實ニ就キ採輯シタルモノニシテ調査上自ラ  
 疎密ヲ免レス且ツ再調ノ據ナキモノ、如キハ概算ヲ以テ記  
 述シ或ハ其員數ノ記述ヲ略セシモノアリ今全管内集計ノ事  
 實ヲ表明スル左ノ如シ

死傷者 死亡者ハ男七人女五人計十二人ニシテ（内大野郡  
 男二人ハ道路崩潰ト共ニ河川へ轉落溺死シ今立郡男一人ハ  
 家屋破壊ノ爲メ背部ヲ打タレ倒死シタルモノニシテ自餘ハ  
 總テ壓死ナリ）負傷者男五十四人女四十九人計百三人ナリ  
 其細別左ノ如シ

	足羽郡	吉田郡	大野郡	今立郡	丹生郡	南條郡	合計
建物	1	1	3	1	1	1	7
家屋等ノ建物ノ潰倒破損ハ全潰及修繕シ得サルモノ	4	1	1	1	1	1	10
二千三百六十二半潰及修繕シ得ルモノ	5	1	3	2	1	1	13
壹万七千七百七十七總計壹万	1	2	4	20	1	1	29
九千三百六十九内家屋三千七十七、土藏千八百三十一、納	4	6	3	22	1	1	38
屋三百六十七、學校舍三十一、社寺二百九十四、其他建物	5	8	7	41	1	1	63
壹万三千七百七十ニシテ其細別左ノ如シ	2	3	7	22	1	1	37
	8	6	3	33	1	2	53
	10	9	10	43	1	2	75

郡市名	死亡者		負傷者		合計	
	男	女	男	女	男	女
福井市	1	1	27	23	39	28
福井市	1	1	27	23	39	28

郡市名	家		屋		土		藏		納		屋		學校舍		社		寺		其		他		合計
	全潰	半潰	全潰	半潰	全潰	半潰	全潰又ハ	修繕シ得	全潰又ハ	修繕シ得	全潰又ハ	修繕シ得	全潰又ハ	修繕シ得	全潰又ハ	修繕シ得	全潰又ハ	修繕シ得	全潰又ハ	修繕シ得			
福井市	185	239	492	27	36	776	14	1	2	13	5	155	60	8156	10160								
足羽郡	291	103	155	135	54	81	31	2	1	2	14	2	49	1066	1995								
吉田郡	80	133	348	37	43	29	57	1	1	3	9	13	20	1024	1796								

参照 福井縣震災景況

坂井郡	六〇	一〇九	三三二	四七	一四	六九	八九	五一	三	一〇	二五	六三	六二五	一四七七
大野郡	一三	八	一〇四	五	八	二〇六	六	二	二	—	四	二一	九〇三	一、二八〇
今立郡	五九	五四	三三五	一四	三五	二二一	四四	五九	四	—	五	三五	四八五	一、三三〇
丹生郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南條郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
敦賀郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遠敷郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大飯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	六八八	六五三	一、七三六	二六七	一九二	一、三七二	二四三	一二四	四	二七	三八	二五五	二七七	一、三、四九三

(備考) 建物ノ内家屋ハ戸數土藏以下學校舍マテノ各目ニハ棟數社寺以下ハ戸數棟數個數(破損ニ係ル家屋土藏等ノ建物ハ戸數棟數)ヲ掲出シ其他建物ノ目ニハ廊廂門扉板塀棚柵鐘樓等ノ潰倒傾斜及家屋其他ノ建物ニ係ル破損ノ事實ヲ掲出セリ半潰ノ内ニハ其外形上半潰ノ狀況ヲ表ハサ、ルモ内部ハ實際半潰ニ等シキ大破ノ如キモノモ算入セリ

右建物ノ外猶ホ官衙及縣立學校舍等ニ係ルモノヲ舉クレハ縣廳舍全部破損シ及土藏一棟半潰シ福井地方裁判所ニ於テハ人民控所潰倒シ福井郵便電信局モ亦タ大ニ破損シ監獄署内工業場ヲ破潰シ同署内及尋常師範學校舍全部尋常中學校舍化學器械室并倉庫其他警察廳舍、郡廳舍、縣會議事堂、縣立病院ヲ破損セリ今縣ノ經濟ニ屬スル建物ニシテ建築或ハ修繕ヲ要セシ建坪及工費ヲ舉クレハ總坪數二千七百五拾八坪二合工費豫算

金一萬千三百九拾一圓八拾錢ニシテ其細別左ノ如シ

種別	建		坪		工	
	建築	修繕	計	建築	修繕	計
縣廳舍	坪合 四二五	坪合 三三三、八	坪合 三七六、三	円 六〇〇、〇〇〇	円 九〇〇、〇〇〇	円 一、五〇〇、〇〇〇
郡廳舍	—	三三六、五	三三六、五	—	一四五、〇〇〇	一四五、〇〇〇
警察廳舍	—	四二〇、五	四二〇、五	—	三五二、〇〇〇	三五二、〇〇〇

縣監獄	一三〇、〇	九六七、五	一〇九七、五	一三〇〇、〇〇〇	八〇〇、〇〇〇	二、一〇〇、〇〇〇
尋常師範學校	二二二、〇	四六二、六	六八四、六	三、五〇〇、〇〇〇	一、五〇〇、〇〇〇	五、〇〇〇、〇〇〇
尋常中學校	—	四〇一、〇	四〇一、〇	—	三五〇、〇〇〇	三五〇、〇〇〇
縣會議事堂	—	一五八、〇	一五八、〇	—	一〇五、一〇〇	一〇五、一〇〇
縣立病院	—	三〇三、八	三〇三、八	—	一、八三九、七〇〇	一、八三九、七〇〇
合計	三九四、五	三、三三三、七	三、七五八、二五	四、〇〇〇、〇〇〇	五、九九一、八〇〇	一一、三九一、八〇〇

(備考)本表ノ外警察廳舎ノ内鐵棚修繕長六間火ノ見梯子修繕一個所縣監

獄ノ内井戸屋形改築二個所炊場付屬煙筒改築一個所縣立病院ノ内表門改築一個所板塀改築長六十六間アリ但工費ハ表中ノ工費ニ合算セリ

土地 土地ノ陷落崩壞缺潰若クハ凹沒破裂シタルハ枚擧スルニ違アラスト雖厄今重ナルモノヲ集計スルニ耕地二百三十町九段八畝一步宅地六十町七段八畝九步其他雜種地(山嶽堤防等ハ)二十八町四段五畝十一歩合計三百二十町二段一畝二十一歩山嶽百九十八箇所道路堤防橋梁等千七十六箇所延長一万六千九百十五間ニシテ其細別左ノ如シ

郡市名	耕地	宅地	其他雜種地	合計	山嶽		路		橋		梁		堤防		其他溜池用		合計		
					個所	延長	個所	延長	個所	延長	個所	延長	個所	延長	個所	延長	個所	延長	
福井市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
足羽郡	六畝十七步	—	—	六七一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉田郡	三三、〇〇〇	四、三〇〇	五〇〇	三七、三〇〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
坂井郡	一四、〇七二	三〇〇	一五二八	一四、二二四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大野郡	三、一〇二	三、一〇三	一九、八七〇	二六、〇九四	八七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
今立郡	一八〇、五六二	五三、三三三	七、〇〇〇	二四〇、八六二	九九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
丹生郡	二〇六	—	—	二〇六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南條郡	二〇六	—	—	二〇六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三十四箇所  
四百二十四間

敦賀郡	遠敷郡	合 郡
—	—	二二〇、九八〇一
—	—	六〇、七二二
—	—	二八、四五二
—	—	三三〇、二二二
—	—	一九八
—	—	八七三
—	—	一一、三〇五
—	—	一六
—	—	三四
—	—	一三九
—	—	四、九九三
—	—	一四
—	—	一五九
—	—	一〇七六
—	—	一六、九一五

(備考)山嶽ハ縱横ノ別ナク五間以上ノモノヲ掲ク未詳ノモノハ其欄内ニ「」ヲ填入セリ又本表ニ掲出スヘキ事實ニシテ單ニ其場所名稱等ニテ員數ヲ得難キモノ及石垣、川岸、其他前表(建物)ト本表トニ屬スル所ノ鳥居石燈籠墓石類ノ如キモノハ概シテ之ヲ省畧セリ

井泉異狀 震災ノ際井水ノ増減涸渴シ及濁水トナリタルモノアリ蓋シ學理的調査ヲ經タルモノニアラサルニ依リ其成蹟ハ掲ケ難キモ茲ニ各郡市ヨリ報告ニ係ルモノヲ舉クレハ増水ノ量ハ三寸乃至五尺ニシテ中ニハ常ニ一尋餘ノ釣瓶ヲ使用シタルニ變動後ハ柄杓ヲ以テ汲取スルヲ得ルモノ少カラス且水質佳良ナルモノアリ減水ハ三寸乃至二尺濁水トナリタルモノ等モ多少増減アリテ亦數日ヲ經テ原水ニ復シタルモノ往々之レアリ其他地底水ノ變動アリシモ其形況井水ト大同小異ナルヲ以テ之ヲ畧シ今井水異狀ノ事實ヲ集計スレハ總數一萬五百七内全ク濁水トナリタルモノ五百八十七、増水セシモノ八百四十六、減水セシモノ八百六十七、涸渴セシモノ四百九十一、一時濁水トナリ數日ヲ經テ元ニ復セシモノ七千六百二十九、飲用シ難キ濁水ニテ淨水ニ變セシモノ八十七、ニシテ發震前多少ノ異狀ヲ呈セシハ掩フヘカラサル事實ナリ其細別左ノ如シ

郡市名	全ク濁水トナリタルモノ	増水セシモノ	減水セシモノ	涸渴セシモノ	一時濁水トナリ數日ヲ經テ元ニ復セシモノ	飲用シ難キ濁水ニテ淨水ニ變セシモノ	合計
福井市	二	六四	—	三	—	四四	一三一
足羽郡	二八	九四	三七八	九三	一、五五七	—	二、一六一
吉田郡	一五八	三三〇	一八一	一四五	三七七	—	一、二〇六
坂井郡	二二八	一一	二二	三八	八〇九	—	一、〇三六
大野郡	三〇	六	四八	一一六	一、四〇一	—	一、六一五
今立郡	一三六	九二	一〇七	三一	二、八九四	—	三、二七一
丹生郡	—	二	五八	—	二	—	六二
南條郡	—	一一	五二	六〇	一〇九	—	二三四
敦賀郡	—	—	—	二	五九	—	六一
三方郡	—	二四	三	—	二三	—	五〇
遠敷郡	九五	二一〇	一七	二	一八四	—	五〇八



吉田郡	一七九〇〇	五〇	二七六五〇〇	—	—	一三九五〇	四二二九三五	四	九四八〇	五五	八八四八〇	二	二二七〇	四四五	二〇九三〇	一〇〇一八八七五
坂井郡	—	—	六五	三九四五〇	—	—	二七	三七	七五九〇五	三	七二〇	四	七二〇〇	四四	二〇五七六	八四二四九一
大野郡	三三三〇〇	一七	九四〇〇〇	—	四七四〇	—	—	—	九九五〇	—	一五八〇〇	—	—	三三	二〇四三	八九二四八二八
今立郡	—	一七九〇〇	一七	七〇三〇〇	—	—	二七九〇〇	二六〇	七二八九〇〇	三	七二〇	六〇	九四八〇〇	二二四三〇〇	二二	五三〇八
丹生郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南條郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三方郡	—	一七九〇〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遠敷郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	六四七四〇〇	四四四二四五三〇	四一八九〇	八三、六〇〇	一、二八三、四一九五	六四	一五、六八〇	七、八二二、八六四〇	八、三九七、七〇	一、八三五	八、六九七、九〇	四、四三三、八三三、五五	—	—	—	—

救助 震災ノ當時急速救助ノ必要ヲ認メ焚出ヲ爲シ現品ヲ救與セシモノ五千八百八人延人員二万五千二百八人食料七十石四斗六升五合此代價金四百七拾八圓六拾四錢一厘菜代金百四十五圓三十八錢三厘雜費金六拾五圓五拾二錢二厘計金六百八十九圓五十四錢六厘家屋破壊ノ爲メ雨露ヲ凌ク能ハサル窮民へ小屋掛料ヲ給與セシモノ二千九百九十七戸金一萬千九百三拾八圓ニシテ其給與方ハ被害ノ輕重家族ノ多寡等ニ依リ金十圓以下金一圓五拾錢マテノ差等ヲ付セリ又農

具料ヲ支給セシ戸數ハ三百五十二戸金千六百六十七圓一錢ニシテ又食料ヲ給シタルモノ二千八百五十九人石數百一石四斗六升七合此代價六百拾六圓二十二錢八厘ニシテ其給與方ハ男一人一日玄米四合女并老幼者一人一日玄米三合ノ割合ニ據リ長キハ十日乃至十五日短キハ五日乃至十日間給與セリ今以上ノ金員ヲ合算スレハ金二万四千九百十圓七十八錢四厘ニシテ其細別左ノ如シ

郡市名	焚出				小屋				農具料				食料				合計	
	人員	石數	米代	菜代	雜費	計	戶數	金員	戶數	金員	戶數	金員	戶數	金員	人員	石數		金員
福井市	二二五	二六、五七五	三、四一七〇	三、四四〇	一、四二七五	二、四八八五	二六	八四	三七	一、七七	四三	二、六一	—	五、四〇〇	五五〇	一、四四八六	九、七七五	二、九二〇、六〇





國稅免除及延納出願等 震動ノ爲メ流失セシ酒類又ハ醬油ノ免稅ニ屬シタル石數ハ清酒百拾一石二斗二升三合燒酎三石八斗二升五合味淋一石八升一合醪六斗合計百拾六石七斗二升九合醬油百十九石八斗六升六合ニシテ福井市最モ多キニ居ル而シテ斯ク被害ノ寡少ニ止マリシハ當時恰モ酒類ハ追次新酒釀造ノ期節ニシテ古酒モ亦タ欠乏ヲ告ケントスルノ時ナリシヲ以テ多クハ其容量ノ桶面ヨリ數尺以内ニアリタルヲ以テナリ又酒造家ノ内福井市二十五人、足羽郡八人、吉田郡十四人、坂井郡八人、今立郡一人及福井市醬油製造家三十六人ヨリ自己ノ家屋倉庫ノ破損ヲ歎キ各三期四期

ノ造石稅ヲ五箇年間延納出願セシモ被害ノ輕重素ヨリ大差アルニ因リ酒造場倉庫ノ全潰半潰大破ノ向ニ限リ酒造家二十人内福井市十八人、吉田郡一人、今立郡一人ニ納期後纔カノ延期ヲ許可シタリ(二十五年二月 中ノ處分ナリ)其他耕地ノ荒地トナルモノ等ニ對シ免租年期付與及地租年賦延納ヲ請フモノアルモ未タ之カ處分ハ履行セス目下調査中ナリ  
建物其他ノ損害概算金額 以上列叙スル所ノ事實ノ内死傷者及建物土地ニ對スル損害概算金額總計金四拾萬三千五百七圓ニシテ内死傷者入費金二百四十八圓建物三十二萬四千七十二圓土地七萬九千八百八十七圓ナリ其細別左ノ如シ

郡市名	建物						土地						總計									
	死傷者	入費	家屋	土藏	納屋	學校	社寺	其他	合計	耕地	宅地	其他雜地		計	池路堤防橋梁溜	縣費	市町村費	合計				
福井市	四	六八	五三、八六〇	四、六六〇	二一〇	一、三四一	二、二〇〇	六五、八三五	一、七五、一一六	四	四	四	四	四	四	四	四	三、四一七	五、二一八			
足羽郡	三五	三四、九七五	一一、四七五	一七九	二五〇	一、七九三	五、〇四四	五三、七二六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三、九一八	八三八	四、七五六	五八、五〇七	
吉田郡	二〇	一〇、九六九	一三、四八七	八三〇	一八〇	一、六五五	一三、〇〇〇	四〇、一一一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二、四〇三	二、五四三	四、九四六	六、〇八九	四六、三三〇
坂井郡	—	八、六五一	三、一八七	一、二七七	五四	三、一二八	四、四四一	二〇、七三八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一、三六七	一、七七八	一、五四五	四、一三三	二四、八七一
大野郡	五二	一、六三八	一、八四九	三〇	一一六	一〇一	四、〇七七	七、八〇四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二、一一七	四六八	二、五八五	三、五七八	一一、四三四
今立郡	六六	一一、八八二	三、七九七	六六九	二九二	二、三六六	二、三三九	一九、一八七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二、七九九	三、三九九	六、一七八	五八、四四〇	七、七六九

丹生郡	四	四〇	四五	—	—	八五	一七〇	—	—	一七一	—	一七一	—	一七一	三四五		
南條郡	三	一六〇	三〇	—	六〇	一、三〇九	四、八六一	六、四二〇	二七	二〇	二二二	二六八	六三八	二五九	八九七	一、一六五	七、五八八
敦賀郡	—	—	—	一五	—	一八五	五七五	七七五	—	—	—	—	六七	—	六七	—	八四二
三方郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二四	—	—	—	二四
遠敷郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	四三	—	四三	四九四	一一七	六一一	六五四	六五四
大飯郡	—	—	—	二〇	—	—	五	二五	—	—	—	—	七六	—	七六	—	一〇一
合計	二四八	一、二二一、一七五	七五、五二二	三、三三〇	二、二九三	二〇、六七一〇	二五、三三四、〇七二	二九、六三五	五、七一一	三二、九四九	五七、二九七	一四、〇七四	七、八一六	二二、八九〇	七九、一八七	四〇、三三〇	七

(備考)本表建物ノ内ニハ縣ノ經濟ニ屬スル分チ省キ死傷者ノ目ニハ罹災ノ當時ヨリ治癒又ハ死亡ニヨリ火埋葬チ了リタルマテノ費用(治癒セザルモノハ大約十一月九日マテノ治療費)ヲ掲ケ建物ノ内全潰又ハ半潰ニシテ修繕シ得サルモノハ時價ヲ修繕シ得ルモノハ其修繕費見積算額ヲ掲ケ土地ノ内復舊シ得サルモノハ比隣同等ノ地價若クハ時價ヲ復舊シ得ルモノハ其原形又ハ元地成マテニ要スル所ノ修繕其他ノ工費見積算額ヲ掲出シ而シテ其金員ハ總テ四捨五入ノ法ニ依リ圓位ニ止ム

### ○参照第三

別紙餘震ニ關スル概調査報告候也

明治廿七年二月十九日

震災豫防調査會委員

大森房吉

震災豫防調査會長理學博士菊池大麓殿

餘震(After-shocks)ニ就キテ

大森房吉

強震アリタル後ニ引續キテ數回ノ微震アルハ吾人ノ屢實驗スル所ニシテ之ヲ「餘震」(After-shock)ト稱スベク俗ニ「揺リ返シ」ト名ヅクルモノナリ而シテ大地震ノ場合ニハ餘震ノ數ハ數百回若クハ數千回ニモ及ブコトアルベシ  
餘震ノ發起スルハ少シモ異常ナルニアラズシテ萬一震災地(Epicentre)ニ於テモ此等ノ現象ナキガ如キコトアラバ却テ甚奇ナリト謂ハザルベカラズ此ノ場合ニハ震原ニテ擾亂セラレ