

震災豫防調査會報告第一號附圖(乙)

五條川橋震害圖及改造橋脚圖	貳枚 (其二)
天白川橋震害圖	貳枚 (其二)
新川橋震害圖及改造橋脚圖	貳枚 (其二)
長良川橋震害圖	貳枚 (其二)
長良川橋舊橋脚明細圖	貳枚 (其二)
長良川橋改造橋脚圖	壹枚
犀川橋震害圖及改造橋脚圖	貳枚 (其二)
捐斐川橋震害圖	壹枚
捐斐川橋橋臺及橋脚震害明細圖	貳枚 (其二)
二ノ町コルベルト震害圖	壹枚

