


①送水管の浮き上がり



②右岸橋ローゼ桁パラベットに衝突
パラベット破壊（歩道橋用）旧橋台翼壁

③地面の亀裂，移動



④移動し，変形した民家



⑥国道の大崩壊



⑥小川原架橋付近，鉄道
盛土の滑動沈下



⑦米軍専用線のバックリング






⑧浜町揚場（青森港）



⑨用水路



⑩蛄貝下水ポンプ場



⑪欠壊した一里小屋ダム

⑬部材がバックリングして傾いた八戸タワー


⑫堤頂に亀裂の入った中村溜池（青森県）



十勝沖地震による 被害状況



⑭八戸市庁舎
—ベントハウス最上階が倒壊した—




⑰八戸工業高専
—1階の柱の大部分が破壊した—

⑮八戸市庁舎
—せん断破壊した正面2階の柱—





⑯八戸東高
—建物の一部の不同沈下および地下柱の崩壊により左方へ大きく傾いた—



⑱来迎寺
—本堂と下屋の接合部分が破壊した—

⑲八戸市立図書館
—柱脚が大破壊した—





⑳八戸市立図書館


㉑函館大学
—4階建校舎の崩壊した部分—



㉒三沢商高
—増築部分の柱が崩壊し、校舎は大きく傾斜した—



㉓八戸高体育館
—桁行方向のブレースが破断した—



㉔むつ市庁舎
—3階建庁舎の3階の一部が崩壊した。写真はその内部—

